



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC PARA REDUCIR LOS
PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN LA EMPRESA CALZADOS
D'MODA KING, 2018**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO (A) INDUSTRIAL

AUTORES

Gonzalez Lora Nelson Esteban

Leiva Díaz Dodanim Tarsis

ASESOR

Mg. Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Calidad

TRUJILLO-PERÚ

2018

Página del Jurado

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don (a) Nelson Esteban Gonzalez Lora y Dodanim Tarsis Leiva Díaz cuyo título es: “Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D’Moda King, 2018”

.....
PRESIDENTE

Mg. Elmer Tello de la Cruz

.....
SECRETARIO

Mg. Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra

.....
VOCAL

Mg. Carlos Alberto Rojas Ciudad

DEDICATORIA

A DIOS:

Por guiarnos día a día, ser nuestra fuente de inspiración y fortaleza para superar cualquier obstáculo.

A NUESTROS PADRES:

Por el apoyo y amor incondicional durante toda esta larga y satisfactoria travesía.

A NUESTROS HERMANOS:

Por acompañarnos en todos estos años, alentándonos a seguir adelante con el cumplimiento de nuestras metas.

AGRADECIMIENTO

Gratificamos a la Universidad César Vallejo por forjarnos íntegramente en el desarrollo de nuestra carrera universitaria; a nuestros maestros, quienes con su experiencia coadyuvaron al reforzamiento de nuestras capacidades como ingenieros y de forma distintiva a nuestros asesores: el Mg. Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra, Mg. Elmer Tello de la Cruz y el Mg. Carlos Alberto Rojas Ciudad. Por otro parte, manifestamos nuestra peculiar condescendencia con la empresa Calzados D'Moda King, por permitirnos desarrollar de manera adecuada nuestra investigación y particularmente a la señora Mendoza Aranda Luz Angélica.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo Nelson Esteban Gonzalez Lora, identificado con DNI N° 70387736, con el propósito de cumplir con las actuales disposiciones estimadas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial, manifiesto bajo juramento que toda la información que se adjunta es legítima y verídica.

De igual manera, declaro bajo juramento que toda la información, así como los datos presentes en la actual tesis son veraces y genuinos.

En este sentido acepto la responsabilidad correspondiente frente a alguna falsedad, encubrimiento o exclusión de información brindada, así como de documentos; por tanto, me sujeto a lo establecido en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, diciembre de 2018

Nelson Esteban
Gonzalez Lora

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo Dodanim Tarsis Leiva Díaz, identificada con DNI N° 48106593, con el propósito de cumplir con las actuales disposiciones estimadas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial, manifiesto bajo juramento que toda la información que se adjunta es legítima y verídica.

De igual manera, declaro bajo juramento que toda la información, así como los datos presentes en la actual tesis son veraces y genuinos.

En este sentido acepto la responsabilidad correspondiente frente a alguna falsedad, encubrimiento o exclusión de información brindada, así como de documentos; por tanto, me sujeto a lo establecido en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, diciembre de 2018

Dodanim Tarsis
Leiva Díaz

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D’Moda King, 2018”, la cual contempla siete capítulos:

Capítulo I: Introducción, donde se describen la bases teóricas y empíricas que ayuden a dar solución a la problemática planteada, indicando la justificación del estudio, su problema, hipótesis y objetivos que se persiguen.

Capítulo II: Método, hace referencia al método, diseño, variables, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos empleados y los métodos de tratamiento de datos.

Capítulo III: Contempla el resultado de los objetivos.

Capítulo IV al V: Contempla secuencialmente las discusiones, conclusiones de cada objetivo.

Capítulo VI: Las recomendaciones pertinentes acorde al estudio.

Capítulo VII: Presenta el resumen de las fuentes bibliográficas usadas en base a la norma ISO 690.

Esta investigación ha sido elaborada en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Los autores

ÍNDICE

Página del Jurado:	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD	v
PRESENTACIÓN	vii
ÍNDICE	¡Error! Marcador no definido.
ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE FIGURAS	¡Error! Marcador no definido.v
RESUMEN	¡Error! Marcador no definido.viii
ABSTRACT	xix
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA	2
1.2. TRABAJOS PREVIOS	4
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA	8
1.4. JUSTIFICACIÓN	22
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	22
1.6. HIPÓTESIS	23
1.7. OBJETIVOS	23
1.7.1. OBJETIVO GENERAL	23
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	23
II. MARCO METODOLÓGICO	24
2.1. TIPO DE ESTUDIO	25
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	25
2.3. VARIABLES	25
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES	25
2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	27
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	29
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	29
2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS	30
2.6.1. Análisis descriptivo	30
2.6.2. Análisis ligado a la hipótesis	31
2.7. ASPECTOS ÉTICOS	31
III. RESULTADOS	32

3.1. DIAGNOSTICAR LA CANTIDAD ACTUAL DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE LA EMPRESA.....	33
3.1.1. Generalidades de la empresa	33
3.1.2. Revisión del problema u oportunidad	34
3.2. DEFINIR LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA.	35
3.2.1. Project Charter	35
3.2.2. SIPOC del proceso de producción de calzado vestir fiestas.....	35
3.2.3. FICHA TÉCNICA.....	38
3.2.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN.....	38
3.2.5. DIAGRAMA DE PARETO	38
3.3. MEDIR LAS VARIABLES CLAVES Y DETERMINAR LA CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA	41
3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA	41
3.3.2. PLANILLA DE MEDICIÓN	42
3.3.3. REGISTROS DE MEDICIÓN.....	42
3.4. ANALIZAR LAS CAUSAS DE LAS VARIABLES CLAVES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA.....	55
3.4.1. LLUVIA DE IDEAS.....	55
3.4.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA	55
3.4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS	61
3.4.4. DIAGRAMA DE PARETO	61
3.4.5. PORQUÉS.....	72
3.5. DISEÑAR Y APLICAR UN PLAN DE MEJORA PARA LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA	72
3.5.1. MATRIZ 5W2H	72
3.5.2. BOSQUEJO DE ESCALA DE MEDICIÓN PARA CALCULAR LA MEDIDA REQUERIDA DEL SELLADO DE LA MARCA.....	75
3.5.3. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO	75
3.5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN.....	75
3.5.5. CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO	76
3.5.6. CAPACITACIÓN SOBRE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS VARIABLES CLAVES.....	76
3.5.7. METODOLOGÍA 5S	76

3.5.8. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN	89
3.6. CONTROLAR LAS VARIABLES CLAVES Y DETERMINAR EL IMPACTO DE LAS MEJORAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA.	90
3.6.7. REGISTROS DE MEDICIÓN	90
3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO	103
IV. DISCUSIONES	107
V. CONCLUSIONES	112
VI. RECOMENDACIONES	115
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	117
ANEXOS	122
C. ANEXO DE INSTRUMENTOS	260
ANEXO C1. Acta de constitución	261
ANEXO C2. Ficha de especificaciones técnicas	262
ANEXO C3. Matriz de evaluación de variables	263
ANEXO C4. Planilla de medición	264
ANEXO C5. Registro de control de calidad	265
ANEXO C6. Lluvia de ideas	266
ANEXO C7. Instructivo de trabajo	267
ANEXO C8. Plan de capacitación	268
ANEXO C9. Control de asistencia	269
ANEXO C10. Formato de auditoría	270
ANEXO C11. Plan de reconocimiento y motivación	271

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla A1: Operacionalización de variables	27
Tabla A2: Resumen del reporte de productos defectuosos	34
Tabla A3: SIPOC del proceso de fabricación de calzado vestir fiestas	36
Tabla A4: Diagrama de Pareto.....	39
Tabla 5: Cantidad de productos defectuosos	53
Tabla A6: Diagrama de Pareto de las causas del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde	62
Tabla A7: Diagrama de Pareto de las causas del sellado de la marca descentrado	62
Tabla A8: Diagrama de Pareto de las causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones	66
Tabla A9: Diagrama de Pareto de las causas del modelo con manchas	68
Tabla A10: Diagrama de Pareto de las causas del pegado inadecuado de la plantilla	70
Tabla A11: Matriz 5w2h del plan de mejora	73
Tabla A12: Resumen de Pre-auditoría 5s-Corte	77
Tabla A13: Resumen de Pre-auditoría 5s-Habilitado	78
Tabla A14: Resumen de Pre-auditoría 5s-Perfilado	79
Tabla A15: Resumen de Pre-auditoría 5s-Alistado	80
Tabla A16: Resumen de tarjetas rojas	81
Tabla A17: Resumen de Pre-auditoría 5s-Corte	85
Tabla A18: Resumen de Pre-auditoría 5s-Habilitado	86
Tabla A19: Resumen de Pre-auditoría 5s-Perfilado	87
Tabla A20: Resumen de Pre-auditoría 5s-Alistado	88
Tabla A21: Programa de reconocimiento e integración	89
Tabla 22: Cantidad de productos defectuosos	101
Tabla A23: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora por cada variable clave del proceso.....	103
Tabla A24: Estadísticos descriptivos de la cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora.....	103
Tabla A25: Prueba de normalidad.....	105
Tabla A26: Prueba de muestras emparejadas	106
Tabla A27. SIPOC	124
Tabla A28. 5 porqués.....	125
Tabla A29. 5W2H	125
Tabla A30: Ficha de especificaciones técnicas del calzado vestir fiestas.....	126
Tabla A31: Matriz de evaluación de variables	130
Tabla A32: Planilla de medición	132
Tabla A33: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día1	133
Tabla A34: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día2.....	133
Tabla A35: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro-día3.....	134
Tabla A36: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día4.....	134
Tabla A37: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día5.....	135
Tabla A38: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día6.....	135
Tabla A39: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día1	136
Tabla A40: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día2	136

Tabla A41: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día3	137
Tabla A42: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día4	137
Tabla A43: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día5	138
Tabla A44: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día6	138
Tabla A45: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día1	139
Tabla A47: Control de calidad del kpv desbastado del modelo- día2	139
Tabla A46: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día3	140
Tabla A48: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día4	140
Tabla A49: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día5	141
Tabla A50: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día6	141
Tabla A51: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día1	142
Tabla A52: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día2	142
Tabla A53: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día3	143
Tabla A54: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día4	143
Tabla A55: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día5	144
Tabla A56: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día6	144
Tabla A57: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día1	145
Tabla A58: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día2	145
Tabla A59: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día3	146
Tabla A60: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día4	146
Tabla A61: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día5	147
Tabla A62: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día6	147
Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables críticas	148
Tabla A64: Matriz de evaluación de causas de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde.....	149
Tabla A65: Matriz de evaluación de causas del sellado de la marca descentrado	151
Tabla A66: Matriz de evaluación de causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones	153
Tabla A67: Matriz de evaluación de causas de modelo con manchas	155
Tabla A68: Matriz de evaluación de causas de pegado inadecuado de la plantilla	157
Tabla A69: 5 porqués de las causas potenciales del defecto corte de piezas con dimensiones	159
Tabla A70: 5 porqués de las causas potenciales del defecto sellado de la marca descentrado	160
Tabla A71: 5 porqués de las causas potenciales del defecto modelo desbastado con abultamiento en las uniones	161
Tabla A72: 5 porqués de las causas potenciales del defecto modelo con manchas	162
Tabla A73: 5 porqués de las causas potenciales del defecto pegado inadecuado de la plantilla	163
Tabla A74: Instructivo del cortado de forro.....	164
Tabla A75: Instructivo del sellado de la marca	165
Tabla A76: Instructivo del desbastado	166
Tabla A77: Instructivo del pegado del modelo	167
Tabla A78: Instructivo del pegado de plantillas	168
Tabla A79: Plan de capacitación.....	169

Tabla A80: Control de asistencia-capacitación sobre procedimientos para realizar los procesos de las variables claves del proceso.....	170
Tabla A81: Control de asistencia-capacitación sobre registros de control de calidad de las variables claves	171
Tabla A82: Preauditoría-Corte	172
Tabla A83: Preauditoría-Habilitado	173
Tabla A84: Preauditoría-Perfilado	174
Tabla A85: Preauditoría-Alistado	175
Tabla A86: Control de asistencia-capacitación sobre metodología 5s.....	176
Tabla A87: Control de asistencia-capacitación sobre el primer paso metodología 5s: Clasificar	177
Tabla A88: Control de asistencia-capacitación sobre el segundo paso metodología 5s: Ordenar	178
Tabla A89: Control de asistencia-capacitación sobre el tercer paso metodología 5s: Limpiar	179
Tabla A90: Manual de limpieza.....	180
Tabla A91: Checklist de evaluación de orden y limpieza.....	181
Tabla A92: Control de asistencia-capacitación sobre el cuarto paso metodología 5s: Estandarizar	182
Tabla A93: Políticas de orden y limpieza	183
Tabla A94: Cronograma de limpieza general semanal.....	183
Tabla A95: Control de asistencia-capacitación sobre el quinto paso metodología 5s: Disciplina	184
Tabla A96: Post auditoría 5s-Corte	185
Tabla A97: Post auditoría 5s-Habilitado	186
Tabla A98: Post auditoría 5s-Perfilado.....	187
Tabla A99: Post auditoría 5s-Alistado	188
Tabla A100: Actividades del programa de reconocimiento e integración.....	189
Tabla A101: Desarrollo de la charla motivacional	190
Tabla A102: Ficha de evaluación del trabajador proactivo Calzados D'Moda King.....	191
Tabla A103: Ficha de evaluación del puesto de trabajo modelo Calzados D'Moda King	192
Tabla A104: Plan de reconocimiento y motivación.....	193
Tabla A105: Control de asistencia-charla motivacional sobre el esfuerzo	194
Tabla A106: Control de asistencia-charla motivacional sobre la responsabilidad.....	195
Tabla A107: Control de asistencia-charla motivacional sobre la disponibilidad al cambio ...	196
Tabla A108: Control de asistencia-charla motivacional sobre la calidad.....	197
Tabla A109: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día1	198
Tabla A110: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día2.....	198
Tabla A111: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro-día3.....	199
Tabla A112: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día4.....	199
Tabla A113: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día5.....	200
Tabla A114: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día6.....	200
Tabla A115: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día1	201
Tabla A116: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día2	201
Tabla A117: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día3	202
Tabla A118: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día4	202

Tabla A119: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día5	203
Tabla A120: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día6	203
Tabla A121: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día1	204
Tabla A122: Control de calidad del kpv desbastado del modelo- día2	204
Tabla A123: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día3	205
Tabla A124: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día4	205
Tabla A125: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día5	206
Tabla A126: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día6	206
Tabla A127: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día1.....	207
Tabla A128: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día2.....	207
Tabla A129: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día3.....	208
Tabla A130: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día4.....	208
Tabla A131: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día5.....	209
Tabla A132: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día6.....	209
Tabla A133: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día1	210
Tabla A134: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día2	210
Tabla A135: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día3	211
Tabla A136: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día4	211
Tabla A137: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día5	212
Tabla A138: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día6	212

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura B1: Organigrama de la empresa Calzados D'Moda King	33
Figura B2: Productos defectuosos	35
Figura B3: Diagrama de Pareto	40
Figura B4: Carta de control X-R del kpv corte de piezas de forro.....	43
Figura B5: Capacidad del kpv corte de piezas de forro	44
Figura B6: Carta de control X-R del kpv sellado de la marca	45
Figura B7: Capacidad del kpv sellado de la marca	46
Figura B8: Carta de control X-R del kpv desbastado del modelo	47
Figura B9: Capacidad del kpv desbastado del modelo.....	48
Figura B10: Carta de control X-R del kpv limpieza del modelo.....	49
Figura B11: Capacidad del kpv limpieza del modelo	50
Figura B12: Carta de control X-R del kpv pegado de la plantilla	51
Figura B13: Capacidad del kpv pegado de la plantilla.....	52
Figura B14: Porcentaje de productos defectuosos.....	54
Figura B15: Ishikawa del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde	56
Figura B16: Ishikawa del sellado de la marca descentrado.....	57
Figura B17: Ishikawa del modelo desbastado con abultamiento en las uniones	58
Figura B18: Ishikawa de modelo con manchas	59
Figura B19: Ishikawa del pegado inadecuado de plantillas	60
Figura B20: Diagrama de Pareto de las causas del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde	63
Figura B21 Diagrama de Pareto de las causas del sellado de la marca descentrado	65
Figura B22 Diagrama de Pareto de las causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones	65
Figura B23: Diagrama de Pareto de las causas del modelo con manchas.....	69
Figura B24: Diagrama de Pareto de las causas del pegado inadecuado de la plantilla.....	71
Figura B25: Porcentaje de cumplimiento-Corte.....	77
Figura B26: Porcentaje de cumplimiento-Habilitado.....	78
Figura B27: Porcentaje de cumplimiento-Perfilado	79
Figura B28: Porcentaje de cumplimiento-Alistado.....	80
Figura B29: Evaluación de las 5s-Corte	85
Figura B30: Evaluación de las 5s-Habilitado	86
Figura B31: Evaluación de las 5s-Perfilado.....	87
Figura B32: Evaluación de las 5s-Alistado	88
Figura B33: Carta de control X-R del kpv corte de piezas de forro.....	91
Figura B34: Capacidad del kpv corte de piezas de forro	92
Figura B35: Carta de control X-R del kpv sellado de la marca	93
Figura B36: Capacidad del kpv sellado de la marca	94
Figura B37: Carta de control X-R del kpv desbastado del modelo	95
Figura B38: Capacidad del kpv desbastado del modelo.....	96
Figura B39: Carta de control X-R del kpv limpieza del modelo.....	97
Figura B40: Capacidad del kpv limpieza del modelo	98
Figura B41: Carta de control X-R del kpv pegado de la plantilla	99
Figura B42: Capacidad del kpv pegado de la plantilla.....	100

Figura B43: Porcentaje de productos defectuosos.....	102
Figura B44: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora.....	104
Figura B45.Registro de productos defectuosos-Corte.....	214
FiguraB 46. Registro de productos defectuosos-Habilitado.....	217
Figura B47. Registro de productos defectuosos-Perfilado	220
Figura B48. Registro de productos defectuosos-Armado	223
Figura B49. Registro de productos defectuosos-Alistado.....	226
Figura B50. Valor de la capacidad del proceso	229
Figura B51. Valor de la razón de habilidad del proceso	229
Figura B52. Diagrama de Pareto	230
Figura B53. Gráfico circular	230
Figura B54. Gráfico de control	231
Figura B55. Histograma	231
Figura B56. Ishikawa	232
Figura B57. Localización de la empresa Calzados D´Moda King	232
Figura B58. Project Charter desarrollado	233
Figura B59. Corte de piezas	234
Figura B60. Sellado de la marca.....	234
Figura B61. Desbastado del modelo.....	235
Figura B62. Limpieza del modelo.....	235
Figura B63. Pegado de plantillas	236
Figura B64. Diseño de la mejora bosquejo de las medidas para calcular el sellado de la marca	236
Figura B65. Escala de medición para la bandeja de la máquina selladora.....	237
Figura B66. Capacitación sobre procedimientos para realizar los procesos de las variables	238
Figura B67. Capacitación sobre control de calidad de las variables claves del proceso.....	241
Figura B68. Capacitación sobre la metodología 5s	243
Figura B69. Capacitación sobre el primer paso de la metodología 5s: Clasificar	243
Figura B70. Aplicación de tarjetas rojas área de corte	243
Figura B 71. Aplicación de tarjetas rojas área de habilitado	244
Figura B 72. Aplicación de tarjetas rojas área de perfilado	244
Figura B73. Aplicación de tarjetas rojas área de alistado.....	244
Figura B74. Reubicación de jabs con hormas-Área de corte.....	245
Figura B75. Reubicación de hilos-Área de perfilado	245
Figura B76. Reubicación de talonario de facturas y plantillas-Área de alistado.....	245
Figura B77. Zona roja	246
Figura B78. Capacitación sobre el segundo paso de la metodología 5s: Ordenar	246
Figura B79. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de corte	246
Figura B80. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de habilitado....	247
Figura B81. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de perfilado	247
Figura B82. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de alistado.....	248
Figura B83. Capacitación del tercer paso de la metodología 5s: Limpiar	248
Figura B84. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de corte.....	248
Figura B85. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de habilitado	249
Figura B86. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de perfilado	249

Figura B87. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de alistado	249
Figura B88. Área de limpieza	250
Figura B89. Publicación del manual de limpieza	250
Figura B90. Capacitación del cuarto paso de la metodología 5s: Estandarizar	250
Figura B91. Publicación de políticas de orden y limpieza	251
Figura B92. Publicación del cronograma de limpieza general semanal	251
Figura B93. Letreros motivacionales	251
Figura B94. Letrero con el nombre de área de corte	252
Figura B95. Letrero con el nombre de área de habilitado	252
Figura B96. Letrero con el nombre de área de perfilado	252
Figura B97. Letrero con el nombre de área de alistado	253
Figura B98. Capacitación del quinto paso de la metodología 5s: Disciplina	253
Figura B99. Charla motivacional sobre el esfuerzo	254
Figura B100. Charla motivacional sobre la responsabilidad	255
Figura B101. Charla motivacional sobre la disponibilidad al cambio	256
Figura B102. Charla motivacional sobre la calidad	257
Figura B103. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 27/10/2018	258
Figura B104. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 3/11/2018	258
Figura B105. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 10/11/2018	259
Figura B106. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 17/11/2018	259

RESUMEN

El presente estudio denominado “Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D’Moda King, 2018” es de tipo aplicativo y experimental, utilizando un diseño pre-experimental. La población para aplicar la metodología DMAIC estuvo conformada por todos los procesos productivos (corte, habilitado, perfilado, armado y acabado) de la línea de producción de calzado vestir fiestas de la empresa Calzados D’Moda King, empleando en primer lugar para la etapa definir las siguientes herramientas: un acta de constitución, diagrama SIPOC, ficha de especificaciones técnicas, matriz de evaluación de variables, Pareto; en segundo lugar para la etapa de medir: una planilla de medición, registro de control, gráfico circular, gráficos de control, histogramas; en tercer lugar para la etapa analizar: lluvia de ideas, Ishikawa, diagrama de Pareto y 5 porqués; en cuarto lugar para la etapa mejorar: 5w2h y finalmente para la etapa control: gráficos de control e histogramas. Después de aplicar la metodología DMAIC se obtuvo que los productos defectuosos disminuyeron de 23.44% a 7%, es decir en un 16.44%, mejorando significativamente la calidad de los productos y procesos de la empresa.

Palabras claves: DMAIC, productos defectuosos

ABSTRACT

The present study called "Application of the DMAIC methodology to reduce the defective products in the company Calzados D'Moda King, 2018" is of application and experimental type, using a pre - experimental design. the population to apply the DMAIC methodology was made up of all the productive processes (cutting, enabling, profiling, assembly and finishing) of the footwear production line dressing parties of the company Calzados D'Moda King, using in the first place for the stage define the following tools: a constitution certificate, SIPOC diagram, technical specifications sheet, variable evaluation matrix, Pareto; secondly for the measurement stage: a measurement form, control record, pie chart, control charts, histograms; third for the stage analyze: brainstorming, Ishikawa, Pareto diagram and 5 whys; fourth for the stage to improve: 5w2h and finally for the control stage: control charts and histograms. after applying the DMAIC methodology it was obtained that the defective products decreased from 23.44% to 7%, that is to say in a 16.44%, significantly improving the quality of the products and processes of the company.

Key Word: DMAIC, defective products

I. INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Internacionalmente, China, Italia y Vietnam, concentran organizaciones que ocupan los primeros puestos con un 86.7% de las exportaciones de calzado. Por otro lado; Latinoamérica en el año 2016 produjo 1500 millones de pares de zapatos (Citeccal, 2016), siendo Brasil y México los países con mayor producción, 895 y 245 millones de pares al año respectivamente (Mayor box, 2016). Dichos países alcanzan ese nivel de competitividad debido a que las empresas que la conforman implementan una gestión de calidad total mediante herramientas como la metodología DMAIC, contribuyendo a la reducción de defectos en sus procesos y mejorando la calidad de sus productos; tal es el caso de la empresa Siemens (Manaus) quien ganó el premio en la categoría: “excelencia en la calidad”, por aplicar la metodología DMAIC en sus procesos (Agencia IN, 2016); así como, la empresa Galgano & Associati Consulting quien capacitó sobre este método a ocho gerentes para emplearlos en sus respectivas empresas con el objetivo de mejorar el producto o proceso con un efecto en el cliente final. (IN-MIA, 2018). Sin embargo, existen empresas que también poseen una cantidad de productos defectuosos, tal es el caso de la empresa Dunnes Store, quien por elaborar botas con talones sueltos tuvo que retirar un lote completo de producción (Sur, 2016). Así como la empresa Zara quién retiró su producción de sandalias debido a la mala calidad del material empleada (Castillo, 2016) y New Balance quién reportó defectos por un mal estiramiento (As, 2017). Dichos acontecimientos surgieron por la ausencia de una adecuada implementación de una gestión total de calidad y de herramientas de mejora continua.

En el ámbito nacional, una de las empresas del rubro de calzado que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 es Calimod, quien ha aplicado una mejora y control de sus procesos productivos para lograr satisfacer las necesidades del consumidor, estandarizando sus procedimientos y generando un desarrollo sostenible para todos los involucrados, creando un nexo de confianza en la cadena de valor de esta empresa y un alto nivel de competitividad (CALIMOD,

2018). No obstante, las pymes de calzado peruano están siendo afectadas, ya que estas solo pueden fabricar anualmente 10 000 000 de pares de zapatos y no logran abastecer toda la demanda porque no cuentan con la capacidad (escasa mano de obra, maquinaria, materia prima, y tamaño de planta), ni las herramientas para mejorar su gestión de calidad e imponer su marca y hacer frente a los productos de calzado chino, los cuales aumentaron su oferta de un 30% a 50%, representando una fuerte competencia para el mercado de esta industria, ya que el 45% del calzado total que se compra para vender en nuestro país es de China, 20% es de Brasil y solamente el 35% se elabora en el mercado local. (El peruano, 2017)

La región La Libertad, está constituida por 1 882 405 habitantes (INEI, 2017); de los cuales, 60 000 personas que se concentran en el distrito del Porvenir se encuentran inmersas en empresas del sector calzado; siendo conformados por mypes en un 96%, de estos, el 70% no son formales; en consecuencia, las entidades sufren estragos internos; es decir, no hay una mano de obra fija, ya que estos no aparecen en una planilla con todos los beneficios que ampara la ley y buscan nuevos centros laborales con mayores privilegios, dificultando el control de sus procesos y la gestión de calidad de la empresa ocasionado por la entrada de mano de obra no capacitada, que generan productos defectuosos y retrasos en los procesos. Dicho acontecimiento impide que estos productos lleguen a nuevos mercados siendo reconocidos por su calidad y no por sus bajos precios. (Citeccal, 2016)

La empresa Calzados D'Moda King dedicada a la producción y venta de calzados sport para mujer, según el registro de producción encontrados de los meses de Julio a Diciembre del año 2017, indican que se fabricaron en promedio 72 pares de calzados vestir fiestas diarios, alcanzando un número de producción de 10620 productos terminados, equivalente a 53100 productos en proceso de la línea de calzados vestir fiestas en dicho semestre, de los cuales se hallaron en el proceso productivo la siguiente cantidad de productos defectuosos; 2250 pares de calzados vestir fiestas en el proceso de corte, 2498 en el proceso de

habilitado, 2302 en el proceso de perfilado, 1942 en el proceso de armado, y 2186 en el proceso de alistado, sumando en total 11178 productos en proceso defectuosos; es decir, el 21.05% de la producción total de dicho semestre representa la alta cantidad de productos en proceso defectuosos y reprocesados (Ver anexo B45-B49).

Por lo tanto, la presente investigación busca aplicar una metodología basada en definir, medir, analizar, mejorar y controlar los procesos para dar solución a la problemática encontrada.

1.2. TRABAJOS PREVIOS

En el ámbito internacional, la investigación de Gamboa y Escobar (2016) titulada “Diseño e implementación de procedimientos de mejora para la disminución de producto defectuoso en la empresa Giorgio Sport S.A.” en la ciudad de Cali, Colombia; aplicaron la metodología DMAIC en la línea de producción de calzado con la finalidad de reducir los productos defectuosos. Para ello, diagnosticaron a través de la recopilación de datos de los registros de la línea de producción de la empresa una cantidad de 10% de productos defectuosos con respecto a los 15539 pares de calzado producidos entre los meses de noviembre de 2015 y marzo de 2016. Posteriormente, mediante la matriz IPO (matriz de selección y evaluación de variables) determinaron las variables claves del proceso a trabajar y procedieron a medir mediante gráficos de control e histogramas arrojando un cpk de -0.75 y una cantidad de 11.9% de productos defectuosos con respecto a los 1184 pares de calzado fabricados; seguidamente, analizaron el origen de los defectos generados en el proceso productivo de calzado mediante las herramientas de Ishikawa y los 5 ¿por qué? para después aplicar las acciones de mejora a cada una de las causas raíces y monitorear el proceso mejorado mediante gráficos de control. Frente a ello, los resultados comparativos del primer diagnóstico y del segundo (después de la mejora), indicaron que; los productos defectuosos disminuyeron en un 6.6% (es decir, a 5.3%) y con un cpk de 0.14. Por ende; el método, las herramientas empleadas y los resultados obtenidos en

la investigación realizada en la empresa Giorgio Sport S.A. servirán como base para el progreso experimental y teórico del presente proyecto.

Del mismo modo; Chiza (2013), en su trabajo de investigación titulada “Reducción del producto no conforme (tableros tipo industrial) de la empresa Plywood ecuatoriana, utilizando la metodología seis sigma” en la localidad de Quito, Ecuador; tuvo por objetivo reducir el número de productos defectuosos en el proceso de encolado, empleando la metodología DMAIC. Según sus fases: en definir, a través de un diagrama VOC determinó las variables claves del proceso del producto final (tableros tipo industrial), las cuales fueron: tablero con montaduras, tableros despegados y tableros reventados, así mismo empleó la herramienta Project Charter para describir específicamente el desarrollo del proyecto; en medir, calculó la capacidad del proceso para saber cómo el sistema está laborando; en analizar, empleó el diagrama causa-efecto y diagrama de Pareto para hallar las causas raíces; en mejorar, aplicó planes de acción por cada causa raíz; y, finalmente, en controlar elaboró un programa de inspección para dar seguimiento a las causas raíces y midió el Cp y cpk después de las mejoras. Concluyendo que los defectos disminuyeron de 6% a 4% de la fabricación total; dicho de otra manera, redujeron de 2045 a 1364 tableros tipo industrial, originando una disminución del producto defectuoso y un mayor beneficio. La aplicación de la metodología DMAIC y sus herramientas en cada etapa de la investigación realizada por Chiza servirán como guía para la estructuración del marco teórico y desarrollo del proyecto a efectuar.

A nivel nacional, En la tesis desarrollada por Abanto y Cabrera (2016) “Mejora de procesos en impresión offset empleando la metodología six sigma para reducir el número de productos no conformes”, en la ciudad de Cajamarca; desarrollaron la metodología DMAIC para definir los requerimientos de los clientes e identificar los procesos claves de la empresa mediante un mapeo detallado (diagrama de operaciones); en la siguiente fase, midieron la magnitud del problema con el apoyo de los gráficos de control e histogramas; en la tercera fase, analizaron las causas principales del problema mediante diagrama causa-efecto y procedieron

a priorizar estas causas mediante un gráfico de Pareto con la finalidad de atacar las causas más relevantes del problema; en la penúltima fase, aplicaron la mejora por medio de planes de acción y en la última fase, procedieron a controlar estas mejoras a través de los programas de inspección. Finalmente; concluyeron que, al emplear este sistema de mejora, lograron disminuir de 458 a 299 afiches defectuosos por registro, y de 268 a 206 afiches defectuosos por la tonalidad de colores; dicho de otra manera, redujeron de 29.07% a 18.98%, y de 48.46% a 37.25% respectivamente. Con ello se evidencia que la aplicación de esta metodología y sus herramientas, aportaron satisfactoriamente en la mejora de procesos de una organización. Del mismo modo, el uso de las herramientas especificadas en el ciclo DMAIC del proyecto de tesis presentada por Cabrera y otros, servirán como modelos para la implementación de cada uno de sus pasos en la presente investigación.

En el proyecto de investigación realizado por Reynoso (2016) titulada “Propuesta de mejora para la reducción de productos defectuosos en una planta de producción de neumáticos aplicando la metodología six sigma”, en la localidad de Lima, Perú. Desarrolló la metodología DMAIC con el objetivo de reducir el número de neumáticos defectuosos; para ello, en la fase de definir, determinó las exigencias del cliente e identificó la variables claves de los procesos con la ayuda de herramientas: SIPOC y VOC; en la fase de medir, estimó el desempeño del proceso antes de la mejora (pre mejora) mediante gráficos de control e histogramas; en la fase de analizar, mediante la herramienta 5 ¿por qué? determinó que las causas raíces potenciales fueron; no existía un instructivo de ajuste adecuado de principales equipos en máquina de construcción, no está establecido una frecuencia de análisis del sistema de medición de los principales equipos, equipos de compresión de aire presentaban un nivel de presión menor a 150 psi, diseño de planchadores no se ajustaban correctamente a lo requerido por el proceso y las presiones de planchado no estaban adecuadas a lo requerido por el proceso; en la fase de mejorar, aplicó actividades tanto correctivas como preventivas; por último, en la fase de control, estimó el nuevo desempeño del

proceso (post mejora), dando como resultado la reducción de los productos defectuosos de 5746 a 3985, es decir, 1761 neumáticos; en otras palabras, los productos defectuosos redujeron de 3.81% a 2.64%, así mismo, diseñó un plan de monitoreo para mantener las mejoras realizadas. En tal sentido; la metodología, herramientas y los resultados obtenidos del proyecto de tesis realizado en la planta de neumáticos en mención, son fuente importante de información para estructurar cada uno de los pasos del presente proyecto de investigación.

A nivel local, Velásquez y otros (2017) en su tesis titulada “Aplicación de la metodología six sigma para reducir las pérdidas de sacarosa en los efluentes de Agroindustrial Laredo S.A.A.” en la ciudad de Trujillo, Perú. Ante ello, como primer paso procedieron a definir el alcance, el objetivo, el plan del proyecto y la selección del equipo del mismo; así mismo elaboraron un diagrama SIPOC para determinar las variables del proceso, como segundo paso midieron la cantidad de pérdida de sacarosa del proceso productivo mediante gráficos de control e histogramas, determinando un primer diagnóstico (pre prueba), como tercer paso procedieron a analizar cada una de las causas raíces mediante la herramienta 5w2h que sirvió como fase de entrada para la etapa de mejora, en donde tomaron en cuenta la fecha, el responsable y porcentaje de cumplimiento para el diseño de la aplicación de los planes de acción por cada causa analizada, posteriormente, en la etapa de control realizaron una nueva medición para obtener un segundo diagnóstico (post prueba) en donde los resultados obtenidos indicaron que; lograron reducir de 17943 kilogramos a 12861 kilogramos; dicho de otro modo, disminuyeron de 38.09% a 27.03%. A partir de ello, diseñaron un sistema que sirvió para monitorear el proceso y así mantener las mejoras del proyecto. La metodología y los resultados obtenidos en el proyecto realizado en la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. servirán como guía para la justificación práctica, teórica y metodológica de esta investigación.

En el trabajo de investigación de Arenas y otros (2014) titulada “Propuesta de implementación de la metodología six sigma para aumentar la rentabilidad en la empresa Agroindustria Alimentaria Nutriaves E.I.R.L.” en la ciudad de Trujillo, Perú. Utilizaron la metodología DMAIC con el objetivo de disminuir la variación en el proceso de producción. Para ello; en primer lugar, identificaron las variables claves del proceso y definieron el alcance del proyecto; en segundo lugar, procedieron a mensurar esas variables y obtuvieron el diagnóstico actual de la empresa; en tercer lugar, procedieron a analizar las causas raíces con el apoyo del diagrama de Ishikawa; en cuarto lugar, aplicaron las acciones de mejora; finalmente, en el último paso de la metodología procedieron a medir nuevamente el desempeño del proceso, obteniendo como resultado la reducción de 67611.78 a 30744.53 defectos por millón; es decir, de 18% a 8.2%; lo que indica que esta metodología fue beneficiosa. La aplicación de la metodología DMAIC y los resultados obtenidos de la investigación realizada en la empresa Agroindustria Alimentaria Nutriaves E.I.R.L servirán como guía para el desarrollo del presente proyecto de tesis.

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA

Según Nava (2010, p.80) la gestión de calidad es la agrupación de actividades, sistemáticas y planeadas, que son esenciales para proveer la confianza apropiada de que un determinado servicio o producto va a complacer las exigencias consignados sobre calidad.

Por otro lado, según Evans y Lindsay (2014, p.78) mencionan que uno de los procedimientos preliminares para la aplicación de la metodología DMAIC es realizar un diagnóstico detallado de la situación inicial de la empresa; es decir analizar cada uno de los subprocesos que la conforman. Esto contribuye como soporte para la definición de las variables claves del proceso.

Para tener claro el desarrollo de la presente investigación es importante conocer a detalle la definición de la metodología DMAIC. Según Molteni y Cecchi (2008, p.180) la metodología está diseñada para disminuir los defectos y aumentar la

calidad basada en la determinación de problemas presentados en los procesos, que investiga la causa de la dispersión con el objetivo de aplicar herramientas de mejora para la solución de estos. Está representada por siglas que orientan una serie de pasos a seguir (definir, medir, analizar, mejorar y controlar).

La primera etapa del ciclo DMAIC es la encargada de definir el problema descrito en términos operacionales para facilitar su análisis mediante indicadores; es decir, determina los KPV'S. Para determinar estos indicadores claves de rendimiento existen distintas herramientas, pero las más comunes que usa la metodología DMAIC en esta fase es; diagrama SIPOC, análisis de Pareto, costo del análisis de calidad y carta del proyecto (Project charter). En resumen, para la ejecución de esta primera etapa se procede a definir los objetivos a trabajar, los indicadores claves de rendimiento y se documenta el proceso para visualizar el problema de manera más amplia.

Del mismo modo, Molteni y Cecchi (2008, p.180) añaden que para esta etapa es relevante, en primer lugar; revisar el problema u oportunidad, y para ello se debe conocer el objetivo, identificar el proceso en estudio y las características de este, reconocer el cliente afectado, determinar la cuantificación del problema, establecer los probables indicadores y origen de evaluación.

En segundo lugar; identificar a los clientes, y para ello se debe tener en claro que el cliente no aparece solamente al final del proceso, los clientes aparecen en todos los procesos y pueden ser internos y externos; después de esto es importante reconocer a detalle los clientes objetivos; es decir, los prioritarios que se adhieren cuando se relaciona con los objetivos establecidos por la organización.

En tercer lugar; identificar y definir los CTQ's, de modo que, el primer paso para realizar esta actividad será: determinar el producto o servicio (establecer explícitamente los productos y subproductos); precisar al cliente o sección de clientes (para cada uno de los productos y subproductos); cabe recalcar que, existen diferentes tipos de clientes: el iniciador, el influyente, el resolutivo, el

comprador y el usuario; analizar la información disponible (recopilar las necesidades, perspectiva, reclamos y crítica de esos clientes); especificar los requerimientos (convertir la voz del cliente en algo analizable, medible y con estándar); por ejemplo: “entrega rápida (voz del cliente cualitativa) – entregas dentro de los dos días de recibida la orden (voz del cliente cuantificable)”; validar las especificaciones del cliente (a través de Focus Groups o correlación de datos), y convertir a CTQ’s (construir un diagrama de árbol con la voz del cliente). En conclusión, los CTQ’s deben estar bien establecidos para crear indicadores que sean mensurables. Estos indicadores deben traducir específicamente el cumplimiento de los CTQ’s.

En cuarto lugar; según Molteni y Cecchi (2008, p.183) mencionan que se debe realizar un mapeo del proceso de alto nivel (diagrama SIPOC) donde incluya la identificación del proceso (especificando cada uno de los subprocesos que la conforman), las entradas, las salidas (por cada subproceso), e identificar al encargado de proveer a cada uno de estos subprocesos. Todo ello con la finalidad de tener a este diagrama como soporte informativo para la determinación de los Kpv’s.

En quinto lugar; establecer los Kpv’s que requieren mejora; es decir, determinar las variables de salida del proceso. Estas variables mostraran el estado original y ayudaran en la etapa de control para revisar la mejora. Cabe recalcar que, tanto los CTQ’s y los Kpv’s deben adherir las tolerancias admitidas y mostrar la relación entre ambas.

En sexto lugar; aplicar la estrategia de abordaje (determinar las acciones y pasos necesarios para concluir el proyecto); es decir, el grupo de investigación debe verificar la planificación de la asignación del proyecto para analizar si incluye otras acciones para la estrategia. Para esto, se pueden tomar planillas con el fin de observar las reacciones y comportamientos de los distintos grupos de interés.

Por último; se debe mejorar el objetivo y alcance del proyecto. Es decir, pulir la definición del problema u oportunidad, verificar el objetivo, determinar el alcance y corroborar los beneficios e impacto financiero esperado.

Una vez definido el problema en la primera etapa; Gutiérrez (2010, p.102) asegura que la segunda etapa para desarrollar la metodología DMAIC es medir la situación actual; mediante las variables claves de la calidad encontradas en el problema. Esta medición se realizará mediante el análisis de la capacidad y estabilidad de las variables críticas, con la finalidad de conocer la magnitud del problema. Así mismo, Evans y Lindsay (2014, p.80) mencionan que, esta etapa orienta el estudio del desempeño del proceso y recoge la información esencial para la siguiente fase de análisis y de control. La finalidad es visualizar de manera más minuciosa como es que afecta la variable de entrada a las variables de salida; y para ello, se debe canalizar los datos necesarios, la fuente, y los métodos de recolección de estos con un esfuerzo y probabilidad mínima de error. En esta etapa también es relevante describir definiciones operacionales para todas las medidas de desempeño que se realizaran.

Conjuntamente; Juran menciona diez consideraciones a tomar en cuenta para realizar una recaudación de datos: plantear interrogantes que se vinculen con los requisitos del proyecto, emplear instrumentos de estudio de información apropiados, determinar los puntos de recaudación de datos completos de modo de que surjan en lo más mínimo la interrupción en los flujos de trabajo, escoger un recolector de datos que trabaje de manera objetiva, garantizar que el recolector de información tenga la experiencia necesaria, plantear formatos asequibles para la recopilación de estos, formular directrices para la recolección, ensayar con los formatos y directrices, capacitar a los recopiladores, inspeccionar el proceso de recopilación, y por último, inspeccionar el proceso de recopilación. Evans y Lindsay (2014, p.82)

La tercera etapa denominada analizar en esta metodología es una de las más indispensables para la aplicación de esta. Consiste en investigar las tareas del

proceso y especificar el nivel de valor agregado que se brinda. Para ejecutar esta etapa es necesario orientarse bajo ciertos pasos; convalidar la estrategia de estudio, determinar la fuente de la variación, determinar lo que no genera valor, plantear soluciones y decretar objetivos eficaces para la mejora. Molteni y Cecchi (2008, p.182). De igual modo, Gutiérrez y De la Vara (2010, p.147) menciona que, esta etapa está orientada a estudiar la causa raíz que genera el problema mediante herramientas como: lluvia de ideas, diagrama de Ishikawa, Pareto de segundo nivel, estratificación, cartas de control, mapeo de procesos, los cinco porqués, diseño de experimentos, diagrama de dispersión, etcétera.

La cuarta etapa de esta metodología denominada mejorar adjunta la información de las anteriores etapas para dar una solución al problema mediante la implementación de una herramienta. Gutierrez (2009, p.57). Así mismo, Molteni y Cecchi (2008, p.188) adhieren que, en esta etapa básicamente se deben seguir las siguientes acciones: identificar los niveles rangos adecuados para cada variable crítica, planear soluciones competentes, escoger la solución, mejorar la solución, revisar con el plan piloto, y finalmente implementar. Las técnicas más utilizadas son: Análisis de capacidad, Anova, benchmarking, Técnicas lean, Torbellino de ideas, etcétera. Además, señalan que, las sugerencias que se plantean para esta cuarta etapa son: examinar soluciones innovadoras, visualizar siempre los objetivos, mensurar y verificar las mejoras, utilizar objetivamente las pautas para definir la solución, diseñar la implementación, habilitar a la empresa para el cambio, plantear firmes las políticas y sistemas, y celebrar el logro alcanzado (esencial para afrontar nuevos proyectos). Conjuntamente; Gutiérrez y De la Vara (2010, p.152), mencionan que, el objetivo de esta cuarta etapa es diseñar y aplicar las mejoras necesarias que atiendan las causas raíz del problema (las variables críticas).

La última y quinta etapa de la metodología denominada controlar está enfocada a revisar lo que se ha mejorado para comprobar el cumplimiento con los objetivos y la sostenibilidad en el tiempo. En resumen, se dice que es el análisis de las mejoras instaladas. Es decir, para controlar se necesita: revisar la nueva

capacidad y las mejoras, trasladar el proceso a la ejecución, dar seguimiento a los kpv's de salida y del proceso encontradas en la primera etapa, y concluir el proyecto. De igual modo, se señala que algunas de las técnicas más utilizadas en esta etapa son: Análisis de capacidad, Control estadístico del proceso, Gráficos de control, plan de control, etcétera. Molteni y Cecchi (2008, p.189). Del mismo modo; Evans y Lindsay (2014, p. 84) agregan que, esta etapa está orientada a mantener las mejoras, es decir; incluye aplicar herramientas que aseguren de que las variables claves se mantengan dentro de los rangos establecidos en relación al proceso mejorado.

Para el desarrollo de la metodología DMAIC se emplean las siguientes herramientas:

El acta de constitución del proyecto (Project Charter) es un documento, el cual es suscrito por el patrocinador que legaliza el inicio de un proyecto, por lo general suele incorporar: propósitos medibles, riesgos previos, requerimientos generales, término del proyecto, y presupuesto resumido, síntesis del cronograma, detalle del proyecto de forma general, director del proyecto y patrocinador (Lledó, 2013, p.60).

Según Bravo (2009, p.115), el diagrama SIPOC permite representar los procesos de manera detallada, determinando las entradas, salidas, proveedores y clientes. Este reúne especificaciones relevantes sobre el inicio y fin del procedimiento. Se establecen tres modelos de procesos: primero, los estratégicos, van en la parte superior y están dirigidos al plan de la organización y efectuar las tareas de planeación, indagación y de dirección en general; segundo, los negocios, se ubican en el centro y proceden de la misión directamente; y tercero, los de apoyo, van en la parte inferior y dan apoyo a toda la organización en temas operativos que no necesariamente son del negocio.

La ficha de especificaciones técnicas, es un documento que acopia los datos básicos, así como los aspectos técnicos de un determinado producto de forma concreta y clara, y es de empleo exclusivamente interno. Es fundamental para

asegurar que el consumidor esté satisfecho, particularmente en aquellos casos donde el uso incorrecto de un producto puede provocar perjuicios materiales o personales y asumir obligaciones penales o civiles (Sanguesa y otros, 2008, p.67).

La matriz de priorización, es empleada para seleccionar determinadas opciones mediante una ponderación y uso de criterios. Permite, establecer una priorización entre un determinado grupo de elementos, con la finalidad de favorecer las elecciones finales. A la vez, facilita la: identificación de la valoración de los criterios de valoración y clarificación de problemas (Gutiérrez y De la Vara, 2010, p.162).

El diagrama de Pareto es una representación empleada para estructurar datos en gráficos de frecuencia; los cuales son ordenados en forma descendente y separados de izquierda (pocos que son insignificantes) a derecha (muchos insignificantes) por barras, pudiendo así determinar las causas más importantes de la mayor cantidad de efectos producidos. Su regla base es que, el 20% de los principios totales hace que sean producidos el 80% de las consecuencias. Es muy importante, ya que permite establecer y dar primacía a los problemas más relevantes de un proceso (Gómez, y otros, 2009. p.140).

La planilla de medición, es un formulario o un impreso que dispone de espacios sin rellenar con la finalidad de ser completados por alguna persona. (Valderrey, 2012, p.68).

La hoja de verificación consiste en una presentación establecida para recoger datos de tal manera que su grabación sea simple y sistematizado. Una particularidad de estas, es que visualmente permita considerar la localización y estimar la magnitud de los principales problemas en un primer estudio. Para emplearla se debe definir la situación a analizar, su propósito y objetivos; a la vez, fijar el tiempo en el que se conseguirán los datos y finalmente elaborar el formato adecuado (Gutiérrez, 2010, p.115).

El gráfico circular es un recurso de tipo estadístico empleado para figurar proporciones. (Vergara y Quesada, 2011, p.111).

Los gráficos de control son un diagrama de tipo lineal, útil para analizar si un proceso se encuentra bajo control o asegurar que continúe en ese estado, en el cual se establece una línea central y se disponen tolerancias (límites superior e inferior), para determinar en qué medida la línea central varía en relación al tiempo. Existen dos tipos:

En primer lugar, se encuentran los gráficos de control por variable, los cuales son una representación que controla en qué medida varía una característica que sea medible, por ejemplo: pesos, tamaño, etc. Es necesario determinar los límites de control superior e inferior en un proceso de “distribución normal” para estimar que el proceso se encuentra en un control estadístico.

$$LCS = \bar{x} + 3\delta$$

$$LCI = \bar{x} - 3\delta$$

En donde:

LCS: Límite de control superior

LCI: Límite de control inferior

\bar{x} : Media de la muestra

δ : Desviación estándar

Aseverando así, que el 99.73% de los valores calculados se encuentran dentro de los límites; es decir, el procedimiento se encuentra bajo un control estadístico.

En segundo lugar, los gráficos de control por atributos, que es una representación que reconoce dos probabilidades (sí/no); es decir, verifica si el elemento investigado realiza o no unas definidas condiciones (trabaja-no trabaja, satisfecho- no satisfecho, etc.) Es empleado cuando lo que se desea controlar es más complejo de determinar. Suele realizarse cuando los fallos se han realizado; es decir, al terminar el proceso, para garantizar que el producto terminado sea

de calidad. Uno de los gráficos más utilizados por esta representación es el porcentaje de unidades no conformes (p%) (Alcalde, 2008, p.171).

Según Gómez y otros (2009, p.150) el histograma, es la representación de una sucesión de cálculos individuales tomadas del producto de un procedimiento por medio de un diagrama de barras. Permite: observar la tendencia central y las normas diferentes de la aleatoriedad de las mediciones, ver la correlación entre las determinaciones de ingeniería y capacidad de un procedimiento y valorar visualmente si el grupo de mediciones se asignan de manera normal. Está asociada con la medida de tendencia central, variación y forma del histograma.

Conforme a Gómez, y otros (2009, p.147) La capacidad de los procesos es una equiparación entre las dos variabilidades tanto la natural como la especificada. La razón que valora aquella comparación, proporcionándonos un valor objetivo de la capacidad del proceso; se denomina, razón de habilidad del proceso (Ver anexo 50) denominada también potencial del proceso como:

$$C_p = \frac{\text{Variabilidad especificada}}{\text{Variabilidad natural}} = \frac{LTS - LTI}{6 \delta}$$

En donde:

Cp: Capacidad del proceso

LTS: Límite de tolerancia superior

LTI: Límite de tolerancia inferior

δ : Desviación estándar

Según lo especificado, se observa que, cuando la variabilidad natural del proceso es equivalente a la variabilidad especificada; entonces, el valor Cp es proporcional a la unidad

$$LTS - LTI = 6\delta$$

En donde:

LTS: Límite de tolerancia superior

LTI: Límite de tolerancia inferior

δ : Desviación estándar

Ante ello, la capacidad de un proceso puede definirse como:

Variabilidad natural \leq Variabilidad especificada

$$6\delta = LNS - LNI \leq LTS - LTI$$

$$C_p \geq 1 \rightarrow \text{Proceso capaz}$$

Variabilidad natural $>$ Variabilidad especificada

$$6\delta = LNS - LNI > LTS - LTI$$

$$C_p < 1 \rightarrow \text{Proceso no capaz}$$

En donde:

Cp: Capacidad del proceso

LTS: Límite de tolerancia superior

LTI: Límite de tolerancia inferior

δ : Desviación estándar

LNS: Límite de natural superior del proceso

LNI: Límite de natural inferior del proceso

Conforme a Gómez, y otros (2009, p.149) cuando no se pueda considerar que el proceso está ajustado en el nominal; se emplea el Cpk (índice de habilidad del proceso) (Ver anexo B51) el cual se calcula de la siguiente manera:

$$Cpk = \text{menor} [LTS - \bar{x} / 3\delta, \bar{x} - LTI / 3\delta]$$

En donde:

LTS: Límite de tolerancia superior

LTI: Límite de tolerancia inferior

\bar{x} : Media de la muestra

δ : Desviación estándar

Cumplíéndose que: Cp siempre es igual o mayor que Cpk; Cp=Cpk, cuando el proceso está céntrico y entre más desigualdad se presente entre Cp y Cpk, la desviación del proceso será superior.

Frente a ello, la capacidad de un proceso puede traducirse como:

Variabilidad natural < Variabilidad especificada

$$6\delta = LNS - LNI \leq LTS - LTI$$

$$Cpk \geq 1 \rightarrow \text{Proceso capaz}$$

Variabilidad natural > Variabilidad especificada

$$6\delta = LNS - LNI > LTS - LTI$$

$$Cpk < 1 \rightarrow \text{Proceso no capaz}$$

En donde:

Cpk: Razón de habilidad del proceso

LTS: Límite de tolerancia superior

LTI: Límite de tolerancia inferior

δ : Desviación estándar

LNS: Límite de natural superior del proceso

LNI: Límite de natural inferior del proceso

La lluvia de ideas, es una técnica que consiste en contribuir con el mayor número de ideas sobre un determinado tema, consta de tres fases: el primero es la definición del problema, el cual consta de una presentación inicial, realizado por el líder por lo general con el fin de limitar el asunto objeto de estudio, determinando el problema, su entorno y proporcionando información objetiva; el segundo es la exposición máximas de las ideas de cada participante, y finalmente la tercera es la selección, que es donde se estiman y evalúan las ideas

conseguidas, dentro de esta se distinguen dos partes: exclusión cualitativa y elección cuantitativa (Valderrey, 2012, p.72).

El diagrama de Ishikawa, es una representación de los factores que perjudican a un problema; es decir, determina un efecto (reducir rechazos, mejorar eficiencia, etc), reflexiona sobre las causas que originan esta consecuencia y gráficamente las representa en un fishbone (espina de pescado). Una vez que han sido especificadas las principales causas, se procede a encontrar las subcausas, y así sucesivamente. El efecto es apuntado por una flecha horizontal, el cual es orientado por cuatro o seis flechas principales: Método, Materiales, Mano de obra y Máquinas, por ello, también se denomina diagrama de las cuatro M, el cual está siendo reemplazada por el diagrama de las seis M, en el que se añaden dos elementos más: Medio Ambiente y Mantenimiento (Molteni, y Cecchi, 2008, p.195)

Los 5 porqués es una metodología que consiste en efectuar preguntas para identificar la causa raíz de una determinada causa para resolverlo de manera eficiente. (Gutiérrez, 2010, p.119).

La matriz 5W2H es empleada para planificar acciones de mejora, el cual se basa en la elaboración de una hoja de cálculo, con la finalidad de responder siete interrogantes, que empiezan con W y H en inglés, estas son: ¿what?, ¿where?, ¿who?, ¿when?, ¿why?, how much?, que en español quiere decir: ¿qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿cuánto? las cuales sirven como soporte para ejecutar de manera correcta y plena cada una de las correcciones (Valderrey, 2012, p.76)

Así mismo; un producto defectuoso es causado por la variabilidad que existe en los procesos. La variación es originada por las alteraciones que existen en las peculiaridades (respuesta de un procedimiento establecido) del producto.

Las fuentes más relevantes de variación pueden comenzar en las máquinas, métodos, recurso humano, materiales u otros elementos imprevisibles (humedad, presión, etc.). Dentro de estas fuentes podemos distinguir: causas comunes,

hacen referencia a las variaciones particulares de un determinado sistema (resultado de su operatividad) y causas especiales, hace mención a las variaciones que producen efectos fuera del nivel normal. (Gómez, y otros, 2009, p.156)

Gutierrez (2009, p.64) indican que; en primer lugar, es fundamental definir a un producto, después de eso, identificar cuando un producto es considerado defectuoso y cuáles son los tipos de defectos que se puedan presentar. Dicho esto, se puede pasar a definir un producto como a un elemento de salida de cualquiera de los procesos que ha sido elaborado por medio de distintas actividades, y que puede ser tangible o intangible.

Según Sanguesa y otros (2008, p.72) mencionan que un producto es considerado defectuoso cuando no cumple con las especificaciones o requerimientos de los clientes; es decir, se presenta una desviación, en vínculo a las particularidades o elementos de la calidad o sistema de calidad, respectivamente establecidos.

Del mismo modo, se indica que los tipos de defectos que puede presentar un producto son: en primer lugar, por defectos de fabricación; estos tipos de defectos son los que solo se presentan en el área productiva de la empresa; es decir, son todos aquellos productos que han sido diseñados de la mejor manera pero que han sufrido desperfectos, alteraciones o alguna desviación al momento de ser fabricados, y que por alguna falla humana o mecánica se ha visto afectada con el cumplimiento de los requisitos del cliente (tanto interno como externo). Se caracteriza porque solo afecta a algunos de los modelos de la serie de producción de la organización. Este tipo de productos defectuosos es simple de identificar, porque solo basta comparar lo producido con lo estandarizado por la empresa mediante los requisitos que ha especificado el cliente previamente. En conclusión, los productos defectuosos de fabricación son por imperfecciones inherentes e inevitables debido a que el objeto que lo ocasiona está vulnerable al error.

En segundo lugar, un producto también puede ser considerado defectuoso por su diseño, o como bien lo menciona la doctrina alemana, por su construcción; es decir, existencia de fallas, desperfectos o irregularidades al momento de concebir o proyectar un producto, dando lugar a la presencia de riesgos innecesarios. A diferencia del defecto de fabricación, éste es más complejo de determinar en la práctica porque el desperfecto, fallo o deficiencia no solo afecta a un ejemplar definido, sino que, por el contrario, este tipo de defectos afecta a toda la serie de un lote de fabricación. Debe detallarse que el espacio de los productos por defectos de diseño no es explícitamente identificable porque no sólo hay una característica técnica que debe ser determinada anticipadamente, sino que también pueden incidir otros aspectos. Tal es así, que la influencia de los factores económicos puede ser condicionante para la disposición de fabricar un producto específico. Bien puede acontecer que la anulación de un riesgo identificado de diseño sea tecnológicamente factible; pero que el costo de tal modificación de proyecto fuera tan elevado que permanecería más allá de las capacidades económicas de los clientes.

En tercer lugar, Gutierrez (2009, p.80), señala que los productos también pueden ser considerados defectuosos por la deficiente información del uso de este; es decir, la falta de comunicación entre lo que el productor dice que es, y entre lo que realmente es el producto. Puede que un producto no tenga fallas de diseño ni de producción o fabricación, pero llevan inherentes un conjunto de peligros, los cuales conforman parte de su misma naturaleza, que el productor deberá dar a saber. Es por eso, que, frente a estas eventualidades, el producto no puede ser catalogado como peligroso si su expendio va sostenido de orientaciones sobre su uso, instrucciones sobre los riesgos que pueda llevar su adquisición, advertencias, y otros. Del mismo modo, se debe señalar que la muestra defectuosa del producto al consumidor no exhorta haber sido realizada por manuscrito ni estar enunciada de manera más o menos formal: puede ser verbal y consistir simplemente en un dialogo entre el expendedor y el consumidor. En conclusión, se debe tener presente que la muestra defectuosa por información

no fue elaborada de manera negligente, ni estuvo estimulada con un deseo malicioso por parte del fabricante: puede no haber habido falsedad ni desproporción premeditada sobre los atributos del producto; hubo una sencilla falla con respecto de lo que fue el producto expendido.

A la vez, según Gutierrez (2009, p.83) tipos de defectos más comunes encontrados en un zapato son los siguientes: excedente de pegamento, tinta o betún; disimetría en el zapato; suela quebradiza o débil; señales de abrasión; tamaño erróneo; punta angosta; manchas; mal cosido; hilos sobrantes; cuero arrugado; entre otros.

1.4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica de forma **práctica** pues la aplicación del ciclo DMAIC permite solucionar la problemática existente de la empresa en estudio; también, es pertinente de manera **teórica** porque se demuestra la utilidad práctica de los conceptos teóricos y estudios científicos de la metodología DMAIC aplicada para reducir los productos defectuosos; por otro lado, se justifica de manera **metodológica** ya que los investigadores ejecutan herramientas con la finalidad de medir las variables de investigación que pueden aportar como guía a futuros estudios; así mismo, es conveniente **económicamente** pues permite mejorar la utilidad de estos recursos, conllevando a la reducción de sobre costos, y por ende, aumento de la rentabilidad; por último, es adecuada **ambientalmente** porque contribuye la sostenibilidad de un ambiente más sano, por medio de una reducción de desperdicios de la materia prima.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influye la aplicación de la metodología DMAIC en los productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018?

1.6. HIPÓTESIS

La aplicación de la metodología DMAIC reducirá los productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda king, 2018.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar la cantidad actual de productos defectuosos de la empresa.
- Definir las variables claves del proceso de producción de la empresa.
- Medir las variables claves y determinar la cantidad de productos defectuosos en el proceso de producción de la empresa.
- Analizar las causas de las variables claves en el proceso de producción de la empresa.
- Diseñar y aplicar un plan de mejora para las variables claves del proceso productivo de la empresa.
- Controlar las variables claves y determinar el impacto de las mejoras del proceso productivo de la empresa.

II. MARCO METODOLÓGICO

2.1. TIPO DE ESTUDIO


Este estudio es **aplicado**, porque emplea conceptos teóricos de la metodología DMAIC para solucionar la problemática encontrada en la empresa en análisis. Así mismo, el estudio es **experimental**, porque los investigadores conducirán las variables premeditadamente como es la aplicación de la metodología DMAIC para poder observar los efectos de la reducción de los productos defectuosos.

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Pre experimental, porque la variable independiente es controlada de forma mínima, y se aplicará un estímulo (aplicación de la metodología DMAIC) a un solo grupo (muestra) para identificar el impacto en la variable dependiente (productos defectuosos), aplicando una prueba inicial y una prueba final después de efectuar el estímulo.

Diseño del estudio

G O1 X O2



Donde:

G: muestra.

O1, O2: Análisis de productos defectuosos pre y post de aplicado el estímulo.

X: Aplicación de la metodología DMAIC

2.3. VARIABLES

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Metodología DMAIC (Variable independiente): metodología diseñada para disminuir los defectos y aumentar la calidad, basada en la

investigación de las causas de la dispersión con la finalidad de aplicar herramientas de mejora para dar solución a una problemática. (Evans, y otros, 2014)

Productos defectuosos (Variable dependiente): productos que incumplen con las especificaciones del cliente. (Sangüesa, y otros, 2008).

2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla A1: Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de medición
Variable independiente Metodología DMAIC	Metodología diseñada para disminuir los defectos y aumentar la calidad, basada en la investigación de las causas de la dispersión con la finalidad de aplicar herramientas de mejora para dar solución a una problemática. (Evans, y otros, 2014)	Aplicación de la metodología DMAIC en el proceso productivo que incluirá la siguiente secuencia		
		Definir	<ul style="list-style-type: none"> • Variables claves del proceso (KPV's) • Variables no claves del proceso 	Nominal
		Medir	<ul style="list-style-type: none"> • KPV's bajo control • KPV's fuera de control 	Nominal
			<ul style="list-style-type: none"> • $C_p = (LTS - LTI) / 6\sigma$ • $C_{pk} = \text{menor} [(LTS - \bar{x})/3\sigma, (\bar{x} - LTS)/3\sigma]$ 	Razón
		Analizar	Causa raíz por problema	Nominal

		Mejorar	Plan de acción por causa raíz	Nominal
		Controlar	<ul style="list-style-type: none"> • KPV's bajo control • KPV's fuera de control 	Nominal
			<ul style="list-style-type: none"> • $C_p = (LTS - LTI) / 6\sigma$ • $C_{pk} = \min \left[\frac{LTS - \bar{x}}{3\sigma}, \frac{(\bar{x} - LTS)}{3\sigma} \right]$ 	Razón
Variable dependiente Productos Defectuosos	Productos que incumplen con las especificaciones del cliente. (Sangüesa, y otros, 2008)	% de productos defectuosos.	% productos defectuosos = (número de productos defectuosos/total de productos) *100	Razón
		Frecuencia de defectos en los productos terminados.	Nº de productos defectuosos/día	Razón

Fuente y elaboración: propia

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para aplicar la metodología DMAIC estuvo conformada por todos los procesos productivos (corte, habilitado, perfilado, armado y acabado) de la línea de producción de calzado vestir fiesta de la empresa Calzados D'Moda King. La muestra fue censal, el marco muestral fue el mapa del proceso productivo, siendo su unidad de análisis cada uno de los procesos de producción.

Así mismo, la población para determinar los productos defectuosos estuvo constituida por un lote de producción de 640 pares de calzado de la línea vestir fiestas ordenado para realizarse en 6 días, de las cuales se analizaron 175 muestras.

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la ejecución de cada uno de los objetivos específicos se procedió a utilizar las siguientes técnicas y herramientas:

- Para diagnosticar la cantidad actual de productos defectuosos de la empresa, se emplearon los registros brindados por el área de producción, en el cual se detallaron la cantidad de productos defectuosos por cada proceso productivo (Ver anexo B45-B49).
- Para definir las variables claves del proceso de producción de la empresa; en primer lugar, se empleó un acta de constitución del proyecto para visualizar el alcance y los parámetros de este (Ver anexo C1); en segundo lugar, se empleó el diagrama SIPOC en donde se pudo apreciar: el proveedor, las entradas, procesos, salidas, y el cliente inmediato del proceso productivo de la empresa (Ver anexo A27); en tercer lugar, se realizó una ficha de especificaciones técnicas en el cual se consideró cada una de los requerimientos de las entradas y salidas de los procesos productivos (Ver anexo C2); en cuarto lugar, se empleó una matriz de evaluación de variables con la finalidad de determinar el impacto en la generación de la cantidad de productos defectuosos en los

procesos (Ver anexo C3); finalmente, se utilizó el diagrama de Pareto para determinar los kpv's (Ver anexo B52)

- Para medir las variables claves y determinar la cantidad de productos defectuosos en el proceso de producción de la empresa; se procedió a desarrollar una planilla de medición con los kpv's, medición, indicador, rangos, puntuación y las especificaciones del cliente (Ver anexo C4), registros de control con el propósito de estimar el porcentaje de productos defectuosos actual de la empresa (Ver anexo C5) y visualizarlos a través de un gráfico circular (Ver anexo B53). Así mismo, se mensuró los kpv's mediante las herramientas: gráficos de control (Ver anexo B54) e histogramas (Ver anexo B55)
- Para analizar las causas de las variables claves en el proceso de producción de la empresa; se llevó a cabo mediante las herramientas: lluvia de ideas (Ver anexo C6), Ishikawa (Ver anexo B20), diagrama de Pareto (Ver anexo B52) y los 5 porqués (Ver anexo A28).
- Para diseñar y aplicar un plan de mejora para las variables claves del proceso productivo de la empresa; se empleó la herramienta 5w2h (Ver anexo A29).
- Para controlar las variables claves y determinar el impacto de las mejoras del proceso productivo de la empresa; se procedió a realizar un post diagnóstico de la variable dependiente (productos defectuosos) y de las variables críticas que influyen en este, mediante las herramientas: registro de control (Ver anexo C5) y gráficos estadísticos respectivamente (Ver anexo B54)

2.6.MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

2.6.1. Análisis descriptivo

La recopilación de la información y los datos esenciales para llevar a cabo este estudio se efectuó por medio de las distintas herramientas antes propuestas, de acuerdo a las escalas de medición (tanto nominal como de razón), analizando los datos mediante el software Microsoft Excel y Minitab.¹⁷ según fue conveniente.

Para verificar la hipótesis, inferencialmente se usó la prueba T-Student y también Wilcoxon.

2.6.2. Análisis ligado a la hipótesis

Para corroborar la hipótesis se utilizará la prueba paramétrica T-Student, si es que el comportamiento de la muestra es normal (comprobando con la prueba de normalidad Shapiro-Wilk). De lo contrario, si la muestra no presenta un comportamiento normal, se hará uso de la prueba no paramétrica Wilcoxon. Así mismo, los datos de la muestra serán medidos con respecto a su naturaleza (nominal o razón)

2.7. ASPECTOS ÉTICOS

Los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de los datos e información que suministre la empresa, y a no revelar la identidad de los individuos que participan en la investigación. Así mismo, respetar la autenticidad de los resultados conseguidos con las mejoras aplicadas.

III. RESULTADOS

3.1. DIAGNOSTICAR LA CANTIDAD ACTUAL DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS DE LA EMPRESA

3.1.1. Generalidades de la empresa

La empresa Calzados D'Moda King dedicada a la producción y venta de calzados sport para mujer, inició sus actividades el 20 de octubre de 2010. Actualmente está ubicada en el A.H. MIGUEL GRAU-CAL. BALTAZAR VILLALONGA Nro.: 1624 EL PORVENIR – TRUJILLO, existen 5 procesos en el área de producción: corte, habilitado, perfilado, armado y alistado, cuenta con 21 trabajadores y su representante legal es la señora Mendoza Aranda Luz Angélica (ver anexo B57)

ORGANIGRAMA

EMPRESA: CALZADOS D'MODA KING

MODELO: ACTUAL

ÁREA: PRODUCCIÓN

FECHA: 07/09/2018



Figura B1: Organigrama de la empresa Calzados D'Moda King

Fuente: Calzados D'Moda King

3.1.2. Revisión del problema u oportunidad

La empresa Calzados D'Moda King dedicada a la producción y venta de calzados sport para mujer, según el registro de producción encontrados de los meses de Julio a Diciembre del año 2017, indican que se fabricaron en promedio 72 pares de calzados vestir fiestas diarios, alcanzando un número de producción de 10620 productos terminados, equivalente a 53100 productos en proceso de la línea de calzados vestir fiestas en dicho semestre, de los cuales se hallaron en el proceso productivo la siguiente cantidad de productos defectuosos; 2250 pares de calzados vestir fiestas en el proceso de corte, 2498 en el proceso de habilitado, 2302 en el proceso de perfilado, 1942 en el proceso de armado, y 2186 en el proceso de alistado, sumando en total 11178 productos en proceso defectuosos; es decir, el 21.05% de la producción total de dicho semestre representa la alta cantidad de productos en proceso defectuosos y reprocesados; tomándose así como punto de partida el desarrollo del presente proyecto enfocado a la reducción de los productos defectuosos en los procesos productivos.

Tabla A2: Resumen del reporte de productos defectuosos

MES	PRODUCCIÓN TOTAL	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	%
JULIO	7800	1310	16.79%
AGOSTO	9000	1728	19.20%
SEPTIEMBRE	9900	2282	23.05%
OCTUBRE	9000	2122	23.58%
NOVIEMBRE	8400	1816	21.62%
DICIEMBRE	9000	1920	21.33%
TOTAL	53100	11178	21.05%

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B2: Productos defectuosos

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

3.2. DEFINIR LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA.




3.2.1. Project Charter


En la presente acta de constitución del proyecto DMAIC se logró alinear y definir cada una de las necesidades con los respectivos parámetros correspondientes que fijo la dueña de la empresa Calzados D'Moda King. El día 03 de septiembre de 2018, se realizó una reunión con la gerente y dueña de la empresa, la cual facilitó la definición del documento "Project Charter", donde se pudo consolidar el alcance, meta, variable de medición (con su cálculo), y otras variables correspondientes al proyecto (ver anexo 58)

3.2.2. SIPOC del proceso de producción de calzado vestir fiestas

En el esquema SIPOC se logró determinar desde una visualización macro; los procesos productivos para la línea de calzado vestir fiestas, su proveedor, su cliente inmediato, y las entradas y salidas por cada uno de los procesos que sirvieron como línea base para el desarrollo de la ficha técnica de especificaciones.

Tabla A3: SIPOC del proceso de fabricación de calzado vestir fiestas

SIPOC				
CALZADOS D'MODA KING				
SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUT (ENTRADA)	PROCESS (PROCESO)	OUTPUT (SALIDA)	CUSTOMER (CLIENTE)
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Cuero Sintético Cuchilla Tiza de marcar Regla Moldes para cuero sintético		Piezas de cuero sintético	ALMACÉN
	Forro anti Cuchilla Tiza de marcar Regla Moldes para forro anti		Piezas de forro anti	
	Piezas de cuero sintético Moldes para marcar cuero sintético Lapicero indeleble		Piezas de cuero sintético marcadas	
	Tijera Máquina selladora con pan de oro Espuma Pegamentos Hilos a color Máquina perfiladora		Plantillas	
	Piezas de cuero marcadas y pintadas Pegamentos Máquina perfiladora Cuchilla Máquina desbastadora Hilo Hebilla Máquina remalladora Forro		Modelo ensamblado con piezas de cuero sintético, forro y accesorios	





Elaborado por:

Nombre: Nelson Esteban González Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tansis Leiva Díaz
Dni: 48106593


Revisado por:


Nombre: Ricardo Steiman
Benites Alaga
CP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodriguez
CP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ulloa
Bocanegra
CP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espindola
Mendoza
Dni: 47615006

CAJAZADOS D' MODA KING.
Nombre: Lucero Espindola
Mendoza
Dni: 47615006
RUC 10180967091

3.2.3. FICHA TÉCNICA

La ficha especifica los requerimientos técnicos por cada una de las variables de entrada de los procesos productivos de la línea de calzado vestir fiestas, brindados por la jefa del proceso de producción. Así mismo, se detalla cada una de las especificaciones técnicas de calidad por cada una de las variables de salida de los procesos productivos, brindados por el cliente inmediato (jefa de almacén) (ver anexo 30)

3.2.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Después de haber identificado las variables de entrada y salida de cada uno de los procesos productivos, se procedió a evaluar con el apoyo de la jefa de producción y de almacén cada una de las variables mediante una matriz de ponderación con la finalidad de determinar el impacto de cada una de ellas en la generación de la cantidad de productos defectuosos (ver anexo A31).

3.2.5. DIAGRAMA DE PARETO

En la presente tabla se ordenaron de mayor a menor cada una de las variables evaluadas anteriormente con la finalidad de obtener una base para el desarrollo del diagrama de Pareto, y con ello, la determinación de las variables claves en la generación de la cantidad de productos defectuosos.

Tabla A4: Diagrama de Pareto

Nº	VARIABLE	Ponderación (con referencia a productos defectuosos)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
06	Corte uniforme de piezas de forro anti acorde al molde	6	6	6	6	24	7.95%	7.95%	80%
17	Modelo desbastado	6	6	6	6	24	7.95%	15.89%	80%
10	Sellado céntrico de la marca en la plantilla	6	6	3	6	21	6.95%	22.85%	80%
16	Limpieza del modelo	6	3	6	6	21	6.95%	29.80%	80%
23	Pegado uniforme de las plantillas	6	3	6	6	21	6.95%	36.75%	80%
14	Entrega completa con todos los accesorios	3	6	3	3	15	4.97%	41.72%	80%
02	Corte uniforme de piezas de cuero sintético acorde al molde	3	3	3	3	12	3.97%	45.70%	80%
09	Marcado uniforme de las piezas de cuero sintético acorde a las dimensiones del molde	3	3	3	3	12	3.97%	49.67%	80%
11	Cosido en todo el contorno de la plantilla	3	3	3	3	12	3.97%	53.64%	80%
15	Cosido con 7 puntadas por centímetro	3	3	3	3	12	3.97%	57.62%	80%
18	Cuero templado uniformemente	3	3	3	3	12	3.97%	61.59%	80%
20	Pegado uniforme de las plantas	3	3	3	3	12	3.97%	65.56%	80%
22	Modelos sin hilos sobrantes	3	3	3	3	12	3.97%	69.54%	80%
24	Modelo limpio de pegamentos y marcados	3	3	3	3	12	3.97%	73.51%	80%
05	Piezas de forro anti completas	3	3	3	1	10	3.31%	76.82%	80%
07	Piezas de forro anti con textura uniforme	3	1	3	3	10	3.31%	80.13%	80%
19	Asimetría uniforme del modelo	3	3	3	1	10	3.31%	83.44%	80%
21	Modelo sin manchas	3	3	3	1	10	3.31%	86.75%	80%
04	Piezas de cuero sintético sin manchas	3	1	1	3	8	2.65%	89.40%	80%
25	Modelos encajados por media docena	3	1	3	1	8	2.65%	92.05%	80%
03	Piezas de cuero sintético con textura uniforme	1	1	3	1	6	1.99%	94.04%	80%
12	Plantilla sin manchas	3	1	1	1	6	1.99%	96.03%	80%
01	Piezas de cuero sintético completas	1	1	1	1	4	1.32%	97.35%	80%
08	Piezas de forro anti sin manchas	1	1	1	1	4	1.32%	98.68%	80%
13	Piezas remalladas uniformemente	1	1	1	1	4	1.32%	100.00%	80%
						302	100.00%		

Fuente: Tabla A31: Matriz de evaluación de variables




Figura B3: Diagrama de Pareto

Fuente: *Tabla A31: Matriz de evaluación de variables*

INTERPRETACIÓN: La figura B3, especifica que; el corte uniforme de las piezas de forro, modelo desbastado, sellado céntrico de la marca en la plantilla, limpieza del modelo y pegado uniforme de las plantillas representan el 20% de las variables que impactan en el 80% de la generación de la cantidad de productos defectuosos en los procesos productivos de la línea de calzado vestir fiestas (ver anexo A59-A63)

3.3. MEDIR LAS VARIABLES CLAVES Y DETERMINAR LA CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia el lote de producción de la línea de calzado vestir fiestas que fue destinado para realizarse desde el día 01/10/18 al 06/10/18. La población determinada por el lote de producción fue de 640 pares de calzado. Obteniendo una muestra de:

Tamaño de muestra

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{d^2 (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

N	=	640
Z	=	1.96
p	=	0.50
q	=	0.50
d	=	0.05
n	=	240

Factor de corrección de muestra

$$f = \frac{n}{N} = 0.375464248$$

INTERPRETACIÓN: Como el factor del tamaño de la muestra es mayor a 0.05 (5%), entonces se procedió a realizar la corrección de la muestra.

$$n \geq \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}} = 174.703$$

INTERPRETACIÓN: El resultado de la ecuación arrojó una muestra de 174.7 pares de calzado (con referencia al lote de producción) en un periodo de seis días. Después de ello, se procedió a medir diariamente 30 muestras ($174.7/6 = 29.12=30$).

3.3.2. PLANILLA DE MEDICIÓN

Determinadas las variables claves del proceso se realizó una planilla de medición con la finalidad de asignar a cada una de estas los rangos con su respectiva puntuación y especificación (inferior y superior), brindada por el cliente inmediato (jefa de almacén) para posteriormente realizar la medición (Ver anexo A32)

3.3.3. REGISTROS DE MEDICIÓN

Después de determinar los rangos con su respectiva puntuación y especificación, se procedió a medir cada una de las variables claves del proceso (Kpv's). La cantidad de muestras efectuadas por cada Kpv fueron de 30 en un periodo de seis días (destinados para el lote de producción). Las mediciones se efectuaron desde el 17/09/2018 al 22/09/2018, obteniendo un total de novecientas mediciones.

3.3.3.1. MEDICIÓN DEL KPV 1 (CORTE DE PIEZAS DE FORRO)

El registro de control de calidad ejecutado para la variable clave del proceso de corte de piezas de forro del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A33-A38). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la primera medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B4: Carta de control X-R del kpv corte de piezas de forro
Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. No obstante, en el gráfico de control X se apreciaba una variación más notoria y con tres puntos fuera de los límites de control (originado por causas especiales). Por ende, el proceso no se encontraba bajo control estadístico.




Figura B5: Capacidad del kpv corte de piezas de forro

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de corte de piezas de forro indicó un $C_p = 0,35$ y un $C_{pk} = 0,08$. Así mismo, el extremo derecho e izquierdo de la campana de gauss se encontraba fuera de los límites de especificación. Detallando que dicho proceso no era capaz de producir dentro de las especificaciones del cliente, y afirmando la producción piezas defectuosas.

3.3.3.2. MEDICIÓN DEL KPV 2 (SELLADO DE LA MARCA)

El registro de control de calidad ejecutado para la variable clave del proceso sellado de la marca del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A39-A44). En

consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la segunda medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B6: Carta de control X-R del kpv sellado de la marca

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba inestabilidad con una variación originada por causas especiales en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control X se apreciaba una variación más notoria y con tres puntos fuera de los límites de control (originado por causas especiales). Por ende, el proceso no se encontraba bajo control estadístico.




Figura B7: Capacidad del kpv sellado de la marca

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de sellado de la marca indicó un $C_p = 0,34$ y un $C_{pk} = 0,10$. Así mismo, el extremo derecho e izquierdo de la campana de gauss se encontraba fuera de los límites de especificación. Detallando que dicho proceso no era capaz de producir dentro de las especificaciones del cliente, y afirmando la producción piezas defectuosas.

3.3.3.3. MEDICIÓN DEL KPV 3 (DESBASTADO DEL MODELO)

El registro de control de calidad ejecutado para la variable clave del proceso desbastado del modelo del calzado vestir fiestas

estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A45-A50). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la tercera medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B8: Carta de control X-R del kpv desbastado del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Por el contrario, en el gráfico de control X se apreciaba una variación más notoria y con tres puntos fuera de los límites de control (originado por causas especiales). Por ende, el proceso no se encontraba bajo control estadístico.




Figura B9: Capacidad del kpv desbastado del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de desbastado del modelo indicó un $C_p = 0,35$ y un $C_{pk} = 0,07$. Así mismo, el extremo derecho e izquierdo de la campana de gauss se encontraba fuera de los límites de especificación. Detallando que dicho proceso no era capaz de producir dentro de las especificaciones del cliente, y afirmando la producción piezas defectuosas.

3.3.3.4. MEDICIÓN DEL KPV 4 (LIMPIEZA DEL MODELO)

El registro de control de calidad ejecutado para la variable clave del proceso limpieza del modelo del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A51-A56). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la cuarta medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B10: Carta de control X-R del kpv limpieza del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba inestabilidad con una variación originada por causas especiales en el proceso evaluado. Por el contrario, en el gráfico de control X se apreciaba una variación más notoria y con cinco puntos fuera de los límites de control (originado por causas especiales). Por ende, el proceso no se encontraba bajo control estadístico.




Figura B11: Capacidad del kpv limpieza del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de limpieza del modelo indicó un $C_p = 0,33$ y un $C_{pk} = 0,06$. Así mismo, el extremo derecho e izquierdo de la campana de gauss se encontraba fuera de los límites de especificación. Detallando que dicho proceso no era capaz de producir dentro de las especificaciones del cliente, y afirmando la producción piezas defectuosas.

3.3.3.5. MEDICIÓN DEL KPV 5 (PEGADO DE PLANTILLAS)

El registro de control de calidad ejecutado para la variable clave del proceso pegado de plantillas del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A57-A62). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad

del proceso para la quinta medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B12: Carta de control X-R del kpv pegado de la plantilla

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Por el contrario, en el gráfico de control X se apreciaba una variación más notoria y con tres puntos fuera de los límites de control (originado por causas especiales). Por ende, el proceso no se encontraba bajo control estadístico.




Figura B13: Capacidad del kpv pegado de la plantilla

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de pegado de la plantilla indicó un $C_p = 0,27$ y un $C_{pk} = 0,19$. Así mismo, el extremo derecho e izquierdo de la campana de gauss se encontraba fuera de los límites de especificación. Detallando que dicho proceso no era capaz de producir dentro de las especificaciones del cliente, y afirmando la producción piezas defectuosas.

3.3.3.6. RESUMEN DE LAS MEDICIÓN DE LOS KPV'S

El presente resumen se detalló la cantidad de productos defectuosos por día y por cada variable clave del proceso antes de implementación de la mejora. En el mismo, se pudieron apreciar el porcentaje de productos defectuosos con referencia a la muestra mensurada.

Tabla 5: Cantidad de productos defectuosos

FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS					TOTAL DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS	% DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS
		Corte de piezas de forro	Sellado de la marca	Debastado del modelo	Limpieza del modelo	Pegado de plantillas		
17/09/2018	150	7	6	6	6	8	33	22.0%
18/09/2018	150	9	9	8	7	8	41	27.3%
19/09/2018	150	6	4	7	8	6	31	20.7%
20/09/2018	150	10	10	6	7	5	38	25.3%
21/09/2018	150	5	5	6	10	7	33	22.0%
22/09/2018	150	6	6	6	7	10	35	23.3%
TOTAL	900	43	40	39	45	44	211	23.44%

Fuente: Calzados D'Moda King




Figura B14: *Porcentaje de productos defectuosos*

Fuente: *Calzados D'Moda King*

INTERPRETACIÓN: En la figura B14, se indicaba que; el 23.44% de las 900 mediciones tomadas de las áreas de producción de corte, habilitado, perfilado y alistado fueron defectuosas; es decir, 211 pares de piezas defectuosas de calzado vestir fiestas; mientras que el otro 76.56% restante (es decir, 689 pares de calzado vestir fiestas) salieron conforme a las especificaciones del cliente.

3.4. ANALIZAR LAS CAUSAS DE LAS VARIABLES CLAVES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

3.4.1. LLUVIA DE IDEAS

Para realizar el análisis de las causas de las variables claves en los procesos de producción de la empresa, se procedió a realizar una lluvia de ideas con el cliente inmediato (jefe de almacén) considerando las dimensiones de: mano de obra, ambiente, material, método y medición por cada defecto (Ver anexo A63)

3.4.2. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Se elaboró un diagrama de Ishikawa por cada defecto, colocando en la cabeza de la espina cada efecto (problema) mencionado en la lluvia de ideas, los cuales fueron: corte de piezas deformes y con dimensiones menores al molde, sellado de la marca descentrado y con letras ilegibles, desbastado deforme del modelo y con abultamiento en las uniones, manchas notorias y permanentes en el modelo y pegado inadecuado de plantillas; las espinas vinculadas a la espina dorsal son las probables causas que predominan en el efecto (problema).

3.4.2.1. ISHIKAWA DEL CORTE DE PIEZAS CON DIMENSIONES DESIGUALES AL MOLDE




Figura B15: Ishikawa del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde

Fuente: Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables claves

3.4.2.2. ISHIKAWA DEL SELLADO DE LA MARCA DESCENTRADO




Figura B16: Ishikawa del sellado de la marca descentrado

Fuente: Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables claves

3.4.2.3. ISHIKAWA DEL MODELO DESBASTADO CON ABULTAMIENTO EN LAS UNIONES




Figura B17: Ishikawa del modelo desbastado con abultamiento en las uniones

Fuente: Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables claves

3.4.2.4. ISHIKAWA DE MODELO CON MANCHAS




Figura B18: Ishikawa de modelo con manchas

Fuente: Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables claves

3.4.2.5. ISHIKAWA DEL PEGADO INADECUADO DE PLANTILLAS




Figura B19: Ishikawa del pegado inadecuado de plantillas

Fuente: Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables claves

3.4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS

Se procedió a realizar con el apoyo de la jefa de producción y de almacén una matriz de evaluación de causas por cada defecto encontrado anteriormente: corte de piezas con dimensiones desiguales al molde (ver anexo 64), sellado de la marca descentrado (ver anexo 65), modelo desbastado con abultamientos en las uniones (ver anexo 66), modelo con manchas (ver anexo 67) y pegado inadecuado de la plantilla (ver anexo 68); con la finalidad de determinar a través de una ponderación el impacto de las causas en la generación de las mismas

3.4.4. DIAGRAMA DE PARETO

Para el bosquejo de este diagrama se ordenaron de mayor a menor las ponderaciones totales de cada una de las causas con referencia a cada defecto encontrado anteriormente, con la finalidad de determinar las causas potenciales en la generación de cada una de estas

Tabla A6: Diagrama de Pareto de las causas del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde

Nº	CAUSAS	Ponderación (con referencia a corte de piezas con dimensiones desiguales al molde)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
08	Personal incrustaba con imprecisión la chaveta a las piezas de forro	6	6	6	6	24	16.55%	16.55%	80%
10	Control de calidad inadecuado del corte de	6	6	6	6	24	16.55%	33.10%	80%
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21	14.48%	47.59%	80%
03	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21	14.48%	62.07%	80%
04	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	6	3	15	10.34%	72.41%	80%
06	Entrega tardía del material	3	3	1	3	10	6.90%	79.31%	80%
07	Control inadecuado del material	3	3	1	3	10	6.90%	86.21%	80%
01	Estrés laboral	1	3	1	3	8	5.52%	91.72%	80%
02	Mala actitud del personal	1	3	1	1	6	4.14%	95.86%	80%
09	Postura laboral inadecuada del personal	3	1	1	1	6	4.14%	100.00%	80%
						145	100%		

Fuente: *Tabla A64: Matriz de evaluación de causas de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde*




Figura B20: Diagrama de Pareto de las causas del corte de piezas con dimensiones desiguales al molde

Fuente: Tabla A64: Matriz de evaluación de causas de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde

INTERPRETACIÓN: La figura B20, especifica que; el personal inrustaba con imprecisión la chaveta a las piezas de forro, control de calidad inadecuado del corte de forro, mala calidad del ambiente de trabajo y la desmotivación laboral representan el 20% de las causas que impactan en el 80% de la generación de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde.

Tabla A7: Diagrama de Pareto de las causas del sellado de la marca descentrado

Nº	CAUSAS	Ponderación (con referencia a sellado de la marca descentrado)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
09	Método de trabajo inadecuado	6	6	6	6	24	18.32%	18.32%	80%
02	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21	16.03%	34.35%	80%
04	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21	16.03%	50.38%	80%
10	Control de calidad inadecuado del sellado de la marca	6	3	6	6	21	16.03%	66.41%	80%
05	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	1	3	10	7.63%	74.05%	80%
06	Control inadecuado del material	3	3	1	3	10	7.63%	81.68%	80%
03	Estrés laboral	1	3	3	1	8	6.11%	87.79%	80%
01	Mala actitud del personal	1	1	1	3	6	4.58%	92.37%	80%
08	Postura laboral inadecuada del personal	3	1	1	1	6	4.58%	96.95%	80%
07	Entrega tardía	1	1	1	1	4	3.05%	100.00%	80%
						131	100.00%		

Fuente: Tabla A65: Matriz de evaluación de causas del sellado de la marca descentrado




Figura B21 Diagrama de Pareto de las causas del sellado de la marca descentrado

Fuente: *Tabla A65: Matriz de evaluación de causas del sellado de la marca descentrado*

INTERPRETACIÓN: La figura B21, especifica que; el método de trabajo inadecuado, desmotivación laboral, mala calidad del ambiente de trabajo y el control de calidad inadecuado del sellado de la marca representan el 20% de las causas que impactan en el 80% de la generación del sellado de la marca descentrado.

Tabla A8: Diagrama de Pareto de las causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones

Nº	CAUSAS	Ponderación (con referencia a modelo desbastado con abultamiento en las uniones)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
09	Desbastado inadecuado del modelo	6	6	6	6	24	15.69%	15.69%	80%
02	Desmotivación laboral	3	6	6	6	21	13.73%	29.41%	80%
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	6	3	6	6	21	13.73%	43.14%	80%
10	Control de calidad inadecuado del desbastado del modelo	6	3	6	6	21	13.73%	56.86%	80%
01	Estrés laboral	3	3	3	6	15	9.80%	66.67%	80%
04	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	6	3	15	9.80%	76.47%	80%
03	Falta de habilidades interpersonales	3	3	3	3	12	7.84%	84.31%	80%
06	Textura frágil del modelo	3	3	1	3	10	6.54%	90.85%	80%
07	Control inadecuado del material	1	3	1	3	8	5.23%	96.08%	80%
08	Actividades repetitivas	1	1	3	1	6	3.92%	100.00%	80%
						153	100%		

Fuente: Tabla A66: Matriz de evaluación de causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones




Figura B22 Diagrama de Pareto de las causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones

Fuente: *Tabla A66: Matriz de evaluación de causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones*

INTERPRETACIÓN: La figura B22, especifica que; el desbastado inadecuado del modelo, desmotivación laboral, mala calidad del ambiente de trabajo y el control de calidad inadecuado del desbastado del modelo representan el 20% de las causas que impactan en el 80% de la generación del modelo desbastado con abultamiento en las uniones.

Tabla A9: Diagrama de Pareto de las causas del modelo con manchas

Nº	CAUSAS	Ponderación (con referencia a modelo con manchas)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
09	Personal laboraba con manos con pegantes	6	6	6	6	24	17.52%	17.52%	80%
02	Desmotivación laboral	3	6	6	6	21	15.33%	32.85%	80%
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21	15.33%	48.18%	80%
10	Control de calidad inadecuado de la limpieza del modelo	6	6	6	3	21	15.33%	63.50%	80%
03	Falta de habilidades interpersonales	3	3	3	3	12	8.76%	72.26%	80%
07	Textura frágil del modelo	3	3	3	3	12	8.76%	81.02%	80%
08	Actividades repetitivas	3	3	1	3	10	7.30%	88.32%	80%
01	Estrés laboral	1	3	1	1	6	4.38%	92.70%	80%
04	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	1	1	3	1	6	4.38%	97.08%	80%
06	Control inadecuado del material	1	1	1	1	4	2.92%	100.00%	80%
						137	100%		

Fuente: Tabla A67: Matriz de evaluación de causas del modelo con manchas




Figura B23: Diagrama de Pareto de las causas del modelo con manchas

Fuente: *Tabla A67: Matriz de evaluación de causas del modelo con manchas*

INTERPRETACIÓN: La figura B23, especifica que; el personal labore con manos con pegantes, desmotivación laboral, mala calidad del ambiente de trabajo y el control de calidad inadecuado de la limpieza del modelo representan el 20% de las causas que impactan en el 80% de la generación de modelo con manchas.

Tabla A10: Diagrama de Pareto de las causas del pegado inadecuado de la plantilla

Nº	CAUSAS	Ponderación (con referencia al pegado inadecuado de la plantilla)				Puntaje	Porcentaje	Porcentaje acumulado	80-20
08	Personal no aplicaba el pegante en la plantilla según lo requerido (pegado por todo el contorno de la plantilla)	6	6	6	6	24	16.00%	16.00%	80%
03	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21	14.00%	30.00%	80%
04	Mala calidad del ambiente de trabajo	6	3	6	6	21	14.00%	44.00%	80%
10	Control de calidad inadecuado del pegado de plantillas	6	6	6	3	21	14.00%	58.00%	80%
02	Estrés laboral	3	3	6	3	15	10.00%	68.00%	80%
05	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	3	3	12	8.00%	76.00%	80%
09	Personal deja destapado los pegantes	3	3	3	3	12	8.00%	84.00%	80%
06	Entrega tardía	3	3	1	3	10	6.67%	90.67%	80%
07	Control inadecuado del material	3	1	1	3	8	5.33%	96.00%	80%
01	Falta de habilidades interpersonales	1	1	3	1	6	4.00%	100.00%	80%
						150	100%		

Fuente: Tabla A68: Matriz de evaluación de causas del pegado inadecuado de la plantilla




Figura B24: Diagrama de Pareto de las causas del pegado inadecuado de la plantilla

Fuente: *Tabla A68: Matriz de evaluación de causas del pegado inadecuado de la plantilla*

INTERPRETACIÓN: La figura B24, especifica que; el personal no aplica el pegante en la plantilla según lo requerido (pegado por todo el contorno de la plantilla), desmotivación laboral, mala calidad del ambiente de trabajo y el control de calidad inadecuado del pegado de plantillas representan el 20% de las causas que impactan en el 80% de la generación del pegado inadecuado de la plantilla.

3.4.5. PORQUÉS

Se procedió a realizar la herramienta 5 porqués a cada una de las causas potenciales encontradas anteriormente para los defectos de: corte de piezas con dimensiones desiguales al molde (ver anexo A69), sellado de la marca descentrado (ver anexo A70), modelo desbastado con abultamiento en las uniones (ver anexo A71), modelo con manchas (ver anexo A72) y pegado inadecuado de la plantilla (ver anexo A73), con la finalidad de encontrar la causa raíz de cada una de estas.

3.5. DISEÑAR Y APLICAR UN PLAN DE MEJORA PARA LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA

3.5.1. MATRIZ 5W2H

Se procedió a realizar una matriz 5w2h a las causas raíces encontradas anteriormente, para los defectos: corte de piezas con dimensiones desiguales al molde, sellado de la marca descentrado, modelo desbastado con abultamiento en las uniones, modelo con manchas y pegado inadecuado de la plantilla; especificando: ¿qué se realizó?, ¿dónde se realizó?, ¿quién se realizó?, ¿cuándo se realizó?, ¿cómo se realizó?, ¿por qué se realizó? y ¿cuánto personal se involucró?

Tabla A11: Matriz 5w2h del plan de mejora

CAUSA	QUÉ (se realizó)	DÓNDE (se realizó)	QUIÉN (lo realizó)	CUÁNDO (se realizó)		CÓMO (se realizó)	POR QUÉ (se realizó)	CUÁNTO (personal se involucró)
				INICIO	FIN			
La empresa no había adherido a la bandeja de la máquina un bosquejo de escala de medición para calcular la medida requerida del sellado de la marca	Se adhirió a la bandeja de la máquina selladora un bosquejo de escala de medición con las medidas requeridas del sellado de la marca	Área de habilitado	Investigadores	8/10/2018	8/10/2018	Mediante un bosquejo de líneas de escala según las medidas requeridas para el sellado de la marca	Personal realizaba inadecuadamente el sellado de la marca	Todo el personal del área de habilitado
La empresa no contaba con instructivos de trabajo	Instructivos de trabajo para los procedimientos de los kpv's	Área de corte, perfilado, habilitado y alistado	Investigadores	8/10/2018	8/10/2018	Mediante una planilla, en la que se especificó: el área, proceso, materiales, herramientas, procedimientos, ilustraciones y criterios para la evaluación final	Personal realizaba inadecuadamente los procedimientos de las variables claves del proceso	Todo el personal de las áreas de corte, perfilado, habilitado y alistado

La empresa no contaba con un plan de capacitación	Un plan de capacitación sobre: los procedimientos de los kpv's, control de calidad de los kpv's, la metodología 5s y sus pasos	Área de corte, perfilado, habilitado y alistado	Investigadores	9/10/2018	9/10/2018	Mediante una planilla, en la que se especificó: la fecha, temática, objetivo, grupo objetivo y los responsables de la capacitación	Personal no recibió a detalle información sobre los procedimientos de las variables claves del proceso	Todo el personal de las áreas de corte, perfilado, habilitado y alistado
La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo	Se generó una cultura organizacional y de limpieza del puesto de trabajo a través de la aplicación de la metodología 5s	Área de corte, perfilado, habilitado y alistado	Investigadores	10/10/2018	22/10/2018	Promoviendo una cultura organizacional del puesto de trabajo mediante la aplicación de los pasos de la metodología 5s	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	Todo el personal de las áreas de corte, perfilado, habilitado y alistado
La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo						Promoviendo una cultura de limpieza del puesto de trabajo mediante la aplicación de los pasos de la metodología 5s	Personal tenía su puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	


Elaborado por:

Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz
Dni: 48106593

Revisado por:



Nombre: Ricardo Steiman Benites Alaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espinda Mendoza
Dni: 47615006


CAJAZADOS D'MODA KING.
Nombre: Angelica Mendoza Aranda
Dni: 18964700
RUC 10180967091

3.5.2. BOSQUEJO DE ESCALA DE MEDICIÓN PARA CALCULAR LA MEDIDA REQUERIDA DEL SELLADO DE LA MARCA

Para la implementación de la mejora del bosquejo de la escala de medición en la bandeja de la máquina selladora se procedió a trazar cuatro líneas; dos de color blancas que indican los márgenes de las extremidades laterales de la plantilla, una de color amarillo que indica el nivel base para colocar la lámina pan de oro, y por último una línea de color roja que indica el nivel base para colocar la extremidad inferior de la plantilla. (ver anexo B64 y B65)

3.5.3. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

Se realizó un instructivo de trabajo para realizar los procedimientos: cortado de forro (ver anexo A74), sellado de la marca (ver anexo A75), desbastado (ver anexo A76), pegado del modelo (ver anexo A77) y pegado de la plantilla (ver anexo A78)

3.5.4. PLAN DE CAPACITACIÓN

Se elaboró un plan de capacitación en el que se tomó en cuenta las temáticas sobre: procedimientos para realizar las actividades de las variables claves del proceso, control de calidad de las variables claves del proceso, la metodología 5s y sus pasos; detallando a cada una de estas: la fecha, objetivo, grupo objetivo y responsables (Ver anexo A79)

3.5.5. CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE LAS VARIABLES CLAVES DEL PROCESO

Se realizó la capacitación de procedimientos de las variables claves del proceso al personal de corte, habilitado, perfilado y alistado según sea correspondiente (Ver anexo B66). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (ver anexo 80)

3.5.6. CAPACITACIÓN SOBRE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS VARIABLES CLAVES

Se realizó la capacitación de control de calidad de las variables claves al personal de corte, habilitado, perfilado y alistado según sea correspondiente (Ver anexo B67). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (Ver anexo 81)

3.5.7. METODOLOGÍA 5S

3.5.7.1. PRE-AUDITORÍAS 5S

Para generar una cultura organizacional y de limpieza del puesto de trabajo a través del cumplimiento de la metodología 5s, se realizó una pre-auditoría por cada área (corte, habilitado, perfilado y alistado) con el propósito de analizar el porcentaje de cumplimiento S dando como resultado

3.5.7.1.1. PRE-AUDITORÍAS 5S-CORTE

Tabla A12: Resumen de Pre-auditoría 5s-Corte

PASOS	Sí	No	Total	Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0	6	6	0%
Ordenar	0	5	5	0%
Limpiar	1	5	6	16.67%
Estandarizar	0	4	4	0%
Disciplinar	0	6	6	0%

Fuente: Tabla A82: Pre-auditoría 5s-corte




Figura B25: Porcentaje de cumplimiento-Corte

Fuente: Tabla A82: Pre-auditoría 5s-corte

Interpretación: La pre-auditoría 5s realizada al área de corte dio como resultado en clasificar 0%, ordenar 0%, limpiar 16.67%, estandarizar 0% y disciplina 0%, evidenciando un bajo cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s.

3.5.7.1.2. PRE-AUDITORÍAS 5S-HABILITADO

Tabla A13: Resumen de Pre-auditoría 5s-Habilitado

PASOS	Sí	No	Total	Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0	6	6	0%
Ordenar	0	5	5	0%
Limpiar	1	6	7	14.29%
Estandarizar	0	4	4	0%
Disciplinar	0	6	6	0%

Fuente: Tabla A83: Pre-auditoría 5s-Habilitado




Figura B26: Porcentaje de cumplimiento-Habilitado

Fuente: Tabla A83: Pre-auditoría 5s-Habilitado

Interpretación: La pre-auditoría 5s realizada al área de habilitado dio como resultado en clasificar 0%, ordenar 0%, limpiar 14.29%, estandarizar 0% y disciplina 0%, evidenciando un bajo cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s.

3.5.7.1.3. PRE-AUDITORÍAS 5S-PERFILADO

Tabla A14: Resumen de Pre-auditoría 5s-Perfilado

PASOS	Sí	No	Total	Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0	6	6	0%
Ordenar	0	5	5	0%
Limpiar	1	6	7	14.29%
Estandarizar	0	4	4	0%
Disciplinar	0	6	6	0%

Fuente: Tabla A84: Pre-auditoría 5s-Perfilado




Figura B27: Porcentaje de cumplimiento-Perfilado

Fuente: Tabla A84: Pre-auditoría 5s-Perfilado

Interpretación: La pre-auditoría 5s realizada al área de perfilado dio como resultado en clasificar 0%, ordenar 0%, limpiar 14.29%, estandarizar 0% y disciplina 0%, evidenciando un bajo cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s.

3.5.7.1.4. PRE-AUDITORÍAS 5S-ALISTADO

Tabla A15: Resumen de Pre-auditoría 5s-Alistado

PASOS	Sí	No	Total	Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0	6	6	0%
Ordenar	0	5	5	0%
Limpiar	1	6	7	14.29%
Estandarizar	0	4	4	0%
Disciplinar	0	6	6	0%

Fuente: Tabla A85: Pre-auditoría 5s-Alistado




Figura B28: Porcentaje de cumplimiento-Alistado

Fuente: Tabla A85: Pre-auditoría 5s-Alistado

Interpretación: La pre-auditoría 5s realizada al área de alistado dio como resultado en clasificar 0%, ordenar 0%, limpiar 14.29%, estandarizar 0% y disciplina 0%, evidenciando un bajo cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s.

3.5.7.2. CAPACITACIÓN 5S

Posteriormente se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo de la metodología 5s y concientizar al personal sobre la importancia y los beneficios de esta (Ver anexo B68). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (Ver anexo B86)

3.5.7.3. DESARROLLO DEL PRIMER PASO DE LA METODOLOGÍA 5S: CLASIFICAR

Se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo del primer paso de la metodología 5s: clasificar (Ver anexo B69). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (Ver anexo A87)

Para el desarrollo del primer paso de la metodología 5s, el personal separó los elementos necesarios de los innecesarios por medio de las tarjetas rojas a fin de reubicarlos, eliminarlos o inspeccionarlos en el área de corte (ver anexo B70), habilitado (ver anexo B71), perfilado (ver anexo B72) y alistado (Ver anexo B73). Obteniendo como resultado:

Tabla A16: Resumen de tarjetas rojas

Nº	ÁREA	NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD	DISPOSICIÓN
1	Corte	Jabas con hormas	5	Reubicar a Almacén
2	Corte	Fluorescente	1	Eliminar
5	Habilitado	Balde de pegolán	1	Eliminar
6	Perfilado	Hilos	4	Reubicar a Almacén
7	Perfilado	Botellas	3	Eliminar
8	Alistado	Talonnario de facturas	1	Reubicar a Almacén
9	Alistado	Plantillas	12	Reubicar a Almacén

Fuente: Calzados D'Moda King

Posteriormente se reubicaron cada uno de los elementos encontrados en el área de corte (ver anexo B74), perfilado (ver anexo B75) y alistado (ver anexo B76), llevando los elementos eliminados a la zona roja asignada por la empresa (ver anexo B77)

3.5.7.4. DESARROLLO DEL SEGUNDO PASO DE LA METODOLOGÍA 5S: ORDENAR

Se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo del segundo paso de la metodología 5s: ordenar (ver anexo B78). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (ver anexo A88)

Para el desarrollo del segundo paso de la metodología 5s, se organizaron los elementos necesarios conforme a su frecuencia de uso y se colocaron letreros de color para que el personal reconozca el lugar en el que deben colocarse los mismos. Así mismo, se delimitó el perímetro de trabajo por medio de líneas divisorias colocadas en el suelo del área de corte (ver anexo B79), habilitado (ver anexo B80), perfilado (ver anexo B81) y alistado (ver anexo B82)

3.5.7.5. DESARROLLO DEL TERCER PASO DE LA METODOLOGÍA 5S: LIMPIAR

Se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindarles información sobre el desarrollo del tercer paso de la metodología 5s: limpiar (ver anexo B83). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (ver anexo A89)

Para el desarrollo del tercer paso de la metodología 5s, se hizo una limpieza general y se colocaron bolsas de basura para evitar la acumulación de desperdicios en el área de corte (ver anexo B84), habilitado (ver anexo B85), perfilado (ver anexo B86) y alistado (ver anexo B87). Así mismo, se estableció un área específica de limpieza en el que se ubicaron los materiales de limpieza (ver anexo B88)

Se elaboró también un manual de limpieza para el personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado; en el que se consideró el: objetivo del manual, propósito de la limpieza, recursos necesarios, actividades, así como las responsabilidades. Tal manual fue publicado en el periódico mural para el conocimiento de todos (ver anexo B89)

Finalmente, se realizó un checklist para la evaluación diaria del orden y limpieza por cada área a cargo de la jefa de producción (ver anexo A91)

3.5.7.6. DESARROLLO DEL CUARTO PASO DE LA METODOLOGÍA 5S: ESTANDARIZAR

Se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo del cuarto paso de la metodología 5s: estandarizar. Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (ver anexo B90) y se fijaron políticas de orden y limpieza, con el propósito de sensibilizar al trabajador de que hay una mejor manera de realizar sus actividades en un ambiente laboral ordenado, limpio y por ende seguro (Ver anexo B91)

Además, se estableció realizar una limpieza general por parte del personal del área de trabajo; para ello se elaboró un cronograma (Ver anexo A94), el cual fue publicado en el periódico mural para el conocimiento de todos (ver anexo B92)

Para la concientización del orden y la limpieza se colocaron mensajes en letreros de color, a fin de motivar al personal (ver anexo B93)

También, se colocó letreros con el nombre de: área de corte (ver anexo B94), habilitado (ver anexo B95), perfilado (ver anexo B96) y alistado (ver anexo B97), con el propósito de mantener señalizadas cada una de estas

3.5.7.7. DESARROLLO DEL QUINTO PASO DE LA METODOLOGÍA 5S: DISCIPLINA

Se realizó una capacitación al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo del quinto paso de la metodología 5s: disciplina (ver anexo B98). Así mismo, se registró la presencia de cada participante en el formato de control de asistencia (ver anexo A95)

Posteriormente, se efectuaron cuatro post-auditorías semanales por cada área: corte, habilitado, perfilado y alistado desde el 27/10/2018 al 18/11/2018, con el propósito de analizar el porcentaje de cumplimiento de cada etapa de la metodología después de aplicarla dando como resultado

3.5.7.7.1. POST-AUDITORÍA 5S-CORTE

Tabla A17: Resumen de Pre-auditoría 5s-Corte

PASOS	PRE-AUDITORÍA 10/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 1 27/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 2 3/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 3 10/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 4 18/11/2018 Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0%	33%	50%	71%	83%
Ordenar	0%	60%	80%	80%	80%
Limpiar	16.67%	67%	67%	83%	83%
Estandarizar	0%	50%	50%	75%	75%
Disciplinar	0%	50%	50%	83%	83%

Fuente: Tabla A96: Post-auditoría 5s-Corte




Figura B29: Evaluación de las 5s-Corte

Fuente: Tabla A96: Post-auditoría 5s-Corte

Interpretación: La post-auditoría 5s realizada al área de corte dio como resultado un alto crecimiento en el cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s respecto a la pre-auditoría en el que aumentó en: clasificar de 0% a 83%, ordenar de 0% a 80%, limpiar de 16.67% a 83%, estandarizar de 0% a 75% y disciplina de 0% a 83%

3.5.7.7.2. POST-AUDITORÍA 5S-HABILITADO

Tabla A18: Resumen de Pre-auditoría 5s-Habilitado

PASOS	PRE-AUDITORÍA 10/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 1 27/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 2 3/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 3 10/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 4 18/11/2018 Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0%	33%	50%	71%	83%
Ordenar	0%	60%	60%	80%	80%
Limpiar	14.29%	57%	71%	86%	86%
Estandarizar	0%	50%	50%	75%	75%
Disciplinar	0%	50%	50%	83%	83%

Fuente: Tabla A97: Post-auditoría 5s-Habilitado




Figura B30: Evaluación de las 5s-Habilitado

Fuente: Tabla A97: Post-auditoría 5s-Habilitado

Interpretación: La post-auditoría 5s realizada al área de habilitado dio como resultado un alto crecimiento en el cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s respecto a la pre-auditoría en el que aumentó en: clasificar de 0% a 83%, ordenar de 0% a 80%, limpiar de 14.29% a 86%, estandarizar de 0% a 75% y disciplina de 0% a 83%

3.5.7.7.3. POST-AUDITORÍA 5S-PERFILADO

Tabla A19: Resumen de Pre-auditoría 5s-Perfilado

PASOS	PRE-AUDITORÍA 10/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 1 27/10/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 2 3/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 3 10/11/2018 Porcentaje de cumplimiento	POST-AUDITORÍA 4 18/11/2018 Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0%	33%	67%	71%	83%
Ordenar	0%	60%	60%	80%	80%
Limpiar	14.29%	57%	71%	86%	86%
Estandarizar	0%	50%	50%	75%	75%
Disciplinar	0%	50%	50%	83%	83%

Fuente: Tabla A98: Post-auditoría 5s-Perfilado




Figura B31: Evaluación de las 5s-Perfilado

Fuente: Tabla A98: Post-auditoría 5s-Perfilado

Interpretación: La post-auditoría 5s realizada al área de perfilado dio como resultado un alto crecimiento en el cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s respecto a la pre-auditoría en el que aumentó en: clasificar de 0% a 83%, ordenar de 0% a 80%, limpiar de 14.29% a 86%, estandarizar de 0% a 75% y disciplina de 0% a 83%

3.5.7.7.4. POST-AUDITORÍA 5S-ALISTADO

Tabla A20: Resumen de Pre-auditoría 5s-Alistado

PASOS	PRE-AUDITORÍA 10/10/2018	POST-AUDITORÍA 1 27/10/2018	POST-AUDITORÍA 2 3/11/2018	POST-AUDITORÍA 3 10/11/2018	POST-AUDITORÍA 4 18/11/2018
	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento
Clasificar	0%	33%	67%	71%	83%
Ordenar	0%	60%	60%	80%	80%
Limpiar	14.29%	57%	71%	86%	86%
Estandarizar	0%	50%	50%	75%	75%
Disciplinar	0%	50%	50%	83%	83%

Fuente: Tabla A99: Post-auditoría 5s-Alistado




Figura B32: Evaluación de las 5s-Alistado


Fuente: Tabla A99: Post-auditoría 5s-Alistado

Interpretación: La post-auditoría 5s realizada al área de alistado dio como resultado un alto crecimiento en el cumplimiento de los requerimientos de la metodología 5s respecto a la pre-auditoría en el que aumentó en: clasificar de 0% a 83%, ordenar de 0% a 80%, limpiar de 14.29% a 86%, estandarizar de 0% a 75% y disciplina de 0% a 83%

3.5.8. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN

Se realizó un programa de reconocimiento e integración con la finalidad de motivar al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado; para ello, se tomó en cuenta las siguientes actividades: charlas motivacionales, reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo, detallando su descripción y frecuencia de cada una de ellas

Tabla A21: Programa de reconocimiento e integración

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN			CALZADOS D'MODA KING 
Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Charla motivacionales	Motivar al personal en general a realizar adecuadamente sus labores	Semanal
2	Reconocimiento al trabajador más proactivo	Reconocimiento de motivación por buenas prácticas laborales	Semanal
3	Reconocimiento al puesto de trabajo modelo	Reconocimiento al puesto de trabajo que este más limpio y ordenado	Semanal

Fuente: Calzados D'Moda King

Así mismo se describió el desarrollo de cada una de las actividades del programa de reconocimiento e integración (ver anexo A100), las cuales fueron: charlas motivacionales; reconocimiento al trabajador más proactivo, el cual se evaluó mediante la ficha de evaluación del trabajador proactivo-Calzados D'Moda King (ver anexo A102) y reconocimiento al puesto de trabajo modelo, evaluado mediante la ficha de evaluación del puesto de trabajo modelo-Calzados D'Moda King (ver anexo A103)

Así mismo, se especificó: los momentos, actividad, descripción y objetivo de la charla motivacional (ver anexo A101)

También se elaboró un plan de reconocimiento y motivación, en el que se especificó: la fecha, actividad, grupo objetivo y los responsables (ver anexo A104). Se llevó a cabo una charla motivacional semanal al personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado sobre: el esfuerzo (ver anexo B99),

responsabilidad (ver anexo B100), disponibilidad al cambio (ver anexo B101) y la calidad (ver anexo B102); de igual manera, se hizo un reconocimiento semanal al trabajador más proactivo y el puesto de trabajo modelo el: 27/10/2018 (ver anexo B103), 3/11/2018 (ver anexo B104), 10/11/2018 (ver anexo B105) y el 17/11/2018 (ver anexo B106)

3.6. CONTROLAR LAS VARIABLES CLAVES Y DETERMINAR EL IMPACTO DE LAS MEJORAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA.

3.6.7. REGISTROS DE MEDICIÓN

Después de implementar cada una de las mejoras detalladas anteriormente se procedió a medir cada una de las variables claves del proceso (Kpv's), con la finalidad de determinar el impacto de las mejoras en cada una de estas. La cantidad de muestras efectuadas por cada Kpv fueron de 30 en un periodo de seis. Las mediciones se efectuaron desde el 19/09/2018 al 24/09/2018, obteniendo un total de novecientas mediciones.

3.6.7.1. MEDICIÓN DEL KPV 1 (CORTE DE PIEZAS DE FORRO)

El registro de control de calidad ejecutado después de la mejora para la variable clave del proceso de corte de piezas de forro del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A109-A114). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la primera medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B33: Carta de control X-R del kpv corte de piezas de forro

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control X indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control R se apreciaba una variación más notoria originada por causas comunes en el proceso, pero estando dentro de los límites de control. Por ende, el proceso se encontraba bajo control estadístico.




Figura B34: Capacidad del kpv corte de piezas de forro

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de corte de piezas de forro indicó un $C_p = 0,51$ y un $C_{pk} = 0,45$. Apareciendo una campana de gauss más espigada y detallando que dicho proceso se encontraba produciendo con una desviación estándar menor que la anterior (antes de la mejora).

3.6.7.2. MEDICIÓN DEL KPV 2 (SELLADO DE LA MARCA)

El registro de control de calidad ejecutado después de la mejora para la variable clave del proceso sellado de la marca del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A115-A120). En consecuencia, el análisis de los

gráficos de control y la capacidad del proceso para la segunda medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B35: Carta de control X-R del kpv sellado de la marca

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control R indicaba estabilidad con una variación notoria pero originada por causas comunes en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control X se apreciaba una variación menos notoria, originada por causas comunes. Por ende, el proceso después de la aplicación de la mejora se encontraba bajo control estadístico.




Figura B36: Capacidad del kpv sellado de la marca

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de sellado de la marca indicó un $C_p = 0,61$ y un $C_{pk} = 0,51$. Apreciando una campana de gauss mucho más espiada y centrada, detallando que dicho proceso se encontraba produciendo con una desviación estándar mucho menor que la anterior (antes de la mejora).

3.6.7.3. MEDICIÓN DEL KPV 3 (DESBASTADO DEL MODELO)

El registro de control de calidad ejecutado después de la mejora para la variable clave del proceso desbastado del modelo del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de

conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A121-A126). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la tercera medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B37: Carta de control X-R del kpv desbastado del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control X indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control R se apreciaba una variación más notoria originada por causas comunes en el proceso, pero estando dentro de los límites de control. Por ende, el proceso se encontraba bajo control estadístico.




Figura B38: Capacidad del kpv desbastado del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de desbastado del modelo indicó un $C_p = 0,55$ (menor variación) y un $C_{pk} = 0,39$ (más centrada). Apareciendo una campana de gauss mucho más espigada y detallando que dicho proceso se encontraba produciendo con una desviación estándar menor que la anterior (antes de la mejora).

3.6.7.4. MEDICIÓN DEL KPV 4 (LIMPIEZA DEL MODELO)

El registro de control de calidad ejecutado después de la mejora para la variable clave del proceso limpieza del modelo del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A127-A132). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la cuarta medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B39: Carta de control X-R del kpv limpieza del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control X indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control R se apreciaba

una variación más notoria originada por causas comunes en el proceso, pero estando dentro de los límites de control. Por ende, el proceso se encontraba bajo control estadístico.




Figura B40: Capacidad del kpv limpieza del modelo

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de limpieza del modelo indicó un $C_p = 0,57$ (menor variación) y un $C_{pk} = 0,46$ (más centrada). Apareciendo una campana de gauss mucho más espigada y centrada, detallando que dicho proceso se encontraba produciendo con una desviación estándar menor que la anterior (antes de la mejora).

3.6.7.5. MEDICIÓN DEL KPV 5 (PEGADO DE PLANTILLAS)

El registro de control de calidad ejecutado después de la mejora para la variable clave del proceso pegado de plantillas del calzado vestir fiestas estuvo conformado por cinco rangos de requerimientos detallados en el mismo, y con especificaciones de

conformidad (inferior y superior) bajo los rangos de dos y cuatro (ver anexo A133-A138). En consecuencia, el análisis de los gráficos de control y la capacidad del proceso para la quinta medición arrojaron los siguientes resultados:




Figura B41: Carta de control X-R del kpv pegado de la plantilla

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: La gráfica de control X indicaba estabilidad con una variación originada por causas comunes en el proceso evaluado. Del mismo modo, en el gráfico de control R se apreciaba una variación más notoria originada por causas comunes en el proceso, pero estando dentro de los límites de control. Por ende, el proceso se encontraba bajo control estadístico.




Figura B42: Capacidad del kpv pegado de la plantilla

Fuente: Programa minitab 17

INTERPRETACIÓN: El gráfico de capacidad del proceso de pegado de la plantilla indicó un $C_p = 0,58$ y un $C_{pk} = 0,46$. Apreciando una campana de gauss más espigada y centrada, detallando que dicho proceso se encontraba produciendo con una desviación estándar mucho menor que la anterior (antes de la mejora).

3.6.7.6. RESUMEN DE LAS MEDICIÓN DE LOS KPV'S

El presente resumen se detalló la cantidad de productos defectuosos por día y por cada variable clave del proceso después de la implementación de las mejoras. En el mismo, se pudieron apreciar el porcentaje de productos defectuosos por cada día con referencia a la muestra mensurada.

Tabla 22: Cantidad de productos defectuosos

FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS	CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS					TOTAL DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS	% DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS
		Corte de piezas de forro	Sellado de la marca	Debastado del modelo	Limpieza del modelo	Pegado de plantillas		
19/11/2018	150	4	0	2	2	3	11	7.3%
20/11/2018	150	2	4	3	1	4	14	9.3%
21/11/2018	150	1	2	3	4	3	13	8.7%
22/11/2018	150	1	4	3	3	2	13	8.7%
23/11/2018	150	4	2	1	0	2	9	6.0%
24/11/2018	150	2	0	0	0	1	3	2.0%
TOTAL	900	14	12	12	10	15	63	7.00%

Fuente: Calzados D'Moda King




Figura B43: Porcentaje de productos defectuosos

Fuente: Calzados D'Moda King

INTERPRETACIÓN: En la figura B43, se indica que; el 7% de las 900 mediciones tomadas después de la implementación de las mejoras en las áreas de producción de corte, habilitado, perfilado y alistado fueron defectuosas; es decir, 63 pares de calzado vestir fiestas; mientras que el otro 93% restante (es decir, 837 pares de calzado vestir fiestas) salieron conforme a las especificaciones del cliente.

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Tabla A23: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora por cada variable clave del proceso

VARIABLE CLAVE DEL PROCESO	CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS		
	ANTES DE LA MEJORA	DESPUÉS DE LA MEJORA	DIFERENCIA
Corte de piezas de forro	0.2389	0.0778	0.1611
Sellado de la marca	0.2222	0.0667	0.1556
Debastado del modelo	0.2167	0.0667	0.1500
Limpieza del modelo	0.2500	0.0556	0.1944
Pegado de las plantillas	0.2444	0.0833	0.1611

Fuente: Tabla A22: Cantidad de productos defectuosos

INTERPRETACIÓN: La tabla presentada anteriormente visualizó la cantidad de productos defectuosos por cada una de las variables claves del proceso antes de la aplicación de la mejora y después de la misma. Así mismo, para la obtención de estos resultados se tomó como base cada par de piezas de calzado terminados en proceso.

Tabla A24: Estadísticos descriptivos de la cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora

			Estadístico	Desv. Error
PRODUCTOS DEFECTUOSOS ANTES	Media		0.234440	0.0064255
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	0.216600	
		Límite superior	0.252280	
	Media recortada al 5%		0.234561	
	Mediana		0.238900	
	Varianza		0.000	
	Desv. Desviación		0.0143678	
	Mínimo		0.2167	
	Máximo		0.2500	
	Rango		0.0333	
	Rango intercuartil		0.0278	
	Asimetría		-0.361	0.913
	Curtosis		-2.417	2.000

PRODUCTOS DEFECTUOSOS DESPUÉS	Media		0.070020	0.0048315
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	0.056606	
		Límite superior	0.083434	
	Media recortada al 5%		0.070083	
	Mediana		0.066700	
	Varianza		0.000	
	Desv. Desviación		0.0108036	
	Mínimo		0.0556	
	Máximo		0.0833	
	Rango		0.0277	
	Rango intercuartil		0.0194	
	Asimetría		-0.085	0.913
	Curtosis		-0.820	2.000

Fuente: Tabla A23: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora por cada variable clave del proceso




Figura B44: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora

Fuente: Tabla A23: Cantidad de productos defectuosos antes y después de la mejora por cada variable clave del proceso

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura de estadísticos descriptivos antes de la implementación de la mejora y después de esta, se visualizó que la cantidad de productos defectuosos disminuyó de un 23.44% a un 7%, es decir se redujo en un 16.44%.

A. PRUEBA DE NORMALIDAD

H1: los datos presentan un comportamiento normal

H0: los datos no presentan un comportamiento normal

Criterio para determinar la normalidad

Si:

$P < 0.05$ se rechaza H1

$P \geq 0.05$ se aprueba H1

Tabla A25: Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
ADM	0.222	5	,200 ⁺	0.915	5	0.500
DDM	0.221	5	,200 ⁺	0.953	5	0.756
DF	0.376	5	0.020	0.788	5	0.065

INTERPRETACIÓN: En la tabla A25, se visualizó que los datos obtenidos por la prueba Shapiro-Wilk (muestra menor a 50) son mayores a 0.05, afirmando que los datos presentan una distribución normal, por ende, se procedió a realizar una prueba paramétrica (prueba T-student) para la contratación de la hipótesis.

B. PRUEBA DE HIPOTESIS

H2: La aplicación de la metodología DMAIC reduce la cantidad de productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018.

H02: La aplicación de la metodología DMAIC no reduce la cantidad de productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018.

Criterios para determinar la hipótesis

Si:

$P < 0.05$ se aprueba H2

$P \geq 0.05$ se rechaza H2

Tabla A26: Prueba de muestras emparejadas

	Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	95% de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
ADM - DDM	0.1644	0.0173807	0.007773	0.1428391	0.1860	21.15	4	0.000

Fuente: Programa SPSS

INTERPRETACIÓN: Después de haber ejecutado la prueba de hipótesis, se obtuvo un valor de significancia de 0.000, lo cual nos indica que se aprueba H2; es decir, la aplicación de la metodología DMAIC reduce significativamente la cantidad de productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018.

IV. DISCUSIONES

- Al diagnosticar el proceso productivo se lo logró determinar por medio de los registros de la empresa Calzados D'Moda King que la cantidad total de productos defectuosos entre los meses de julio a diciembre del año 2017 fueron de 21.05% con respecto al total de productos en procesos fabricados en dicho semestre. Estos datos son contrastables con los obtenidos por Gamboa y Escobar (2016), quienes lograron diagnosticar a través de los registros de la empresa Giorgio Sport S.A que la cantidad de productos defectuosos entre los meses de noviembre del 2015 a marzo del 2016 fueron de 10% con respecto al total de productos terminados. Sin embargo, para hacer el diagnostico respectivo de la cantidad de productos defectuosos en la presente investigación se tomó en cuenta al producto en proceso, obteniendo resultados más precisos y veraces. Así como lo indican Evans y Lindsay (2014, p.78), quienes afirman que el diagnóstico y análisis de la calidad de un producto debe realizarse en el proceso y no al final de este.
- Así mismo se definieron las variables claves del proceso de producción de la empresa Calzados D'Moda King, extrayendo cada una de las variables de salida con sus respectivas especificaciones técnicas de cada uno de procesos de producción, y éstas a través de una matriz se evaluaron con el apoyo de la jefa de producción; determinando mediante un diagrama de Pareto como kpvs a: corte de piezas de forro, sellado de la marca, desbastado del modelo, limpieza del modelo y pegado de la plantilla. Estos datos son contrastables con los de Chiza (2013) quien a través solo de un diagrama de voz del cliente represento las variables claves del proceso del producto final, obteniendo como kpvs: tablero con montaduras, tableros despegados y tableros reventados. De esta manera se recalca que la definición de las variables claves del proceso determinadas en el presente estudio fueron más relevantes y concisas, ya que para la determinación de estas se tomó como referencia a cada una de las variables de salida de cada uno de los subprocesos representadas en el diagrama SIPOC anteriormente. Tal cual como lo afirman Molteni y Cecchi (2008, p.183), quienes mencionan que la determinación de variables claves de un proceso deben ser específicas y deben estar representadas por cada sub proceso que la conforma.

- Con las mediciones de los kpv's realizadas mediante registros de control de calidad en donde se detallaron cada una de las especificaciones y rangos del cliente, así como una serie requisitos (línea de producción, modelo, lote, fecha, hora y otros), se lograron obtener como resultado una cantidad de 23.89% de productos defectuosos, un cp de 0.35 y cpk de 0.08 para el kpv de corte de piezas de forro; 22.22% de productos defectuosos, un cp de 0.34 y un cpk de 0.10 para el kpv sellado de la marca; 21.67% de productos defectuosos, un cp de 0.35 y un cpk 0.07 para el kpv desbastado del modelo; 25% de productos defectuosos, un cp de 0.33 y un cpk de 0.06 para el kpv limpieza del modelo; y 24.44% de productos defectuosos, un cp de 0.27 y un cpk 0.19 para el kpv pegado de la plantilla. Estos datos son contrastables con los de Gamboa y Escobar (2016) quienes a través de registros de control de calidad con requisitos generales determinaron que la cantidad de productos defectuosos fue de un 11.9% con respecto a los 1184 pares fabricados por la empresa Giorgio Sport S.A y con un cpk de -0.75. Sin embargo, en la presente investigación se determinó la cantidad de productos defectuosos en los procesos y se realizó un análisis estadístico del proceso más profundo, donde se incluyó no solo el índice de habilidad del proceso (cpk) sino también la razón de habilidad del proceso (cp) por cada uno de los kpv's. Así como lo mencionan Gómez, y otros (2009), resaltando que el análisis estadístico del proceso se debe realizar con los indicadores de cp y cpk para determinar y analizar detalladamente la variabilidad del producto en proceso y el cumplimiento de las especificaciones del cliente.
- Con el análisis de las causas de las variables claves del proceso realizadas mediante una lluvia de ideas, diagramas de Ishikawa, matrices de evaluación, y matrices de 5 porqués, se lograron determinar como causas raíces: que la empresa no estaba comprometida con el personal, la empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo, la empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo, la empresa no había elaborado un registro de control de calidad adecuado que sirva como herramienta para la capacitación del personal, la empresa no contaba con un plan de capacitación, la empresa no contaba con instructivos de trabajo, y la empresa no había demarcado la bandeja de la máquina con las medidas requeridas para realizar el sellado de la marca. Demostrando que, los resultados obtenidos en la presente investigación fueron

determinados de manera más precisa y verás en comparación con los obtenidos por Reynoso (2016), quien determinó solo mediante la matriz de 5 por que las causas raíces del problema general, las cuales fueron: no existía un instructivo de ajuste adecuado de principales equipos en máquina de construcción, no está establecido una frecuencia de análisis del sistema de medición de los principales equipos, equipos de compresión de aire presentaban un nivel de presión menor a 150 psi, diseño de planchadores no se ajustaban correctamente a lo requerido por el proceso y las presiones de planchado no estaban adecuadas a lo requerido por el proceso. Sin embargo, el presente estudio se efectuó de una manera más exhausta y minuciosa, ya que se tomaron en cuenta tres herramientas esenciales para en análisis de causas. Tal cual como lo menciona Gutiérrez y De la Vara (2010, p.147) quienes afirman que para determinar las causas raíces de un problema se debe tener en cuenta tres análisis detallados; determinación de causas generales, determinación de causas potenciales, y por último determinación de causas raíces.

- Para el diseño y aplicación de las mejoras asignadas a cada una de las variables claves del proceso se procedió a realizar una matriz 5w2h donde se efectuó un plan de acción por cada causa raíz, argumentando y especificando la aplicación de las correcciones. A partir de ello, se empezó a bosquejar cada una de las líneas (según la medida requerida) sobre la plataforma de la maquina selladora, se realizaron los instructivos de trabajo para cada kpv, se efectuó el plan de capacitación con temáticas sobre los instructivos de trabajo por cada kpv y la metodología 5S, aplicación de la metodología 5S, y finalmente la ejecución de las charlas motivacionales al personal; logrando así implementar completamente las mejoras mencionadas anteriormente. Estos datos son contrastables con los obtenidos por Gamboa y Escobar (2016), quienes realizaron el diseño de un formato para la selección de los proveedores (implementación incompleta), el instructivo para la selección y evaluación de la calidad del cuero (implementación completa), reacondicionamiento de las canastillas se almacenaba el producto en proceso (implementación completa), capacitación de los operarios que manejaban los pegantes (implementación incompleta), y realización del instructivo para el pegado de la suela (implementación completa). Dichos resultados no alcanzaron a implementarse completamente debido a que

diseñaron las mejoras solo a través de un cronograma donde detallaron únicamente la fecha de la ejecución y los encargados de las mismas, dejando de lado a especificaciones básicas como: personal involucrado para la realización de las correcciones, lugar, importancia y justificación de la realización de las mismas, entre otros; generando un menor impacto en la aplicación de las mejoras. Tal como lo asevera Valderrey (2012, p.76), quién menciona que la aplicación de la matriz 5w2h proporciona un mejor soporte para implementación de mejoras.

- Con el control de las variables claves del proceso a través de los registros de control de calidad, se determinó que la implementación de las mejoras logró; para el kpv corte de piezas de forro reducir en un 16.11% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 16% y el cpk en un 37%; para el kpv sellado de la marca reducir en un 15.56% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 27% y el cpk en un 41%; para el kpv desbastado del modelo reducir en un 15% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 20% y el cpk en un 32%; para el kpv limpieza del modelo reducir en un 19.44% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 24% y el cpk en un 40%; y finalmente para el kpv pegado de la plantilla reducir en un 16.11% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 31% y el cpk en un 27%. Obteniendo así, una reducción total de 16.11% de productos defectuosos. Demostrando que dichos resultados superaron los obtenidos por Chiza (2013), quien determinó que la cantidad de productos defectuosos después de la mejora aplicada se redujo solo en un 2% con respecto al producto terminado. Resaltando que los resultados obtenidos en el presente proyecto fueron direccionados por cada variable clave del proceso y no solo por variables del producto terminado, generando así un mejor contraste para la determinación de la calidad del producto. Tal como lo mencionan Molteni y Cecchi (2008, p.189)., quienes afirman que para controlar la calidad de un producto; en primer lugar, se debe determinar las variables claves del proceso que la generan, con la finalidad de cumplir realmente con las especificaciones del cliente.

V. CONCLUSIONES

- A través del diagnóstico que se realizó en el proceso productivo se lo logró determinar por medio de los registros de la empresa Calzados D'Moda King que la cantidad total de productos defectuosos entre los meses de julio a diciembre del año 2017 fueron de 21.05% con respecto al total de productos en procesos fabricados en dicho semestre.
- Con la definición de las variables claves del proceso de producción de la empresa Calzados D'Moda King, se logró extraer cada una de las variables de salida con su respectivas especificaciones técnicas de cada uno de los procesos de producción, y éstas a través de una matriz se procedieron a evaluar con el apoyo de la jefa de producción y dueña de la empresa; determinando mediante un diagrama de Pareto como kpv's (variables claves del proceso) a: corte de piezas de forro, sellado de la marca, desbastado del modelo, limpieza del modelo y pegado de la plantilla.
- Después de realizar las mediciones de los kpv's mediante registros de control de calidad en donde se detallaron cada una de las especificaciones y rangos del cliente, así como una serie requisitos (línea de producción, modelo, lote, fecha, hora y otros), se obtuvieron como resultado una cantidad de 23.89% de productos defectuosos, un cp de 0.35 y cpk de 0.08 para el kpv de corte de piezas de forro; 22.22% de productos defectuosos, un cp de 0.34 y un cpk de 0.10 para el kpv sellado de la marca; 21.67% de productos defectuosos, un cp de 0.35 y un cpk 0.07 para el kpv desbastado del modelo; 25% de productos defectuosos, un cp de 0.33 y un cpk de 0.06 para el kpv limpieza del modelo; y 24.44% de productos defectuosos, un cp de 0.27 y un cpk 0.19 para el kpv pegado de la plantilla.
- Con el análisis de las causas de las variables claves del proceso mediante una lluvia de ideas plasmadas en diagramas de Ishikawa, evaluadas mediante una matriz de ponderación y analizadas mediante la matriz por qué, se obtuvieron por cada uno de los kpv's como causas potenciales: que la empresa no contaba con información para realizar instructivos de trabajo, la empresa no contaba con información sobre un plan de capacitación, la empresa no tenía implementado un registro de control de calidad adecuado que sirva como herramienta para la capacitación de personal, la empresa no tenía una cultura organizacional del

puesto de trabajo, la empresa no tiene una cultura de limpieza del puesto de trabajo y que la empresa no estaba comprometida con el personal.

- Con el diseño y aplicación de las mejoras asignadas a cada una de las variables claves del proceso se procedió a realizar una matriz 5w2h donde se efectuó un plan de acción por cada causa raíz, argumentando y especificando la aplicación de las correcciones. A partir de ello, se determinó bosquejar cada una de las líneas (según la medida requerida) sobre la plataforma de la maquina selladora, se realizaron los instructivos de trabajo para cada kpv, se efectuó el plan de capacitación con temáticas sobre los instructivos de trabajo por cada kpv y la metodología 5S, aplicación de la metodología 5S, y finalmente la ejecución de las charlas motivacionales al personal; logrando así implementar plenamente las mejoras mencionadas anteriormente.
- Con el control de las variables claves del proceso a través de los registros de control de calidad, se determinó que la implementación de las mejoras logró; para el kpv corte de piezas de forro reducir en un 16.11% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 16% y el cpk en un 37%; para el kpv sellado de la marca reducir en un 15.56% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 27% y el cpk en un 41%; para el kpv desbastado del modelo reducir en un 15% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 20% y el cpk en un 32%; para el kpv limpieza del modelo reducir en un 19.44% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 24% y el cpk en un 40%; y finalmente para el kpv pegado de la plantilla reducir en un 16.11% la cantidad de productos defectuosos, aumentar el cp en un 31% y el cpk en un 27%. Obteniendo así, una reducción total de 16.11% de productos defectuosos

VI. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda a la empresa Calzados D'Moda King continuar con el control de las variables claves del proceso y analizar las nuevas causas que generan la variación de la calidad de sus productos y procesos.
- Del mismo modo, se le sugiere a la empresa que siga sosteniendo como parte de la mejora continua la aplicación de la metodología DMAIC a través de: charlas motivacionales e incentivos hacia el trabajador más proactivo y al puesto de trabajo modelo, instructivos de trabajo, plan de capacitación, metodología 5s y registros de control de calidad; actualizando todos estos mediante la definición de nuevas causas raíces.
- Por otra parte, se les sugiere a los futuros investigadores organizar con la gerente de la empresa las variables a mejorar y el alcance de proyecto con la finalidad de contar con todo el soporte requerido para el desarrollo de la investigación.
- Así mismo, se les sugiere implementar una metodología relacionada a la mejora continua, teniendo en cuenta nuevas variables a mejorar y un análisis estadístico detallado.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCALDE SAN MIGUEL, Pablo. Calidad. Madrid: Thomson Editores Spain, 2008. 289 pp. ISBN: 978-84-9732-542-4.
- BRAVO C., Juan. Gestión de procesos. Santiago de Chile: Editorial Evolución S.A., 2009. 200 pp. ISBN: 956-7604-08-8.
- GÓMEZ FRAILE, Fermín, VILAR BARRIO, José Francisco y TEJERO MONZÓN, Miguel. Seis Sigma. Madrid: Fundación Confemetal, 2009. 278 pp. ISBN: 84-95428-43-1.
- GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. Tercera edición. México: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. 2010. 260 pp. ISBN: 978-607-15-0315-2.
- GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de la calidad y seis sigma. Tercera edición. México: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. 2010. 228 pp. ISBN: 978-607-15-0929-1.
- GUTIERREZ SANTIAGO, Pilar. Daños causados por productos defectuoso. España: Editorial Aranzadi.. 2009. 206 pp. ISBN: 9788483559567
- LLEDÓ, Pablo. Administración de proyectos. Victoria: British Columbia branch of Editors Canada. 2013. 258 pp. ISBN: 978-1-4269-2141-4.
- MOLTENI, Raúl y CECCHI, Oscar. El Liderazgo del Lean Six Sigma. Buenos Aires: Macchi Grupo Editor S.A. 2008. 240 pp. ISBN: 950-537-638-3.
- NAVA CARBELLIDO, Víctor Manuel. ¿Qué es la calidad? Conceptos, gurús y modelos fundamentales. México: Limusa S.A. DE CV. 2010. 220 pp. ISBN: 968-18-6579-0.
- EVANS, James y LINDSAY, William. Administración y control de calidad. México. D.F: Cengage Learning Editores S.A DE C.V. 2014. 205 pp. ISBN: 978-607-519-375-5.

- SANGUESA SÁNCHEZ, Marta, MATEO DUEÑAS, Ricardo e ILZARBE IZQUIERDO, Laura. Teoría y práctica de la Calidad. Madrid: Thomson Editores Spain. 2008. 248 pp. ISBN: 84-9732-406-4.
- VALDERREY SANZ, Pablo. Herramientas para la calidad total. Madrid: StarBook Editorial S.A. 2012. 265 pp. ISBN: 978-84-15457-00-8.
- VERGARA SCHMALBACH, Juan Carlos y QUESADA IBARGÜEN, Víctor Manuel. Estadística básica con aplicaciones en MS EXCEL. Cartagena: GMCG. 2011. 208 pp. ISBN: 978-84-690-5503-8.

LINKOGRAFÍA

- AGENCIA IN. [en línea]. 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <http://inversoresennoticias.com.br/noticias/negocios/weg-siemens-e-ingersoll-rand-sao-as-empresas-vencedoras-do-premio-kaizen-lean>
- AS [en línea]. 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: https://as.com/futbol/2017/11/06/internacional/1509951616_123435.html
- CALIMOD [en línea]. Lima, 2017 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: https://www.calimodstore.com/footer_static/sobre-nosotros/
- CASTILLO, Angela [en línea]. 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <https://www.elmundo.es/f5/2016/06/15/576186f422601dc22e8b45ce.html>
- CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS [en línea]. Lima, 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <http://www.citeccal.com.pe/wp-content/uploads/2016/07/BOLETIN-INFORMATIVO-MAYO-2016.pdf>
- EL PERUANO [en línea]. Lima, 2017 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <http://www.elperuano.pe/noticia-sector-calzado-apuesta-una-mayor-innovacion-para-exportar-59809.aspx>

- IM-MIA [en línea]. 2018 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <https://www.impresamia.com/168447-2/>
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. [en línea]. 2017 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
- MAYOR BOX [en línea]. 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: https://mayorbox.com/es/blog/24_Top-10-Pa%C3%ADses-productores-de-calzado.html
- SUR [en línea]. 2016 [Fecha de consulta: 02 de Abril de 2018]. Disponible en: <https://www.diariosur.es/sociedad/201512/03/dunnes-stores-zapatos-defectos-20151203171247.html>

TESIS

- ARENAS ESCURRA, Alvaro Alejandro, LÁZARO CABRERA, Fiorella Emperatriz y SÁNCHEZ SALDAÑA, Katherine Consuelo. “Propuesta de implementación de la metodología six sigma para aumentar la rentabilidad en la empresa Agroindustria Alimentaria Nutriaves E.I.R.L.”. Tesis (título profesional de ingeniero industrial). Trujillo, Perú: Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería, 2014, 145 pág.
- ABANTO ABANTO, Rafael Kevin y CABRERA BAZÁN, Luz Milagros. “Mejora de procesos en impresión offset empleando la metodología six sigma para reducir el número de productos no conformes”. Tesis (título profesional de ingeniero industrial). Cajamarca, Perú: Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería, 2016, 138 pág.
- CHIZA OCAÑA, José David. “Reducción del producto no conforme (tableros tipo industrial) de la empresa Plywood ecuatoriana, utilizando la metodología seis sigma”. Tesis (Magister en gerencia empresarial). Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias Administrativas, 2013, 138 pág.

- GAMBOA VALDIVIESO, Liliana Marcela Ariadna Andrea y ESCOBAR GIL, Bryam. “Diseño e implementación de procedimientos de mejora para la disminución de producto defectuoso en la empresa Giorgio Sport S.A.”. Tesis (título profesional de ingeniero industrial). Cali, Colombia: Universidad de San Buenaventura Cali, Facultad de Ingenierías, programa de ingeniería industrial, 2016, 86 pág.
- REYNOSO VÁSQUEZ, George. “Aplicación de la metodología six sigma para reducir los productos defectuosos en una planta de neumáticos”. Tesis (Magister en ingeniería industrial con mención en gestión de operaciones). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de posgrado, 2016, 165 pág.
- VELÁSQUEZ REYES, Wilber Alexander, CÁMACO CHAMORRO, Luis Miguel y TIRADO ALCALDE, Juan Carlos. “Aplicación de la metodología six sigma para reducir las pérdidas de sacarosa en los efluentes de Agroindustrial Laredo S.A.A.” Tesis (título profesional de ingeniero industrial). Trujillo, Perú: Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017, 114 pág.

ANEXOS

A. ANEXO DE TABLAS

Tabla A27. SIPOC

SIPOC				
EMPRESA				
SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUT (ENTRADA)	PROCESS (PROCESO)	OUTPUT (SALIDA)	CUSTOMER (CLIENTE)

Fuente: BRAVO C., Juan. Gestión de procesos. Santiago de Chile: Editorial Evolución S.A., 2009. 200 pp. ISBN: 956-7604-08-8.

Tabla A28. 5 porqués

5 PORQUÉS

CAUSA	PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ	PORQUÉ

Fuente: GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. Tercera edición. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. 2010. 260 pp. ISBN: 978-607-15-0315-2.

Tabla A29. 5W2H

5W2H

Fecha de elaboración:

Objetivo:

Fecha de revisión:

Responsable:

QUÉ	DÓNDE	QUIÉN	CUÁNDO	CÓMO	POR QUÉ	CUÁNTO

Fuente: VALDERREY SANZ, Pablo. Herramientas para la calidad total. Madrid: StarBook Editorial S.A. 248 pp. ISBN: 978-84-15457-00-8.

Tabla A30: Ficha de especificaciones técnicas del calzado vestir fiestas

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CALZADO				CALZADOS D'MODA KING	
LÍNEA: VESTIR		ESTILO: FIESTAS	FICHA: N° 0001	FECHA: 17/09/2018	
VARIABLES					
ÁREA	INPUT	ESPECIFICACIONES	OUTPUT	ESPECIFICACIONES	CRITERIO
C O R T E	Cuero	Tipo sintético Estampados pequeños Textura lisa Tipo PU	Piezas de cuero sintético	Piezas de cuero sintético completas	I
	Tiza	Tipo crayon para cuero		Corte uniforme de piezas de cuero sintético acorde al molde	
	Regla	Tipo metálica Medida mínima: 60 cm Medida máxima: 100 cm		Piezas de cuero sintético con textura uniforme	
		Moldes		Material de cartón con lata Depende del modelo Están codificados	
	Forro Anti	Badana de ovino con un espesor de 1.8 mm	Piezas de forro anti	Piezas de forro anti completas Corte uniforme de piezas de forro anti acorde al molde Piezas de forro anti con textura uniforme Piezas de forro anti sin manchas	II

H A B I L I T A D O	Lapicero indeleble	Tinta seca	Piezas de cuero sintético marcadas	Marcado uniforme de las piezas de cuero sintético acorde a las dimensiones del molde	III
	Tijera	Metálica			
	Máquina selladora con pan de oro	Eléctrica Temperatura mínima 25°C Temperatura máxima 30°C	Plantillas	Sellado céntrico de la marca en la plantilla Cosido en todo el contorno de la plantilla Plantilla sin manchas	IV
	Espuma	Espuma mínimo de 2 mm de grosor Espuma máximo de 3 mm de grosor			
	Pegamentos	Multiuso Líquido			
	Hilos a color	Naylon número 50			
	Máquina perfiladora	Eléctrica 2 agujas			
P E R F I L A D O	Pegamentos	En grano	Modelo ensamblado con piezas de cuero, forro y accesorios	Piezas remalladas uniformemente Entrega completa con todos los accesorios Cosido con 7 puntadas por centímetro Limpieza del modelo Modelo desbastado	V
	Hebilla	Medida mínima 1 cm Medida máxima 2 cm Tono Niquel			
	Máquina desbastadora	Eléctrica Dígital			
	Máquina remalladora	Eléctrica Ajuga número 16			

A R M A D O	Teroland	Presentación en balde Color lechoso			
	Lona	Espesor mínimo 1 mm Espesor máximo 2 mm			
	Horma	Material de madera Taco 3 Calzada 6 1/2 Serie grande: 33-36 Serie mediana: 27-32 Serie pequeña: 23-26	Modelo armado descalzado de horma	Cuero templado uniformemente Asimetría uniforme del modelo Pegado uniforme de las plantas Modelo sin manchas	VI
	Falsa	Material de cartón prensado Espesor de 1.8 mm			
	Pinza	Metálica Punta pico de pato 20.5 cm de longitud, 1.7 cm de alto			
	Clavos	De 3/4"			
	Cuchilla	Metálica con acero			
	Pedazos de lona	Número 10 (más ligero)			
	Limpiador	Presentación en galón Tipo at-20 (tipo industrial)			
	Plantas	Tipo TR y neolite de 2.7 mm de espesor			
	Halogen	Tipo cl-110			
	Brocha	Material: plástico o madera Cerdas gruesas			
	Cemento universal	Presentación en lata Tipo adhesivo de contacto			
	Horno	Temperatura mínima 40°C Temperatura máxima 55°C			
	Máquina pegadora	Presión mínima 70 psi Presión máxima 80 psi			

A L I S T A D O	Piquetera	Metálica	Modelos encajados y alistados	Modelos sin hilos sobrantes	VII
	Bencina	Presentación en galón			
	Pintura	Acrílica con alto brillo			
	Crema para hidratar cuero	Tipo incoloro			
	Códigos	Formato: orden de producción, número del modelo			
	Plumón	Tipo indeleble Punta M			
	Cajas	Material de cartón plastificado Serie grande (33-36): 14 cm de ancho, 27 cm de largo y 8.5 cm de alto Serie mediana (27-32): 14 cm de ancho, 23 cm de largo y 8.2 cm de alto Serie pequeña (23-26): 13.2 cm de ancho, 19.3 cm de largo y 8 cm de			
	Bolsa	Material de plástico tipo en brillo Serie grande (33-36): 10*15 Serie mediana (27-32): 8*12 Serie pequeña (23-26): 8*12			
	Ráfia	Tipo sintético		Modelos encajados por media docena	

Elaborado por:

Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz
Dni: 48106593


Revisado por:


Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CP: 65143

Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodriguez
CP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ulloa
Bocanegra
CP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espindola
Mendoza
Dni: 47615006


CALZADOS D'MODA KING.
Nombre: Angélica Mendoza
Aranda
Dni: 47615006
RUC 10180967091

Tabla A31: Matriz de evaluación de variables

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES						
Proyecto:		Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos				
Empresa:		Calzados D'Moda King				
Líder:		Gonzalez Lora Nelson - Leiva Díaz Dodanim				
Nº	VARIABLE	Evaluadores				Puntaje
		ANGÉLICA MENDOZA ARANDA	LUCERO ESPINOLA MENDOZA	ESTEBAN GONZALEZ LORA	DODANIM LEIVA DÍAZ	
		Ponderación (con referencia a productos defectuosos)				
01	Piezas de cuero sintético completas	1	1	1	1	4
02	Corte uniforme de piezas de cuero sintético acorde al molde	3	3	3	3	12
03	Piezas de cuero sintético con textura uniforme	1	1	3	1	6
04	Piezas de cuero sintético sin manchas	3	1	1	3	8
05	Piezas de forro anti completas	3	3	3	1	10

06	Corte uniforme de piezas de forro anti acorde al molde	6	6	6	6	24
07	Piezas de forro anti con textura uniforme	3	1	3	3	10
08	Piezas de forro anti sin manchas	1	1	1	1	4
09	Marcado uniforme de las piezas de cuero sintético acorde a las dimensiones del molde	3	3	3	3	12
10	Sellado céntrico de la marca en la plantilla	6	6	3	6	21
11	Cosido en todo el contorno de la plantilla	3	3	3	3	12
12	Plantilla sin manchas	3	1	1	1	6
13	Piezas remalladas uniformemente	1	1	1	1	4
14	Entrega completa con todos los accesorios	3	6	3	3	15
15	Cosido con 7 puntadas por centímetro	3	3	3	3	12
16	Limpieza del modelo	6	3	6	6	21
17	Modelo desbastado	6	6	6	6	24
18	Cuero templado uniformemente	3	3	3	3	12
19	Asimetría uniforme del modelo	3	3	3	1	10
20	Pegado uniforme de las plantas	3	3	3	3	12
21	Modelo sin manchas	3	3	3	1	10
22	Modelos sin hilos sobrantes	3	3	3	3	12
23	Pegado uniforme de las plantillas	6	3	6	6	21
24	Modelo limpio de pegamentos y marcados	3	3	3	3	12
25	Modelos encajados por media docena	3	1	3	1	8
Determine el impacto de la generación de la cantidad de productos defectuosos en los procesos						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						




<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CP: 77424</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Nombre: Lucero Espinola Mendoza Dni: 47615006</p> <p> Nombre: Angelica Mendoza Aranda Dni: 47615006 RUC 10180967091</p>
--	--	--

Tabla A32: Planilla de medición

Área	Kpv's	Medición	Indicador	Rangos	Puntuación	Límites de especificaciones del cliente	
						Límite de especificación inferior	Límite de especificación superior
CORTE	Corte uniforme de piezas de forro anti acorde al molde	Por variables	Corte de piezas	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)	1	Dimensiones mayor igual a 0.5 cm (con referencia al molde)	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)
				Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)	2		
				Dimensiones uniformes (con referencia al molde)	3		
				Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)	4		
				Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)	5		
HABILITADO	Sellado céntrico de la marca en la plantilla	Por variables	Sellado de la marca	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla	1	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla
				Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	2		
				Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)	3		
				Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla	4		
				Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla	5		
PERFILADO	Modelo desbastado	Por variables	Desbastado del modelo	Desbastado menor igual a 4.4 cm	1	Desbastado mayor igual a 4.5 cm	Desbastado menor igual a 5.5 cm
				Desbastado mayor igual a 4.5 cm	2		
				Desbastado de 5 cm	3		
				Desbastado menor igual a 5.5 cm	4		
				Desbastado mayor igual a 5.6 cm	5		
	Limpieza del modelo	Por variables	Limpieza del modelo	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	1	Modelo con manchas temporales	Modelo con manchas leves
				Modelo con manchas temporales por la parte exterior	2		
				Modelo sin manchas	3		
				Modelo con manchas temporales por la parte interior	4		
				Modelo con manchas permanentes por la parte interior	5		
ALISTADO	Pegado uniforme de las plantillas	Por variables	Pegado de plantillas	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla	1	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla
				Pegado continuo solo en el centro de la plantilla	2		
				Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)	3		
				Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla	4		
				Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla	5		

<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p>Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p>Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p>Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006</p> <p>Nombre: Angélica Mendoza Aranda Dni: 10180967091 RUC 10180967091</p>
--	--	--

Tabla A33: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote:	CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea:	Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha:	19/11/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Sí	No	Observaciones	
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	3	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	4	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	3	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	4	X			
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X			
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	4	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	3	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	5		X		
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	3	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	2	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	2	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	5		X		
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
Total				26	4	13.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A34: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote:	CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea:	Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha:	20/11/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observaciones
					Sí	No		
1	09:40	Eli Salinas Mario	34	3	X			
2	09:41	Eli Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Eli Salinas Mario	36	3	X			
4	09:43	Eli Salinas Mario	34	3	X			
5	09:44	Eli Salinas Mario	35	3	X			
6	09:45	Eli Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Eli Salinas Mario	34	3	X			
8	09:47	Eli Salinas Mario	35	3	X			
9	09:48	Eli Salinas Mario	36	3	X			
10	09:49	Eli Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Eli Salinas Mario	35	5		X		
12	09:51	Eli Salinas Mario	36	3	X			
13	09:52	Eli Salinas Mario	34	3	X			
14	09:53	Eli Salinas Mario	35	3	X			
15	09:54	Eli Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	2	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	2	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
Total				28	2	6.7%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A35: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda				Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote: CZ-C-0033					2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo: Vestir fiestas					3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea: Dama					4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha: 21/11/2018					5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observaciones
					Sí	No		
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	3	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	3	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	4	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	3	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	3	X			
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X			
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	3	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	5		X		
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	3	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	3	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	3	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	2	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
Total				29	1	3.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A36: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda				Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote: CZ-C-0033					2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo: Vestir fiestas					3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea: Dama					4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha: 22/11/2018					5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Sí	No	Observaciones	
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	2	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	3	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	2	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	3	X			
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X			
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	3	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	3	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	3	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	2	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	2	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	2	X			
Total				29	1		3.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A37: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS		D'MODA KING		
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)					
Lote:		CZ-C-0033			2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)					
Modelo:		Vestir fiestas			3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)					
Línea:		Dama			4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)					
Fecha:		23/11/2018			5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)					
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones				
					Si	No					
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	3	X						
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X						
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	5		X					
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X						
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	3	X						
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	2	X						
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	3	X						
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X						
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	5		X					
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X						
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	4	X						
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	3	X						
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	3	X						
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	3	X						
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	5		X					
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	5		X					
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
Total				26	4	13.3%					

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A38: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS		D'MODA KING		
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)					
Lote:		CZ-C-0033			2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)					
Modelo:		Vestir fiestas			3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)					
Línea:		Dama			4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)					
Fecha:		24/11/2018			5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)					
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones				
					Si	No					
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	3	X						
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	4	X						
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	3	X						
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X						
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	3	X						
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X						
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	3	X						
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X						
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	3	X						
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X						
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X						
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	2	X						
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	3	X						
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	3	X						
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X						
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	2	X						
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	5		X					
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	5		X					
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	2	X						
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
Total				28	2	6.7%					

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A39: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:		19/11/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
Total					30	0	0.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A40: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:		20/11/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X			
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
Total					26	4	13.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A41: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA					CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla
Fecha:		21/11/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad	
					Sí	No
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	4	X	
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
Total				28	2	6.7%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A42: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla	
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)	
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla	
Fecha:	22/11/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		
					Sí	No	Observaciones
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	2	2	X	
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	4	4	X	
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	4	4	X	
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3		X
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3		X
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	1	1		X
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3		X
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	1	1	X	
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	3	3	X	
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	3	X	
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	3	3	X	
Total				26	4	13.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A43: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:		23/11/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
Total					28	2	6.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A44: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:	24/11/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones	
					Si	No		
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
Total				30	0	0.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A45: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	19/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	4	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total					28	2	6.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A47: Control de calidad del kpv desbastado del modelo- día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm			
Lote: CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm			
Modelo: Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm			
Línea: Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm			
Fecha: 20/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm			
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total				27	3	10.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A46: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	21/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
Total				27	3	10.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A48: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm			
Lote: CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm			
Modelo: Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm			
Línea: Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm			
Fecha: 22/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm			
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	3	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	1	1	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	3	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	3		X	
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	3		X	
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	2	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	1	1	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	3		X	
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	4	4	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	1	1	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	2	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	2	2	X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	3	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	2	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	3	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1	1	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	2	X		
Total				27	3		10.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A49: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	23/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total				29	1		3.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A50: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	24/11/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total				30	0	0.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A51: Control de calidad del kpV limpieza del modelo-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior		
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas		
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior		
Fecha:	19/11/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observación	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total				28	2	6.7%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A52: Control de calidad del kpV limpieza del modelo-día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO					CALZADOS D'MODA KING			
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior		
Lote:		CZ-P-0033			2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Modelo sin manchas		
Línea:		Dama			4	Modelo con manchas temporales por la parte interior		
Fecha:		20/11/2018			5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observación	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
Total				29	1		3.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A53: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior		
Lote:		CZ-P-0033			2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Modelo sin manchas		
Línea:		Dama			4	Modelo con manchas temporales por la parte interior		
Fecha:		21/11/2018			5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observación	
					Si	No		
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	4	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	4	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
Total				26	4	13.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A54: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior		
Lote:		CZ-P-0033			2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Modelo sin manchas		
Línea:		Dama			4	Modelo con manchas temporales por la parte interior		
Fecha:		22/11/2018			5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observación
					Si	No		
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	3	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	1	1	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	3	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	1	1		X	
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	3		X	
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	1	1	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	2	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	3		X	
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	3	X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	3	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	2	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	3	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	2	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	3	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	3	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	2	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	3	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	2	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	3	X		
Total				27	3	10.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A55: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	23/11/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
Total				30	0	0.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A56: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	24/11/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
Total				30	0		0.0%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A57: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING		
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla			
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla			
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)			
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla			
Fecha:	19/11/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla			
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones		
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	3	X				
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	3	X				
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X				
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	3	X				
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X				
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	4	X				
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X				
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	5		X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	5		X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X				
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X				
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X				
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X				
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X				
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X				
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	3	X				
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X				
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X				
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X				
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X				
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X				
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	3	X				
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X				
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	3	X				
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	3	X				
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X				
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X				
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	3	X				
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	3	X				
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	5		X			
Total					27	3	10.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A58: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	20/11/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observaciones
					Sí	No		
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	3	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	5		X		
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	3	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	3	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	3	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	3	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	5		X		
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
Total					26	4	13.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A59: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	21/11/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	3	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	3	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	3	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	3	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	3	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	3	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	5		X		
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	5		X		
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
Total				27	3	10.0%		


Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A60: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	22/11/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones	
					Si	No		
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	4	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	4	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	3	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	4	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	3	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	3	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	4	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
Total					28	2	6.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A61: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING 	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:		CZ-A-0033			2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:		Dama			4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:		23/11/2018			5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	3	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	3	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	5		X	Personal avanza rápido	
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	3	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	3	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	3	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	5		X		
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
Total					28	2	6.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A62: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:		CZ-A-0033			2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Linea:		Dama			4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:		24/11/2018			5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	3	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	3	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	4	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	3	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	3	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	3	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	3	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	3	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	3	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	3	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	3	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
Total					29	1	3.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla 63: Lluvia de ideas de las variables críticas

PROBLEMA DIMENSIÓN	CORTE DE PIEZAS CON DIMENSIONES DESIGUALES AL MOLDE	SELLADO DE LA MARCA DESCENTRADO	MODELO DESBASTADO CON ABULTAMIENTOS EN LAS UNIONES	MODELO CON MANCHAS	PEGADO INADECUADO DE LA PLANTILLA
MANO DE OBRA	Estrés laboral Mala actitud del personal Desmotivación laboral	Mala actitud del personal Desmotivación laboral Estrés laboral	Estrés laboral Desmotivación laboral Falta de habilidades interpersonales	Estrés laboral Desmotivación laboral Falta de habilidades interpersonales	Falta de habilidades interpersonales Estrés laboral Desmotivación laboral
AMBIENTE	No existió liderazgo en el puesto de trabajo Mala calidad del ambiente de trabajo	Mala calidad del ambiente de trabajo No existió liderazgo en el puesto de trabajo	No existió liderazgo en el puesto de trabajo Mala calidad del ambiente de trabajo	No existió liderazgo en el puesto de trabajo Mala calidad del ambiente de trabajo	Mala calidad del ambiente de trabajo No existió liderazgo en el puesto de trabajo
MATERIAL	Entrega tardía Control inadecuado del material	Control inadecuado del material Entrega tardía	Textura frágil del modelo Control inadecuado del material	Control inadecuado del material Textura frágil del modelo	Entrega tardía Control inadecuado del material
MÉTODO	Personal incrustaba con impresión la chaveta a las piezas de forro Postura laboral inadecuada del personal	Postura laboral inadecuada del personal Método de trabajo inadecuado	Actividades repetitivas Desbastado inadecuado del modelo	Actividades repetitivas Personal laboraba con manos con pegantes	Personal no aplicaba el pegante en la plantilla según lo requerido (pegado por todo el contorno de la plantilla) Personal dejaba destapado los pegantes
MEDICIÓN	Control de calidad inadecuado del corte de forro	Control de calidad inadecuado del sellado de la marca	Control de calidad inadecuado del desbastado del modelo	Control de calidad inadecuado de la limpieza del modelo	Control de calidad inadecuado del pegado de plantillas






Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006  CAJAZADOS D'MODA KING. Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006 Mendoza Aranda RUC 10180967091
--	---	---

Tabla A64: Matriz de evaluación de causas de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS DE CORTE DE PIEZAS CON DIMENSIONES DESIGUALES AL MOLDE

Proyecto: Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos
Empresa: Calzados D'Moda King
Líder: Gonzalez Lora Nelson - Leiva Díaz Dodanim

Nº	CAUSAS	Evaluadores				Puntaje
		ANGÉLICA MENDOZA ARANDA	LUCERO ESPINOLA MENDOZA	ESTEBAN GONZALEZ LORA	DODANIM LEIVA DÍAZ	
		Ponderación (con referencia a corte de piezas con dimensiones desiguales al molde)				
01	Estrés laboral	1	3	1	3	8
02	Mala actitud del personal	1	3	1	1	6
03	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21

04	No existió liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	6	3	15
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21
06	Entrega tardía del material	3	3	1	3	10
07	Control inadecuado del material	3	3	1	3	10
08	Personal incrustaba con imprecisión la chaveta a las piezas de forro	6	6	6	6	24
09	Postura laboral inadecuada del personal	3	1	1	1	6
10	Control de calidad inadecuado del corte de forro	6	3	6	6	21
Determine el impacto de las causas en la generación de corte de piezas con dimensiones desiguales al molde						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						






<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tansis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p>  Nombre: Ricardo Steiman Beniles Afaga CIP: 65143 </p> <p>  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424 </p> <p>  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433 </p>	<p>Aprobado por:</p> <p>  Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006 </p> <p>  CAIZADOS D'MODA KING. Nombre: Angelica Mendoza Aranda Dni: 1896708 RUC 10180967091 </p>
--	--	---

Tabla A65: Matriz de evaluación de causas del sellado de la marca descentrado

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS DEL SELLADO DE LA MARCA DESCENTRADO						
Proyecto:		Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos				
Empresa:		Calzados D'Moda King				
Líder:		Gonzalez Lora Nelson - Leiva Díaz Dodanim				
Nº	CAUSAS	Evaluadores				Puntaje
		ANGÉLICA MENDOZA ARANDA	LUCERO ESPINOLA MENDOZA	ESTEBAN GONZALEZ LORA	DODANIM LEIVA DÍAZ	
01	Mala actitud del personal	1	1	1	3	6
02	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21
03	Estrés laboral	1	3	3	1	8

04	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21
05	No existió liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	1	3	10
06	Control inadecuado del material	3	3	1	3	10
07	Entrega tardía	1	1	1	1	4
08	Postura laboral inadecuada del personal	3	1	1	1	6
09	Método de trabajo inadecuado	6	6	6	6	24
10	Control de calidad inadecuado del sellado de la marca	6	3	6	6	21
Determine el impacto de las causas en la generación del sellado de la marca descentrado						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						






<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p>  Nombre: Ricardo Steiman Benites Afaga CIP: 65143 </p> <p>  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424 </p> <p>  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433 </p>	<p>Aprobado por:</p> <p>  Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006 </p> <p>  CAIZADOS D'MODA KING. Nombre: Angelica Mendoza Aranda Dni: 1896708 RUC 10180967091 </p>
--	--	---

Tabla A66: Matriz de evaluación de causas del modelo desbastado con abultamiento en las uniones

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS DEL MODELO DESBASTADO CON ABULTAMIENTO EN LAS UNIONES

Proyecto: Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos
Empresa: Calzados D'Moda King
Líder: Gonzalez Lora Nelson - Leiva Díaz Dodanim

Nº	CAUSAS	Evaluadores				Puntaje
		ANGÉLICA MENDOZA ARANDA	LUCERO ESPINOLA MENDOZA	ESTEBAN GONZALEZ LORA	DODANIM LEIVA DÍAZ	
		Ponderación (con referencia a modelo desbastado con abultamiento en las uniones)				
01	Estrés laboral	3	3	3	6	15
02	Desmotivación laboral	3	6	6	6	21
03	Falta de habilidades interpersonales	3	3	3	3	12

04	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	6	3	15
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	6	3	6	6	21
06	Textura frágil del modelo	3	3	1	3	10
07	Control inadecuado del material	1	3	1	3	8
08	Actividades repetitivas	1	1	3	1	6
09	Desbastado inadecuado del modelo	6	6	6	6	24
10	Control de calidad inadecuado del desbastado del modelo	6	3	6	6	21
Determine el impacto de las causas en la generación del modelo desbastado con abultamiento en las uniones						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						

<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Nombre: Lucero Espinda Mendoza Dni: 47615006</p> <p> Nombre: Angelica Mendoza Aranda Dni: 47615006 RUC 10180967091</p>
--	---	---

04	No existía liderazgo en el puesto de trabajo	1	1	3	1	6
05	Mala calidad del ambiente de trabajo	3	6	6	6	21
06	Control inadecuado del material	1	1	1	1	4
07	Textura frágil del modelo	3	3	3	3	12
08	Actividades repetitivas	3	3	1	3	10
09	Personal laborababa con manos con pegantes	6	6	6	6	24
10	Control de calidad inadecuado de la limpieza del modelo	6	6	6	3	21
Determine el impacto de las causas en la generación de modelo con manchas						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						






<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Sleiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006</p> <p> Nombre: Angélica Mendoza Aranda Dni: 18964708 RUC 10180967091</p> <p>CALZADOS D'MODA KING.</p>
--	---	---

Tabla A68: Matriz de evaluación de causas de pegado inadecuado de la plantilla

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CAUSAS DE PEGADO INADECUADO DE LA PLANTILLA						
Proyecto: Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos						
Empresa: Calzados D'Moda King						
Líder: Gonzalez Lora Nelson - Leiva Díaz Dodanim						
Nº	CAUSAS	Evaluadores				Puntaje
		ANGÉLICA MENDOZA ARANDA	LUCERO ESPINOLA MENDOZA	ESTEBAN GONZALEZ LORA	DODANIM LEIVA DÍAZ	
		Ponderación (con referencia al pegado inadecuado de la plantilla)				
01	Falta de habilidades interpersonales	1	1	3	1	6
02	Estrés laboral	3	3	6	3	15
03	Desmotivación laboral	6	3	6	6	21

04	Mala calidad del ambiente de trabajo	6	3	6	6	21
05	No existe liderazgo en el puesto de trabajo	3	3	3	3	12
06	Entrega tardía	3	3	1	3	10
07	Control inadecuado del material	3	1	1	3	8
08	Personal no aplica el pegante en la plantilla según lo requerido (pegado por todo el contorno de la plantilla)	6	6	6	6	24
09	Personal deja destapado los pegantes	3	3	3	3	12
10	Control de calidad inadecuado del pegado de plantillas	6	6	6	3	21
Determine el impacto de las causas en la generación de pegado inadecuado de la plantilla						
1: No impacta 3: Impacta mediano 6: Impacto alto						


<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006</p> <p> Nombre: Angélica Mendoza Aranda Dni: 18010101 RUC 10180967091</p>
--	--	---

Tabla A69: 5 porqués de las causas potenciales del defecto corte de piezas con dimensiones

CAUSA	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?
Personal incrustaba con impresión la chaveta a las piezas de forro	Personal doblaba el forro en cuatro partes para realizar el corte del forro	Personal utilizaba su criterio personal para realizar el doblado del forro	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar los procedimientos del corte de piezas de forro	La empresa no había capacitado al personal sobre los procedimientos del corte de piezas de forro	La empresa no contaba con instructivos de trabajo para realizar los procedimientos del corte de piezas de forro La empresa no contaba con un plan de capacitación
Control de calidad inadecuado del corte del forro	Control de calidad del corte del forro se realizaba al recepcionar el producto en el almacén y no en el mismo puesto de trabajo	No se había destinado a un operario que controle la calidad del producto en el puesto de trabajo (líder)	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar el control de calidad del producto en el puesto de trabajo	La empresa no había capacitado al personal sobre el control de calidad del producto	La empresa no contaba con un plan de capacitación
Mala calidad del ambiente de trabajo	Puesto de trabajo desordenado	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	La empresa no había organizado el puesto de trabajo con espacios específicos para colocar cada uno de los materiales y herramientas de trabajo	La empresa desconocía de un métodos de organización del puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo
	Puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	Personal no tenía sus materiales de limpieza accesibles al puesto de trabajo	Solo existía un par de materiales de limpieza para toda la empresa	La empresa no brindaba materiales de limpieza para el puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo
Desmotivación laboral	La empresa no valoraba ni reconocía el trabajo del personal	La empresa no empleaba un programa de reconocimiento e integración	La empresa desconocía de programas de reconocimiento e integración	La empresa no tenía una cultura motivacional hacia el trabajador	La empresa no estaba comprometida con el personal


Elaborado por:

Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz
Dni: 48106593

Revisado por:


Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espinola Mendoza
Dni: 47615006



CAJAZADOS D'MODA KING.
Nombre: Angelica Mendez
Dni: 48106593
Dni Inspector: **Mendoza Aranda**
RUC 10180967091

Tabla A70: 5 porqués de las causas potenciales del defecto sellado de la marca descentrado

CAUSA	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?
Método de trabajo inadecuado	Personal sellaba la marca fuera de la medida requerida (2 cm desde el extremo inferior de la plantilla)	Personal calculaba a criterio la medida requerida del sellado de la marca (2 cm desde el extremo inferior de la plantilla)	Personal no contaba con los recursos suficientes para sellar la marca según la medida requerida (2cm desde el extremo de la plantilla)	Personal laboraba con una máquina selladora sin accesorios de medición que le faciliten calcular la medida requerida del sellado de la marca	La empresa no había adherido a la bandeja de la máquina un bosquejo de escala de medición para calcular la medida requerida del sellado de la marca
Desmotivación laboral	La empresa no valoraba ni reconoce el trabajo del personal	La empresa no empleaba un programa de reconocimiento e integración	La empresa desconocía de programas de reconocimiento e integración	La empresa no tenía una cultura motivacional hacia el trabajador	La empresa no estaba comprometida con el personal
Mala calidad del ambiente de trabajo	Puesto de trabajo desordenado	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	La empresa no había organizado el puesto de trabajo con espacios específicos para colocar cada uno de los materiales y herramientas de trabajo	La empresa desconocía de métodos de organización	La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo
	Puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	Personal no tenía sus materiales de limpieza accesibles al puesto de trabajo	Solo existía un par de materiales de limpieza para toda la empresa	La empresa no brindaba materiales de limpieza para el puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo
Control de calidad inadecuado del sellado de la marca	Control de calidad del sellado de la marca se realizaba al recepcionar el producto en el almacén y no en el mismo puesto de trabajo	No se había destinado a un operario que controle la calidad del producto en el puesto de trabajo (líder)	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar el control de calidad del producto en el puesto de trabajo	La empresa no había capacitado al personal sobre el control de calidad del producto	La empresa no contaba con un plan de capacitación sobre el control de calidad del sellado de la marca






Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  Nombre: Lucero Espinola Mendoza Dni: 47615006  CAIZADOS D'MODA KING. Nombre: Angélica Mendoza Aranda Dni: 18967001 RUC 10180967091
--	---	---

Tabla A71: 5 porqués de las causas potenciales del defecto modelo desbastado con abultamiento en las uniones


CAUSA	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?
Desbastado inadecuado del modelo	Personal desbastaba solo por un lado del modelo	Personal utilizaba su criterio personal para desbastar el modelo	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar los procedimientos del desbastado del modelo	La empresa no había capacitado al personal sobre los procedimientos del desbastado del modelo	La empresa no contaba con un instructivo de trabajo para los procedimientos del desbastado del modelo
					La empresa no contaba con un plan de capacitación
Desmotivación laboral	La empresa no valoraba ni reconoce el trabajo del personal	La empresa no empleaba un programa de reconocimiento e integración	La empresa desconocía de programas de reconocimiento e integración	La empresa no tenía una cultura motivacional hacia el trabajador	La empresa no estaba comprometida con el personal
Mala calidad del ambiente de trabajo	Puesto de trabajo desordenado	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	La empresa no había organizado el puesto de trabajo con espacios específicos para colocar cada uno de los materiales y herramientas de trabajo	La empresa desconocía de métodos de organización	La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo
	Puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	Personal no tenía sus materiales de limpieza accesibles al puesto de trabajo	Solo existía un par de materiales de limpieza para toda la empresa	La empresa no brindaba materiales de limpieza para el puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo
Control de calidad inadecuado del desbastado del modelo	Control de calidad del desbastado del modelo se realizaba al recepcionar el producto en el almacén y no en el mismo puesto de trabajo	No se había destinado a un operario que controle la calidad del producto en el puesto de trabajo (líder)	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar el control de calidad del producto en el puesto de trabajo	La empresa no había capacitado al personal sobre el control de calidad del producto	La empresa no contaba con un plan de capacitación sobre el control de calidad del desbastado del modelo


Elaborado por:

Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz
Dni: 48106593

Revisado por:


Nombre: Ricardo Sleiman Benites Aliaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espindola Mendoza
Dni: 47615006



CAJAZADOS D'MODA KING.
Nombre: Angélica Mendoza Aranda
Dni: 48106593
RUC 10180967091

Tabla A72: 5 porqués de las causas potenciales del defecto modelo con manchas

CAUSA	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?
Personal laboraba con manos con pegantes	Personal no empleaba brocha para utilizar pegante	Personal utilizaba su criterio realizar los procedimientos del pegado del modelo	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar los procedimientos del pegado del modelo	La empresa no había capacitado al personal sobre los procedimientos del pegado del modelo	La empresa no contaba con instructivos de trabajo para los procedimientos del pegado del modelo La empresa no contaba con un plan de capacitación
Desmotivación laboral	La empresa no valoraba ni reconoce el trabajo del personal	La empresa no empleaba un programa de reconocimiento e integración	La empresa desconocía de programas de reconocimiento e integración	La empresa no tenía una cultura motivacional hacia el trabajador	La empresa no estaba comprometida con el personal
Mala calidad del ambiente de trabajo	Puesto de trabajo desordenado	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	La empresa no había organizado el puesto de trabajo con espacios específicos para colocar cada uno de los materiales y herramientas de trabajo	La empresa desconocía de métodos de organización	La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo
	Puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	Personal no tenía sus materiales de limpieza accesibles al puesto de trabajo	Solo existía un par de materiales de limpieza para toda la empresa	La empresa no brindaba materiales de limpieza para el puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo
Control de calidad inadecuado de la limpieza del modelo	Control de calidad de la limpieza del modelo se realizaba al recepcionar el producto en el almacén y no en el mismo puesto de trabajo	No se había destinado a un operario que controle la calidad del producto en el puesto de trabajo (líder)	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar el control de calidad del producto en el puesto de trabajo	La empresa no había capacitado al personal sobre el control de calidad del producto	La empresa no contaba con un plan de capacitación sobre el control de calidad del pegado del modelo


Elaborado por:


Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz
Dni: 48106593

Revisado por:


Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ullao Bocanegra
CIP: 55433

Aprobado por:


Nombre: Lucero Espindola Mendoza
Dni: 47615006


CALZADOS D'MODA KING.
Nombre: Argelica Mendoza
Dni: 180967091
RUC 10180967091

Tabla A73: 5 porqués de las causas potenciales del defecto pegado inadecuado de la plantilla

CAUSA	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿POR QUÉ?
Personal no aplicaba el pegante en la plantilla según lo requerido (pegado por todo el contorno de la plantilla)	Personal echaba discontinuamente el pegante en la plantilla	Personal utilizaba poco pegante para realizar el pegado de la plantilla	Personal utilizaba su criterio para realizar los procedimientos del pegado de la plantilla	La empresa no había capacitado al personal sobre los procedimientos del pegado de la plantilla	La empresa no contaba con instructivos de trabajo para los procedimientos del pegado de la plantilla
				La empresa no contaba con un plan de capacitación	
Desmotivación laboral	La empresa no valoraba ni reconoce el trabajo del personal	La empresa no empleaba un programa de reconocimiento e integración	La empresa desconocía de programas de reconocimiento e integración	La empresa no tenía una cultura motivacional hacia el trabajador	La empresa no estaba comprometida con el personal
Mala calidad del ambiente de trabajo	Puesto de trabajo desordenado	Personal colocaba desorganizadamente sus materiales y herramientas	La empresa no había organizado el puesto de trabajo con espacios específicos para colocar cada uno de los materiales y herramientas de trabajo	La empresa desconocía de métodos de organización	La empresa no tenía una cultura organizacional del puesto de trabajo
	Puesto de trabajo con acumulación de desperdicios	Personal no tenía sus materiales de limpieza accesibles al puesto de trabajo	Solo existía un par de materiales de limpieza para toda la empresa	La empresa no brindaba materiales de limpieza para el puesto de trabajo	La empresa no tenía una cultura de limpieza del puesto de trabajo
Control de calidad inadecuado del pegado de la plantilla	Control de calidad del pegado de la plantilla se realizaba al recepcionar el producto en el almacén y no en el mismo puesto de trabajo	No se había destinado a un operario que controle la calidad del producto en el puesto de trabajo (líder)	El área de producción no contaba con personal capaz para realizar el control de calidad del producto en el puesto de trabajo	La empresa no había capacitado al personal sobre el control de calidad del producto	La empresa no contaba con un plan de capacitación sobre el control de calidad del pegado de la plantilla





Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanin Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CP: 55433	Aprobado por:  Nombre: Lucero Espindola Mendoza Dni: 47615006	 CAJAZADOS D'MODA KING. Nombre: Angélica Mendoza Aranda Dni: 1896706 Mendoza Aranda RUC 10180967091
--	--	---	---	--	--

Tabla A74: Instructivo del cortado de forro








CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página: 1 de 1
ÁREA:	Corte	PROCESO:	Cortado de forro	
MATERIALES		HERRAMIENTAS		
Forro Tiza para marcar		Cuchilla Dedales Moldes Imanes		
N°	PROCEDIMIENTOS	ILUSTRACIÓN		
1	Verificar el puesto de trabajo			
2	Recepcionar materiales para realizar el corte			
3	Verificar materiales de trabajo			
4	Doblar forro en dos partes			
5	Colocar forro en mesa de corte			
6	Colocar un imán en cada extremo del forro			
7	Colocar molde sobre forro			
8	Colocarse dedales			
9	Sujetar molde sobre forro			
10	Presionar molde sobre forro			
11	Cortar pieza de forro respetando las dimensiones del molde			
12	Marcar con tiza la talla en pieza de corte			
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL				
				
Dimensiones mayor igual a -0.5 cm o menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Elaborado por:	Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Allaga CIP: 65143		 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	
	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433		 CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda DNI: 480967091	

Tabla A75: Instructivo del sellado de la marca

CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página: 1 de 1
ÁREA:		Habilitado	PROCESO:	Sellado de la marca
MATERIALES		HERRAMIENTAS	MÁQUINA	
Plantillas Lámina pan de oro Rafia		Tijera Regla	Máquina selladora con pan de oro	
N°	PROCEDIMIENTOS		ILUSTRACIONES	
1	Verificar el puesto de trabajo			
2	Recepcionar de materiales para sellar			
3	Verificar materiales de trabajo			
4	Colocar molde de 10 cm de largo encima de lámina de pan de oro			
5	Cortar lámina pan de oro respetando las dimensiones especificadas			
6	Calentar máquina selladora con pan de oro 5 min			
7	Colocar plantilla por encima de la línea base (marcada de color rojo), fijándola dentro de las líneas laterales (marcadas de color blanco)			
8	Colocar lámina pan de oro en la posición de la línea amarilla (paralela a la línea base)			
9	Estampar la marca en la plantilla		Un cuadrado de una lámina pan de oro sirve para sellar dos pares de plantillas	Tiempo de calentamiento: 5 min

LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL

		
Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla









Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora</p> <p>Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz</p> <p>Dni: 48106593</p>	<p>  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143 </p> <p>  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424 </p> <p>  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433 </p>	<p>  CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda Mendoza Aranda RUC: 180967091 Dni: 48059783 </p>

Tabla A76: Instructivo del desbastado

CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página: 1 de 1
ÁREA:		Perfilado	PROCESO:	Desbastado
MATERIALES			HERRAMIENTAS	
Piezas de cuero Cintillo Pegamento			Cuchilla Regla Martillo Brochas	
N°	PROCEDIMIENTOS			ILUSTRACIONES
1	Inspeccionar el puesto de trabajo			
2	Recepcionar materiales para desbastar			
3	Inspeccionar materiales de trabajo			
4	Ordenar por tallas los modelos recepcionados			
5	Seleccionar piezas para desbastar			
6	Medir 5 cm por fuera de las piezas y marcar			
7	Desbastar con cuchilla el modelo respetando las dimensiones especificadas			
8	Unir ambos lados desbastados			
9	Colocar cintillo por fuera alrededor de la costura del modelo			
10	Medir 5 cm por fuera de las piezas y marcar			
11	Doblar empleando el martillo respetando las dimensiones especificadas			
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL				
				
Desbastado mayor igual a 4.5 cm o menor igual a 5.5 cm			Desbastado de 5 cm	






Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593</p>	<p>  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143 </p> <p>  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424 </p> <p>  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433 </p>	<p>  CALZADOS D'MODA KING. Luz Argetica Mendoza Aranda RUC: 19180967091 D.M. 9036768 </p>

Tabla A77: Instructivo del pegado del modelo

CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página: 1 de 1	
ÁREA:		Perfilado	PROCESO:	Pegado del modelo	
MATERIALES			HERRAMIENTAS		
Piezas de cuero Pegamento			Brochas Regla		
N°	PROCEDIMIENTOS		ILUSTRACIONES		
1	Inspeccionar el puesto de trabajo				
2	Recepcionar materiales para el pegado del modelo				
3	Inspeccionar materiales de trabajo				
4	Agregar pegamento a ambos lados desbastados empleando la brocha y unir				
5	Agregar pegamento a todo el modelo empleando la brocha				
6	Dejar secar como mínimo 20 minutos el modelo				
7	Tapar el pegamento al terminar la actividad				
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL					
					
Modelo con manchas temporales por la parte interior o exterior			Modelo sin manchas		








Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steinman Benites Aliaga CIP: 65143  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  CALZADOS D'MODAKING. Nombre: Luz Arce Mendoza Aranda Luz Arce Mendoza Aranda RUC: 19180967091 DNI: 40096789
---	---	--

Tabla A78: Instructivo del pegado de plantillas

CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página: 1 de 1	
ÁREA:		Alistado		PROCESO: Pegado de plantillas	
MATERIALES				HERRAMIENTAS	
Pegamento				Brochas Regla	
N°	ACTIVIDADES			ILUSTRACIONES	
1	Inspeccionar el puesto de trabajo				
2	Recepcionar materiales para el pegado de plantillas				
3	Inspeccionar materiales de trabajo				
4	Medir 1 cm desde el borde al centro de la plantilla				
5	Agregar con la brocha pegamento cargado al borde de la plantilla respetando las dimensiones especificaciones (por todo el contorno de la plantilla)				
6	Agregar con la brocha pegamento en el centro de la plantilla				
7	Tapar el pegamento al terminar la actividad				
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL					
					
Pegado continuo solo en el centro o en el contorno de la plantilla			Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulica Bocanegra CIP: 55433
CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda Mendoza Aranda Dni: 48089715 CIP: 0967091			

Tabla A79: Plan de capacitación

FECHA	TEMÁTICA	OBJETIVO	GRUPO OBJETIVO	RESPONSABLES
9/10/2018	Procedimientos para realizar las actividades de las variables claves del proceso	Brindar información técnica al personal para desarrollar de forma adecuada el corte de forro	Personal del área de corte	Investigadores
		Brindar información técnica al personal para desarrollar de forma adecuada el sellado de la marca	Personal del área de habilitado	Investigadores
		Brindar información técnica al personal para desarrollar de forma adecuada el desbastado del modelo	Personal del área de perfilado	Investigadores
		Brindar información técnica al personal para desarrollar de forma adecuada el pegado del modelo	Personal del área de perfilado	Investigadores
		Brindar información técnica al personal para desarrollar de forma adecuada el pegado de la plantilla	Personal del área de alistado	Investigadores
9/10/2018	Control de calidad de las variables claves del proceso	Brindar información al personal para realizar el control de calidad del corte de piezas de forro	Personal del área de corte	Investigadores
		Brindar información al personal para realizar el control de calidad del sellado de la marca	Personal del área de habilitado	Investigadores
		Brindar información al personal para realizar el control de calidad del desbastado del modelo	Personal del área de perfilado	Investigadores
		Brindar información al personal para realizar el control de calidad del limpieza del modelo	Personal del área de perfilado	Investigadores
		Brindar información al personal para realizar el control de calidad del pegado de la plantilla	Personal del área de alistado	Investigadores
11/10/2018	Metodología 5s	Brindar información al personal sobre el desarrollo de la metodología 5s	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
12/10/2018	Clasificar	Brindar información al personal sobre el desarrollo del paso de la metodología 5s: Clasificar	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
15/10/2018	Ordenar	Brindar información al personal sobre el desarrollo del paso de la metodología 5s: Ordenar	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
17/10/2018	Limpiar	Brindar información al personal sobre el desarrollo del paso de la metodología 5s: Limpiar	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
19/10/2018	Estandarizar	Brindar información al personal sobre el desarrollo del paso de la metodología 5s: Estandarizar	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
22/10/2018	Disciplina	Brindar información al personal sobre el desarrollo del paso de la metodología 5s: Disciplina	Personal del área de: corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores


Elaborado por:


Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora
Dni: 70387736

Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz
Dni: 48106593

Revisado por:


Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo Ullao Bocanegra
CIP: 55433

Aprobado por:




CALZADOS D'MODA KING.
Nombre: Luz Arriaga Mendoza Aranda
Dni: 48086785
CIP: 50967091

Tabla A80: Control de asistencia-capacitación sobre procedimientos para realizar los procesos de las variables claves del proceso

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS
		D'MODA KING
Fecha: 09/10/2018		
Tema: Procedimientos para realizar las actividades de las variables claves del proceso		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tarsis Leiva Diaz		CALZADOS D'MODA KING Luz Gonzales Mendoza Aranda RUC 10180967091 FIRMA
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	ELI SACINAS M.	CORTE
2	FERNANDO JESUS AREVALO MARRERO	HABILITADO
3	Agapito POLO ALFARO	CORTE
4	Anteaga Vidal Lora	Perfilador
5	GERARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADOR
6	Maria Sanchez CUEVA	Alistado
7	Mirella Mendoza Martines	Alistado
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		


Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A81: Control de asistencia-capacitación sobre registros de control de calidad de las variables claves

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 09/10/2018		CALZADOS D'MODA KING.   1.02 Nelson Esteban Gonzalez Lora RUC 10180967091 FIRMA
Tema: Control de calidad de las variables claves del proceso		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanin Tassis Leiva Diaz		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
2	ELI SALINAS M.	CORTE
3	Agapito Pdo Alvaro	CORTE
4	FERNANDO JESUS ARCAVALO MARRERO	HABILITADO
5	GERARDO LUCIANO KOLDAN	PERFILADOR
6	Maria Sanchez Cueva	Alistado
7	Anteaga Vidal Jose	Perfilador
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A82: Preauditoría-Corte

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S		CALZADOS D'MODA KING 	
Área: Corte		Fecha: 10/10/2018	
		SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?		X
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?		X
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?		X
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X	
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?		X
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?		X
	¿El cronograma se encuentra visible?		X
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?		X
	¿El personal conoce los estándares ?		X
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?		X
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?		X
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?		X
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X




Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramirez Perez Rodriguez CIP: 77424
	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	 CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda RUC: 150967091

Tabla A83: Preauditoría-Habilitado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S	CALZADOS D'MODA KING
Área: Habilitado	Fecha: 10/10/2018

		SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?		X
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?		X
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?		X
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?		X
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?		X
	¿El cronograma se encuentra visible?		X
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?		X
	¿El personal conoce los estándares ?		X
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?		X
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?		X
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?		X
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez, Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593</p>	<p>Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p>Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p>Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>CALZADOS D'MODA KING.</p> <p>Nombre: Luz Angélica Mendoza Aranda Dni: 48106593</p>

Tabla A84: Preauditoría-Perfilado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S	CALZADOS D'MODA KING
Área: Perfilado	Fecha: 10/10/2018

		SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?		X
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?		X
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?		X
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?		X
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?		X
	¿El cronograma se encuentra visible?		X
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?		X
	¿El personal conoce los estándares ?		X
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?		X
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?		X
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?		X
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736	Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433
Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	Nombre: Luz Aranda Dni: 48059150967091



Tabla A85: Preauditoría-Alistado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S	CALZADOS D'MODA KING
Área: Alistado	Fecha: 10/10/2018

		SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?		X
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?		X
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?		X
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?		X
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?		X
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?		X
	¿El cronograma se encuentra visible?		X
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?		X
	¿El personal conoce los estándares ?		X
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?		X
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?		X
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?		X
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736	Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433
Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	Nombre: Leticia Mendoza Aranda CIP: 50967091

Tabla A86: Control de asistencia-capacitación sobre metodología 5s

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 11/10/2018		CALZADOS D'MODA KING.  Lda. Sylvia Mendoza Aranda RUC 10180967081 FIRMA: 
Tema: Metodología 5S		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tarsis Leiva Diaz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	GERARDO LUCIANO RODAN	PERFILADO
2	Mirella Mendoza Martina	Alistado
3	Agosto Polo Alfaro	CORTE
4	ELI SALINAS M.	CORTE
5	Maria Santos Cueva	Alistado
6	Anteaga Vidal José	Perfilado
7	FERNANDO JESÚS AREVALO MARRERO	INABILITADO
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		


Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A87: Control de asistencia-capacitación sobre el primer paso metodología 5s: Clasificar

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 12/10/2018		CALZADOS D'MODA KING.  Luz Angelica Mendoza Aranda NUC 10180067091 FIRMA
Tema: Primer paso de la metodología 5s: Clasificar		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tassis Leiva Diaz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Agapito Polo Alfaro	CORTE
2	FERNANDO JESUS AREVALO BARRERO	HABILITADO
3	María Sanchez Cueva	Alistado
4	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
5	GERARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADOR
6	Anteaga Vidal Jori	Perfileador
7	ELI SALINAS M.	CORTE
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		


Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A88: Control de asistencia-capacitación sobre el segundo paso metodología
5s: Ordenar

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS
Fecha: 15/10/2018		D'MODAKING
Tema: Segundo paso de la metodología 5s: Ordenar		CALZADOS D'MODAKING.
Facilitadores: Nelson Esteban González Lora Dodanin Tarsis Leiva Díaz		 L.112 Angélica Mendoza Aranda RUC 10180967091 FIRMA
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
2	GERARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADOR
3	Antepga Vidal José	Perfilador
4	Agapito Polo Alfaro	CORTE
5	ELI SALINAS M.	CORTE
6	FERNANDO JESÚS AREVALO MARRERO	HABILITADO
7	Maria Sánchez Cueva	Alistado
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A89: Control de asistencia-capacitación sobre el tercer paso metodología 5s: Limpiar

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 17/10/2018		CALZADOS D'MODA KING  Lic. Angelica Mendoza Aranda RUC 10180967091 FIRMA
Tema: Tercer paso de la metodología 5s: Limpiar		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tarsis Leiva Draz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	ELI SALINAS M.	CORTE
2	Agripa Polo Alao	CORTE
3	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
4	Maria Sanchez Cueva	Alistado
5	Anteaga Vidal Jasi	Perfilado
6	GERARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADOR
7	FERNANDO JESÚS AREVALO MARREÑO	HABILITADO
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A90: Manual de limpieza





CALZADOS D'MODA KING		MANUAL DE LIMPIEZA	
OBJETIVO DEL MANUAL Establecer una serie de actividades para llevar a cabo un programa de limpieza, con el fin de proporcionar un área de trabajo limpia, saludable y segura			
PROPÓSITO DE LA LIMPIEZA .Reducir el riesgo de que se produzcan accidentes. .Mejorar el bienestar físico y mental de los trabajadores			
RECURSOS NECESARIOS .Escobas .Bolsas de basura .Sacos .Detergentes .Desinfectantes .Paños de limpieza			
ACTIVIDADES .Limpiar la suciedad en los estantes, paredes, cajones y maquinaria .Retirar y limpiar profundamente la suciedad, polvo, y grasa en las herramientas .Remover pintura, arena y otros materias extrañas de todas las superficies .Limpiar el suelo de los residuos del producto, polvo o cualquier suciedad .Recoger y desechar los residuos del producto, polvo o cualquier suciedad			
RESPONSABILIDADES .Dejar las herramientas utilizadas en el lugar asignado .Depositar los desperdicios o residuos en los depósitos habilitados para ello .Integrar la limpieza como parte del trabajo diario .Los objetos deben estar libres de suciedad en sus respectivos lugares			
Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	Aprobado por:  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433
CALZADOS D'MODA KING.  Nombre: Luz Ampelica Mendoza Aranda Dni: 480967091			

Tabla A91: Checklist de evaluación de orden y limpieza

CALZADOS D'MODA KING		EVALUACIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA	
Área:			
SUELOS Y PASILLOS	SÍ	NO	
¿Los suelos están sin desperdicios?			
¿Los suelos están sin materiales innecesarios?			
¿Los pasillos están libres de obstáculos?			
MAQUINARIA Y EQUIPO	SÍ	NO	
¿Se encuentran limpias las máquinas y equipos en su entorno de todo material innecesario?			
¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas?			
HERRAMIENTAS	SÍ	NO	
¿Están colocadas en el lugar asignado?			
¿Se guardan limpias de aceites y grasas?			





Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Berites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  CALZADOS D'MODA KING. Luz Arreola Mendoza Aranda DNI: 48056769 RUC: 19180967091
--	---	--	--	---

Tabla A92: Control de asistencia-capacitación sobre el cuarto paso metodología 5s: Estandarizar

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS	
		ID'MODA KING	
Fecha: 19/10/2018		CALZADOS D'MODA KING	
Tema: Cuarto paso de la metodología 5S: Estandarizar			
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tarsis Leiva Draz		Luz Angélica Mendoza Aranda RUC 10180967091	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	FERNANDO JESÚS AREVALO MARRERO	HABILITADOR	
2	Maria Sochez Cueva	Alistado	
3	Anteaga Vidal José	Perfileador	
4	ELI SALINAS M.	CORTE	
5	Agapito Polo Alfaro	CORTE	
6	RICARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADOR	
7	Mirella Mendoza Martinez	Alistado	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A93: Políticas de orden y limpieza









CALZADOS D'MODA KING		POLÍTICAS DE ORDEN Y LIMPIEZA	
<p>1. Es obligación de todos conocer y aplicar las normas relacionadas al programa de mejoramiento 5S</p> <p>2. Es tarea de todos mantener el ambiente de trabajo limpio y ordenado de acuerdo a la metodología de 5S. Las tareas relacionadas con clasificación, orden y limpieza deben ser integradas como parte de las actividades regulares y no como actividades extraordinarias.</p> <p>3. Los trabajadores deberán mantener en su puesto de trabajo, solo lo necesario; igualmente mantendrán las herramientas ordenadas y limpias</p> <p>4. Es obligación de cada trabajador, dejar su lugar de trabajo limpio y ordenado antes de finalizar jornada de trabajo</p> <p>5. Las herramientas de trabajo, mesas, estantes, cajas, paredes, techos, fluorescentes se deben mantener correctamente limpias</p> <p>6. Mantener en perfecto estado las líneas divisorias de áreas de operación</p>			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p>Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p>	<p>Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p> <p>CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda Mendoza Aranda RUC: 10180967091 B.N. 48096783</p>	

Tabla A94: Cronograma de limpieza general semanal

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA GENERAL SEMANAL																				
	OCTUBRE										NOVIEMBRE									
	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	27/10/2018	28/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	31/10/2018	1/11/2018	2/11/2018	3/11/2018	4/11/2018	5/11/2018	6/11/2018	7/11/2018	8/11/2018	9/11/2018	10/11/2018
Corte						X							X							X
Habilitado						X							X							X
Perfilado						X							X							X
Alistado						X							X							X

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p>Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p>	<p>Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p> <p>CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda Mendoza Aranda RUC: 10180967091 B.N. 48096783</p>	

Tabla A95: Control de asistencia-capacitación sobre el quinto paso metodología 5s: Disciplina

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS	
Fecha: 22 / 10 / 2018		D'MODA KING	
Tema: Quinto paso de la metodología 5s: Disciplina		CALZADOS D'MODA KING	
Facilitadores: Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tesis Leiva Draz		 RUC 10180257001	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Agripito Pdo Alvaro	CORTE	
2	EVI SALINAS M.	CORTE	
3	Merle Sanchez Cueva	Alistado	
4	Mirella Mendoza Martinez	Alistado	
5	FERNANDO JESÚS AREVALO MARRERO	HABILITADO	
6	TERARDO LUCIANO RODAN	PERFILADOR	
7	Anteaga Vidal José	Perfilado	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A96: Post auditoría 5s-Corte

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S		CALZADOS D'MODA KING							
Área: Corte									
		27/10/2018		3/11/2018		10/11/2018		17/11/2018	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X		X	X		X	
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X		X	X	X		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X	X			X	X	
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X		X	X		X	
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X		X	X		X	
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X	X			X		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?	X		X		X		X	
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X		X	X			X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X		X		X		X	
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X		X		X	X	
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?	X		X		X		X	
	¿El cronograma se encuentra visible?	X		X		X		X	
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?	X		X		X		X	
	¿El personal conoce los estándares ?	X		X		X		X	
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X		X	X		X	
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X		X		X		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X		X	X		X	
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?	X		X		X		X	
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X		X	X		X	
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X		X		X		X

Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodaním Tarsis Leiva Díaz Dni: 46106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Allaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda Luz Aranda RUC: 180967091
---	--	---	---	--

Tabla A97: Post auditoría 5s-Habilitado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S		CALZADOS D'MODA KING							
Área: Habilitado									
		27/10/2018		3/11/2018		10/11/2018		17/11/2018	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X		X	X		X	
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X		X	X	X		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X	X			X	X	
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X		X	X		X	
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X		X	X		X	
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X		X		X		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?	X		X		X		X	
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X		X	X			X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X		X		X		X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X		X	X		X	
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X	X			X	X	
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?	X		X		X		X	
	¿El cronograma se encuentra visible?	X		X		X		X	
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?	X		X		X		X	
	¿El personal conoce los estándares ?	X		X		X		X	
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X		X	X		X	
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X		X		X		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X		X	X		X	
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?	X		X		X		X	
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X		X	X		X	
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X		X		X		X

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424

 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	 CALZADOS D'MODA KING Luz Arce Mendoza Aranda RUC: 20190967091
---	---

Tabla A98: Post auditoría 5s-Perfilado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S				CALZADOS D'MODA KING 			
Área: Perfilado							

		27/10/2018		3/11/2018		10/11/2018		17/11/2018	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X		X	X		X	
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X		X	X	X		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X	X			X	X	
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X	X		X		X	
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X		X	X		X	
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X		X		X		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?	X		X		X		X	
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X		X	X			X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X		X		X		X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X		X	X		X	
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X	X			X	X	
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?	X		X		X		X	
	¿El cronograma se encuentra visible?	X		X		X		X	
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?	X		X		X		X	
	¿El personal conoce los estándares ?	X		X		X		X	
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X		X	X		X	
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X		X		X		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X		X	X		X	
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?	X		X		X		X	
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X		X	X		X	
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X		X		X		X





Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	 CALZADOS D'MODA KING. Luz Arceza Mendoza Aranda RUC: 1909967091

Tabla A99: Post auditoría 5s-Alistado

FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S				CALZADOS D'MODA KING			
Área: Alistado							

		27/10/2018		3/11/2018		10/11/2018		17/11/2018	
		SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
C L A S I F I C A R	¿Los objetos de uso frecuente están ordenados en su lugar de trabajo?		X		X	X		X	
	¿Los objetos de uso frecuente están correctamente identificados en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿El mobiliario está ubicado correctamente en su lugar de trabajo?		X		X	X	X		X
	¿El mobiliario está identificado correctamente en su lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Todos los elementos en el entorno de trabajo, son utilizados?		X	X			X	X	
	¿Los elementos innecesarios están identificados en el lugar de trabajo?		X	X		X		X	
O R D E N A R	¿Los lugares de trabajo están claramente definidos?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas disponibles están identificados en el lugar de trabajo?	X		X		X		X	
	¿Los materiales están almacenados de forma adecuada?		X		X	X		X	
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en el lugar adecuado?		X		X		X		X
	¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran debidamente identificados?	X		X		X		X	
L I M P I A R	¿Las paredes y el techo se encuentran limpios?		X		X	X			X
	¿Los elementos de limpieza son fáciles de localizar?	X		X		X		X	
	¿Las máquinas están completamente limpias?		X		X	X		X	
	¿Se realizan todos los días tareas de limpieza al terminar la jornada?		X	X			X	X	
	¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Las medidas de limpieza se encuentran visibles?	X		X		X		X	
	¿El cronograma se encuentra visible?	X		X		X		X	
E S T A N D A R I Z A R	¿Existen procedimientos escritos estándar?	X		X		X		X	
	¿El personal conoce los estándares ?	X		X		X		X	
	¿El personal utiliza los procedimientos escritos estándar?		X		X	X		X	
	¿Las 3 primeras S se aplican activamente?		X		X		X		X
D I S C I P L I N A R	¿Se realiza el control diario de limpieza?	X		X		X		X	
	¿Se realizan los informes diarios correctamente?	X		X		X		X	
	¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?		X		X	X		X	
	¿El personal está capacitado para llevar a cabo los procedimientos estándares definidos?	X		X		X		X	
	¿Se están cumpliendo los controles establecidos?		X		X	X		X	
	¿Las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo activamente?		X		X		X		X





Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433
Nombre: Dodaním Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593		 Nombre: Luz Arce Mendoza Aranda Dni: 480567091	

Tabla A100: Actividades del programa de reconocimiento e integración

N°	ACTIVIDAD	DESARROLLO
1	Charla motivacional	Se realizará los días miércoles de cada semana, por parte de los investigadores, con la finalidad de motivar al personal a realizar adecuadamente sus labores. La charla motivacional se realizará conforme a la formato de: actividades de la charla motivacional Materiales: .Diapositivas .Videos .Impresos
2	Reconocimiento al trabajador más proactivo	Se realizará los días sábados de cada semana. En este reconocimiento se distinguirá al trabajador que haya destacado en su labor diaria, desempeño laboral e identificación con la empresa. Proceso de Evaluación: .Evaluación de los trabajadores durante la semana .Elaboración del cuadro del trabajador más proactivo .Publicación del trabajador más proactivo de la semana .Participación del compartir Bases del reconocimiento: .El trabajador más proactivo será elegido todas las semanas .La gerente será la encargada de evaluar a los trabajadores para dicho reconocimiento .La evaluación del trabajador más proactivo será mediante el formato: Ficha de evaluación del trabajador proactivo-Calzados D'Moda King
3	Reconocimiento al mejor puesto de trabajo	Se llevará a cabo los días sábados de cada semana. Se hará reconocimiento al puesto de trabajo que este más limpia y ordenada. Proceso de Evaluación: .Evaluación del puesto de trabajo durante la semana .Publicación del puesto de trabajo ganadora de la semana .Participación del compartir. Bases del reconocimiento: .La evaluación será realizado por la gerente .La evaluación del puesto de trabajo será mediante formato denomina: Ficha de evaluación del puesto de trabajo modelo-Calzados D'Moda King





Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Diaz Dni: 48106593</p>	<p>  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143 </p> <p>  Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424 </p> <p>  Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433 </p>	<p>  CALZADOS D'MODAKING. Luz Aranda RUC: 10180967091 DNI: 48089788 </p>

Tabla A101: Desarrollo de la charla motivacional

MOMENTOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO
ACTIVIDADES INICIALES	Bienvenida al personal	Compartir su expectativa durante la semana de trabajo	Identificar la predisposición del personal con respecto a la charla motivacional
	Exposición de la finalidad de la charla motivacional	Dar a conocer la finalidad de la charla motivacional	Persuadir al personal
	Presentación del material audiovisual	Proyectar video	Sensibilizar al personal
ACTIVIDADES DE PROCESO	Exposición del desarrollo de la temática de la charla motivacional	Proyectar diapositivas	Estimular un cambio actitudinal del personal para el logro de sus resultados
ACTIVIDADES FINALES	Desarrollo de actividades recreativas	Realización de dinámicas	Comprometer al personal a sostener el aprendizaje adquirido
	Entrega del material impreso y compartir	Otorgar el material impreso y compartir	Fortalecer y afianzar la charla motivacional





<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> CALZADOS D'MODA KING. Luz Arce Mendoza Aranda DNI: 480967091</p>
--	---	---

Tabla A102: Ficha de evaluación del trabajador proactivo Calzados D'Moda King

FICHA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJADOR PROACTIVO CALZADOS D'MODA KING	CALZADOS D'MODA KING 
--	---

CRITERIOS	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre	Puntaje
	1	2	3	4	5	
Cumple con la orden de producción asignada del día						
Respeto los procedimientos según el instructivo establecido						
Evita conflictos dentro de la empresa						
Expresa sus opiniones de manera asertiva						
Se muestra asequible al cambio						
Tiene gran capacidad de resolver problemas						
Planifica sus actividades						
Muestra amabilidad y liderazgo con los demás colaboradores						
Total						





Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodarim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p></p> <p>Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p></p> <p>Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p> <p></p> <p>Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p>	<p></p> <p>CALZADOS D'MODA KING.</p> <p>Nombre: Luz Arjatica Mendoza Aranda DNI: 480967091</p>

Tabla A103: Ficha de evaluación del puesto de trabajo modelo Calzados D'Moda King

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO MODELO CALZADOS D'MODA KING	CALZADOS D'MODA KING 
--	---

CRITERIOS	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre	Puntaje
	1	2	3	4	5	
Piso limpio						
Mesas presentables						
Útiles de limpieza bien ubicados						
Máquinas limpias						
Materiales ordenados						
Herramientas ordenadas y clasificadas						
Herramientas limpias						
Total						






<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736</p> <p>Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593</p>	<p>Revisado por:</p> <p> Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143</p> <p> Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424</p>	<p>Aprobado por:</p> <p> Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433</p> <p> CALZADOS D'MODA KING. Nombre: Luz Arjatica Mendoza Aranda DNI: 48096709 RUC 10180967091</p>
--	--	---

Tabla A104: Plan de reconocimiento y motivación

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN			CALZADOS D'MODA KING 
FECHA	ACTIVIDAD	GRUPO OBJETIVO	RESPONSABLES
24/10/2018	Charla motivacional sobre el Esfuerzo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
27/10/2018	Recocimiento al trabajador más proactivo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
27/10/2018	Recocimiento al puesto de trabajo modelo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
31/10/2018	Charla motivacional sobre la responsabilidad	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
3/11/2018	Recocimiento al trabajador más proactivo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
3/11/2018	Recocimiento al puesto de trabajo modelo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
7/11/2018	Charla motivacional sobre disponibilidad al cambio	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
10/11/2018	Recocimiento al trabajador más proactivo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
10/11/2018	Recocimiento al puesto de trabajo modelo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
14/11/2018	Charla motivacional sobre la calidad	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
17/11/2018	Recocimiento al trabajador más proactivo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores
17/11/2018	Recocimiento al puesto de trabajo modelo	Personal del área de corte, habilitado, perfilado y alistado	Investigadores








Elaborado por: Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736 Nombre: Dodaním Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	Revisado por:  Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433	Aprobado por:  CALZADOS D'MODA KING. Luz Aranda RUC 19180967091
---	--	---	---	---

Tabla A105: Control de asistencia-charla motivacional sobre el esfuerzo

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 24/10/2018		CALZADOS D'MODA KING    Mendoza Aranda RUC 1040967091
Tema: Charla motivacional sobre el esfuerzo		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tassis Leiva Diaz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Horta Sanchez Cuervo	Alistado
2	TERARDO LUCIANO RADAN	PERFILADOR
3	Artzagoitia Vidal Jose	Perfiladora
4	Agapito Polo Alfero	CORTE
5	ELI SALINAS M.	CORTE
6	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
7	FERNANDO JESUS AREVALO MARQUEZ	HABILITADO
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		


Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A106: Control de asistencia-charla motivacional sobre la responsabilidad

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 31/10/2018		CALZADOS D'MODA KING.
Tema: Charla motivacional sobre la responsabilidad		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanim Tarsis Leiva Diaz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Arteaga Vidal José	Perfilado
2	Agapito Pdo Alao	CORTE
3	FERDO LUCIANO KOLDAN	PERFILADO
4	FERNANDO JESÚS AREVALO MARRERO	HABILITADO
5	Maria Sandoz Uera	Alistado
6	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
7	ELI SPALINAS M.	CORTE
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A107: Control de asistencia-charla motivacional sobre la disponibilidad al cambio

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 07/11/2018		CALZADOS D'MODA KING.  Luz Augusta Mendoza Aranda RUC 10180967091 FIRMA
Tema: Charla motivacional sobre la disponibilidad al cambio		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodanin Tassi's Leiva Diaz		
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Agripito Polo Alfaro	CORTE
2	ELI SALINAS M.	CORTE
3	FERNANDO JESUS AREVALO MARRERO	
4	GERARDO LUCIANO KOLDAN	PERFILADO
5	Marta Saez Cuervo	Alistado
6	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
7	Anteaga Vidal Jose	Perfilador
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A108: Control de asistencia-charla motivacional sobre la calidad

CONTROL DE ASISTENCIAS		CALZADOS D'MODA KING
Fecha: 14/11/2018		CALZADOS D'MODA KING
Tema: Charla motivacional sobre la calidad		
Facilitadores: - Nelson Esteban Gonzalez Lora - Dodonim Tarsis Leiva Diaz		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO
1	Agripa Pdo Alfaro	CORTE
2	ELI SALINAS M.	CORTE
3	GERARDO LUCIANO ROLDAN	PERFILADO
4	Anteaga Vidal José	Perfileado
5	Mirella Mendoza Martinez	Alistado
6	FERNANDO JESUS BRIEVA MARENGO	HABILITADO
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A109: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote:	CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea:	Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha:	17/09/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	4	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	4	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	4	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	3	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	5		X		
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	5		X		
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	4	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	4	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	4	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	4	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	4	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	2	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	5		X		
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	5		X		
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
Total					23	7	23.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A110: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro- día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS		
							D'MODA KING		
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)			
Lote:	CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)			
Modelo:	Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)			
Línea:	Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)			
Fecha:	18/09/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)			
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones		
					Si	No			
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	2	X				
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	2	X				
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	5		X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	4	X				
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	4	X				
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X				
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	4	X				
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	4	X				
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	5		X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	4	X				
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	2	X				
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	5		X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	3	X				
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	5		X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	2	X				
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	4	X				
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	4	X				
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	5		X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X				
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	5		X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	4	X				
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	5		X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	4	X				
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	4	X				
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	4	X				
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	4	X				
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	4	X				
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	5		X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	4	X				
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	5		X			
Total					21	9	30.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A111: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS		D'MODA KING		
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)					
Lote:		CZ-C-0033			2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)					
Modelo:		Vestir fiestas			3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)					
Línea:		Dama			4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)					
Fecha:		19/09/2018			5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)					
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones				
					Si	No					
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	2	X						
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X						
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	4	X						
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	4	X						
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	4	X						
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	4	X						
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	4	X						
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X						
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	4	X						
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	5		X					
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	4	X						
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	4	X						
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	4	X						
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	5		X					
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	4	X						
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	5		X					
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	4	X						
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	4	X						
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	4	X						
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	5		X					
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X						
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	4	X						
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X						
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	5		X					
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X						
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	5		X					
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	4	X						
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	4	X						
Total				24	6	20.0%					

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A112: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote:		CZ-C-0033			2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Linea:		Dama			4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha:		20/09/2018			5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones	
					Si	No		
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	4	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	4	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	5		X		
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	4	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	4	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	4	X			
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	5		X		
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	5		X		
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	5		X		
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	4	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	4	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	4	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	5		X		
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
Total				20	10	33.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A113: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)			
Lote: CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)			
Modelo: Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)			
Línea: Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)			
Fecha: 21/09/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)			
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad	
Observaciones								
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	2	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	3	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	4	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	4	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	5		X		
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	3	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	4	X			
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	3	X			
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	4	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	4	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	4	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	4	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	4	X			
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	5		X		
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	3	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	3	X			
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
Total				25	5	16.7%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A114: Control de calidad del kpv corte de piezas de forro -día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: CORTE DE PIEZAS DE FORRO							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Dimensiones menor igual a -0.6 cm (con referencia al molde)		
Lote:	CZ-C-0033				2	Dimensiones mayor igual a -0.5 cm (con referencia al molde)		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Dimensiones uniformes (con referencia al molde)		
Línea:	Dama				4	Dimensiones menor igual a +0.5 cm (con referencia al molde)		
Fecha:	22/09/2018				5	Dimensiones mayor igual a +0.6 cm (con referencia al molde)		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones	
					Si	No		
1	09:40	Elí Salinas Mario	34	4	X			
2	09:41	Elí Salinas Mario	35	4	X			
3	09:42	Elí Salinas Mario	36	4	X			
4	09:43	Elí Salinas Mario	34	3	X			
5	09:44	Elí Salinas Mario	35	4	X			
6	09:45	Elí Salinas Mario	36	4	X			
7	09:46	Elí Salinas Mario	34	5		X		
8	09:47	Elí Salinas Mario	35	5		X		
9	09:48	Elí Salinas Mario	36	4	X			
10	09:49	Elí Salinas Mario	34	3	X			
11	09:50	Elí Salinas Mario	35	3	X			
12	09:51	Elí Salinas Mario	36	4	X			
13	09:52	Elí Salinas Mario	34	4	X			
14	09:53	Elí Salinas Mario	35	5		X		
15	09:54	Elí Salinas Mario	36	3	X			
16	09:55	Polo Alfaro Agapito	34	4	X			
17	09:56	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
18	09:57	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
19	09:58	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
20	09:59	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
21	10:00	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
22	10:01	Polo Alfaro Agapito	34	5		X		
23	10:02	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
24	10:03	Polo Alfaro Agapito	36	4	X			
25	10:04	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
26	10:05	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
27	10:06	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
28	10:07	Polo Alfaro Agapito	34	3	X			
29	10:08	Polo Alfaro Agapito	35	4	X			
30	10:09	Polo Alfaro Agapito	36	5		X		
Total				24	6	20.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A115: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla	
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)	
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla	
Fecha:	17/09/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observaciones
					Sí	No	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X		
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X	
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X	
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	4	X		
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X		
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X		
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X		
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X		
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X		
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X	
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X		
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X	
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
Total				24	6	20.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A116: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla	
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla	
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)	
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla	
Fecha:		18/09/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		
					Sí	No	Observaciones
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X		
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X		
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X		
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X	
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X	
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X		
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X	
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X	
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X		
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X		
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X		
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X	
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	4	X		
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X	
Total					21	9	30.0%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A117: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA					CALZADOS	
					D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla
Lote:		CZ-H-0033			2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla
Modelo:		Vestir fiestas			3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)
Línea:		Dama			4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla
Fecha:		19/09/2018			5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad	
				Si	No	Observaciones
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X	
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X	
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	4	X	
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X	
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X	
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X	
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X	
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X	
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X	
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X	
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X	
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X	
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X	
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X	
Total				26	4	13.3%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A118: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:	20/09/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	4	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	5		X		
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	4	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	4	X			
Total				20	10		33.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A119: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS		D'MODA KING		
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla					
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla					
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)					
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla					
Fecha:	21/09/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla					
№	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad						
					Si	No	Observaciones				
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X						
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X					
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X						
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X						
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	4	X						
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	4	X						
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X						
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X						
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X					
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X					
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X						
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	5		X					
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	5		X					
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X						
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X						
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X						
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X						
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X						
Total					25	5	16.7%				

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A120: Control de calidad del kpv sellado de la marca-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: SELLADO DE LA MARCA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Sellado a una distancia menor igual de 1.8 cm del borde inferior de la plantilla		
Lote:	CZ-H-0033				2	Sellado a una distancia mayor igual de 1.9 cm del borde inferior de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Sellado céntrico (a 2 cm del borde inferior de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Sellado a una distancia menor igual de 2.1 cm del borde inferior de la plantilla		
Fecha:	22/09/2018				5	Sellado a una distancia mayor igual de 2.2 cm del borde inferior de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad	
							Observaciones	
1	10:17	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X			
2	10:18	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
3	10:19	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
4	10:20	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
5	10:21	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
6	10:22	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
7	10:23	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
8	10:24	Arévalo Marroro Jesús	35	5		X		
9	10:25	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
10	10:26	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
11	10:27	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
12	10:28	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
13	10:29	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X			
14	10:30	Arévalo Marroro Jesús	35	1		X		
15	10:31	Arévalo Marroro Jesús	36	3	X			
16	10:32	Arévalo Marroro Jesús	34	4	X			
17	10:33	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
18	10:34	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
19	10:35	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
20	10:36	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
21	10:37	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
22	10:38	Arévalo Marroro Jesús	34	1		X		
23	10:39	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
24	10:40	Arévalo Marroro Jesús	36	2	X			
25	10:41	Arévalo Marroro Jesús	34	3	X			
26	10:42	Arévalo Marroro Jesús	35	2	X			
27	10:43	Arévalo Marroro Jesús	36	5		X		
28	10:44	Arévalo Marroro Jesús	34	2	X			
29	10:45	Arévalo Marroro Jesús	35	3	X			
30	10:46	Arévalo Marroro Jesús	36	1		X		
Total				24	6		20.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A121: Control de calidad del kpV desbastado del modelo-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPv: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	17/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	4	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
Total					24	6	20.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A122: Control de calidad del kpV desbastado del modelo- día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KP.V: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	18/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	4	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
Total				22	8	26.7%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A123: Control de calidad del kpV desbastado del modelo-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	19/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	4	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	4	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
Total				23	7	23.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A124: Control de calidad del kpV desbastado del modelo-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	20/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	3	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	4	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	4	X			
Total				24	6	20.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A125: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS	
							D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	21/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	4	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	3	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	3	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
Total					24	6	20.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A126: Control de calidad del kpv desbastado del modelo-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: DESBASTADO DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Desbastado menor igual a 4.4 cm		
Lote:	CZ-P-0033				2	Desbastado mayor igual a 4.5 cm		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Desbastado de 5 cm		
Línea:	Dama				4	Desbastado menor igual a 5.5 cm		
Fecha:	22/09/2018				5	Desbastado mayor igual a 5.6 cm		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	1		X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X			
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
Total				24	6		20.0%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A127: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior		
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas		
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior		
Fecha:	17/09/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		Observación	
					Sí	No		
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X			
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	3	X			
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	4	X			
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	4	X			
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X			
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X			
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	5		X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X			
Total				22	8	26.7%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A128: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	18/09/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		
					Si	No	Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	4	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	1		X	
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	4	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X	
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X	
Total				23	7	23.3%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A129: Control de calidad del kpV limpieza del modelo-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPv: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	19/09/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	1		X	
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	3	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	1		X	
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	4	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X	
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	3	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	4	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	4	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	4	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X	
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X	
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
Total				22	8	26.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A130: Control de calidad del kpV limpieza del modelo-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPv: LIMPIEZA DEL MODELO							CALZADOS		
Supervisor: Luz Angélica Mendoza Aranda							D'MODA KING		
Lote: CZ-P-0033							Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior
Modelo: Vestir fiestas								2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior
Linea: Dama								3	Modelo sin manchas
Fecha: 20/09/2018								4	Modelo con manchas temporales por la parte interior
								5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observación		
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X				
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	4	X				
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	4	X				
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	3	X				
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X				
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X				
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X				
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X				
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X			
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X				
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	2	X				
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X				
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	3	X				
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	2	X				
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	1		X			
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X				
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X				
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X			
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	5		X			
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X			
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X				
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X			
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X				
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X				
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X				
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X				
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X				
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X			
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X				
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X				
Total					23	7	23.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A131: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	21/09/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Si	No	Conformidad Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	5		X	
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X	
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	4	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	4	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	4	X		
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	4	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	3	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	5		X	
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	1		X	
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X	
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
Total				20	10		33.3%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A132: Control de calidad del kpv limpieza del modelo-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: LIMPIEZA DEL MODELO						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Modelo con manchas permanentes por la parte exterior	
Lote:	CZ-P-0033				2	Modelo con manchas temporales por la parte exterior	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Modelo sin manchas	
Línea:	Dama				4	Modelo con manchas temporales por la parte interior	
Fecha:	22/09/2018				5	Modelo con manchas permanentes por la parte interior	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observación
1	10:50	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
2	10:51	Arteaga Vidal Jose	35	4	X		
3	10:52	Arteaga Vidal Jose	36	4	X		
4	10:53	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
5	10:54	Arteaga Vidal Jose	35	4	X		
6	10:55	Arteaga Vidal Jose	36	4	X		
7	10:56	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
8	10:57	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
9	10:58	Arteaga Vidal Jose	36	1		X	
10	10:59	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
11	11:00	Arteaga Vidal Jose	35	2	X		
12	11:01	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
13	11:02	Arteaga Vidal Jose	34	2	X		
14	11:03	Arteaga Vidal Jose	35	1		X	
15	11:04	Arteaga Vidal Jose	36	2	X		
16	11:05	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
17	11:06	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
18	11:07	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
19	11:08	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
20	11:09	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
21	11:10	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
22	11:11	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
23	11:12	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
24	11:13	Luciano Roldan Gerardo	36	2	X		
25	11:14	Luciano Roldan Gerardo	34	2	X		
26	11:15	Luciano Roldan Gerardo	35	2	X		
27	11:16	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X	
28	11:17	Luciano Roldan Gerardo	34	1		X	
29	11:18	Luciano Roldan Gerardo	35	3	X		
30	11:19	Luciano Roldan Gerardo	36	1		X	
Total				23	7		23.3%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A133: Control de calidad del kpV pegado de la plantilla-día 1

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla	
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)	
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla	
Fecha:	17/09/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	4	X		
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	3	X		
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	2	X		
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	2	X		
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	2	X		
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	2	X		
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	2	X		
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	4	X		
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	1		X	
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	1		X	
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X		
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X		
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	2	X		
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	2	X		
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	1		X	
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	2	X		
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	2	X		
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	2	X		
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	1		X	
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	2	X		
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	2	X		
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	5		X	
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X		
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	5		X	
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	4	X		
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	5		X	
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X		
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	1		X	
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	2	X		
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	2	X		
Total					22	8	26.7%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A134: Control de calidad del kpV pegado de la plantilla-día 2

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA						CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla	
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla	
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)	
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla	
Fecha:	18/09/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla	
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad		
					Si	No	Observaciones
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	2	X		
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	5		X	
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	2	X		
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	2	X		
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	4	X		
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	4	X		
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	1		X	
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	2	X		
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	2	X		
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	4	X		
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	1		X	
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	2	X		
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	1		X	
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	2	X		
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	2	X		
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	5		X	
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X		
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X		
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	2	X		
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	1		X	
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X		
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	2	X		
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	2	X		
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	2	X		
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	1		X	
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	2	X		
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X		
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	4	X		
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	1		X	
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	4	X		
Total					22	8	26.7%

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A135: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día3

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	19/09/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			
					Si	No	Observaciones	
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	2	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	4	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	3	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	4	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	2	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	1		X		
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	2	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	4	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	1		X		
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	4	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	3	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	3	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	5		X		
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	2	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	1		X		
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	5		X		
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	4	X			
Total				24	6	20.0%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A136: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día4

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	20/09/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observaciones
					Si	No		
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	4	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	4	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	2	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	4	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	2	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	2	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	2	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	4	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	1		X		
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	4	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	1		X		
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	2	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	2	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	4	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	1		X		
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	1		X		
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
Total					25	5	16.7%	

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A137: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día5

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:		Luz Angélica Mendoza Aranda		Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:		CZ-A-0033			2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:		Vestir fiestas			3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:		Dama			4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:		21/09/2018			5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Sí	No	Conformidad Observaciones	
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	2	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	2	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	2	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	1		X		
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	3	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	5		X		
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	2	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	2	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	2	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	4	X			
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	4	X			
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	2	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	2	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	3	X			
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	2	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	1		X		
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	2	X			
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	5		X		
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	1		X		
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	4	X			
Total				23	7	23.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

Tabla A138: Control de calidad del kpv pegado de la plantilla-día6

REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL KPV: PEGADO DE LA PLANTILLA							CALZADOS D'MODA KING	
Supervisor:	Luz Angélica Mendoza Aranda			Rangos	1	Pegado discontinuo en el centro de la plantilla		
Lote:	CZ-A-0033				2	Pegado continuo solo en el centro de la plantilla		
Modelo:	Vestir fiestas				3	Pegado uniforme (pegamento en todo el contorno y centro de la plantilla)		
Línea:	Dama				4	Pegado continuo solo en el contorno de la plantilla		
Fecha:	22/09/2018				5	Pegado discontinuo en el contorno de la plantilla		
Nº	Hora	Operario	Talla	Rango	Conformidad			Observaciones
					Si	No		
1	11:33	Sanchez Cueva María	34	4	X			
2	11:34	Sanchez Cueva María	35	4	X			
3	11:35	Sanchez Cueva María	36	2	X			
4	11:36	Sanchez Cueva María	34	4	X			
5	11:37	Sanchez Cueva María	35	2	X			
6	11:38	Sanchez Cueva María	36	4	X			
7	11:39	Sanchez Cueva María	34	2	X			
8	11:40	Sanchez Cueva María	35	4	X			
9	11:41	Sanchez Cueva María	36	2	X			
10	11:42	Sanchez Cueva María	34	1		X		
11	11:43	Sanchez Cueva María	35	1		X		
12	11:44	Sanchez Cueva María	36	3	X			
13	11:45	Sanchez Cueva María	34	2	X			
14	11:46	Sanchez Cueva María	35	5		X		
15	11:47	Sanchez Cueva María	36	4	X			
16	11:48	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
17	11:49	Mendoza Martines Mirella	35	2	X			
18	11:50	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
19	11:51	Mendoza Martines Mirella	34	1		X		
20	11:52	Mendoza Martines Mirella	35	5		X		
21	11:53	Mendoza Martines Mirella	36	3	X			
22	11:54	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
23	11:55	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
24	11:56	Mendoza Martines Mirella	36	2	X			
25	11:57	Mendoza Martines Mirella	34	4	X			
26	11:58	Mendoza Martines Mirella	35	3	X			
27	11:59	Mendoza Martines Mirella	36	1		X		
28	12:00	Mendoza Martines Mirella	34	5		X		
29	12:01	Mendoza Martines Mirella	35	1		X		
30	12:02	Mendoza Martines Mirella	36	4	X			
Total				20	10	33.3%		

Fuente: Calzados D'Moda King

B. ANEXO DE FIGURAS

REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS	CALZADOS D'MODA KING
-----------------------------------	-------------------------

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

AREA: CORTE

LÍNEA: VESTIR FIESTAS

RESPONSABLE: LUCERO ESPINOSA MENDOZA

CALZADOS D'MODA KING

[Signature]
Lucero Espinosa Mendoza
CUC 10180967091

FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	OBSERVACIONES
01/07/2017	72	32	
02/07/2017	-	-	
03/07/2017	60	0	
04/07/2017	48	24	
05/07/2017	60	0	
06/07/2017	60	0	
07/07/2017	60	24	
08/07/2017	-	-	
09/07/2017	60	22	
10/07/2017	60	12	
11/07/2017	72	0	
12/07/2017	60	0	
13/07/2017	60	0	
14/07/2017	60	0	
15/07/2017	60	32	
16/07/2017	-	-	
17/07/2017	48	0	
18/07/2017	60	0	
19/07/2017	60	0	
20/07/2017	60	0	
21/07/2017	22	32	
22/07/2017	60	24	
23/07/2017	-	-	
24/07/2017	60	22	
25/07/2017	60	18	
26/07/2017	60	22	
27/07/2017	60	0	
28/07/2017	60	0	
29/07/2017	60	30	
30/07/2017	-	-	
31/07/2017	48	0	
01/08/2017	60	0	
02/08/2017	72	36	
03/08/2017	72	12	
04/08/2017	72	0	
05/08/2017	60	28	
06/08/2017	-	-	
07/08/2017	60	0	
08/08/2017	60	0	
09/08/2017	72	30	
10/08/2017	72	24	
11/08/2017	72	0	
12/08/2017	60	0	
13/08/2017	-	-	
14/08/2017	60	0	
15/08/2017	60	0	
16/08/2017	60	22	
17/08/2017	72	36	
18/08/2017	72	0	
19/08/2017	72	-	
20/08/2017	-	-	
21/08/2017	60	0	
22/08/2017	60	0	

23/08/2017	72	0	
24/08/2017	72	36	
25/08/2017	74	40	
26/08/2017	72	22	
27/08/2017	60	24	
28/08/2017	72	24	
29/08/2017	60	0	
30/08/2017	72	24	
31/08/2017	60	0	
01/09/2017	72	32	
02/09/2017	72	0	
03/09/2017	60	0	
04/09/2017	72	44	
05/09/2017	72	32	
06/09/2017	74	0	
07/09/2017	74	0	
08/09/2017	74	0	
09/09/2017	72	0	
10/09/2017	72	0	
11/09/2017	72	0	
12/09/2017	72	0	
13/09/2017	72	0	
14/09/2017	74	32	
15/09/2017	72	22	
16/09/2017	74	0	
17/09/2017	72	24	
18/09/2017	72	32	
19/09/2017	74	0	
20/09/2017	74	32	
21/09/2017	72	36	
22/09/2017	60	0	
23/09/2017	72	44	
24/09/2017	74	36	
25/09/2017	74	0	
26/09/2017	72	0	
27/09/2017	72	32	
28/09/2017	72	50	
29/09/2017	60	24	
30/09/2017	72	36	
01/10/2017	72	0	
02/10/2017	72	0	
03/10/2017	72	32	
04/10/2017	72	0	
05/10/2017	72	0	
06/10/2017	72	32	
07/10/2017	60	34	
08/10/2017	72	32	
09/10/2017	60	0	
10/10/2017	72	24	
11/10/2017	72	24	
12/10/2017	72	24	
13/10/2017	72	24	
14/10/2017	72	24	
15/10/2017	60	26	
16/10/2017	72	30	
17/10/2017	72	0	
18/10/2017	72	0	
19/10/2017	72	0	
20/10/2017	72	36	
21/10/2017	72	36	
22/10/2017	60	0	
23/10/2017	72	36	
24/10/2017	72	0	
25/10/2017	72	0	

26/10/2017	72	0	
27/10/2017	72	0	
28/10/2017	72	36	
29/10/2017			
30/10/2017	72	24	
31/10/2017	72	0	
01/11/2017			
02/11/2017	60	34	
03/11/2017	60	0	
04/11/2017	72	0	
05/11/2017			
06/11/2017	60	0	
07/11/2017	60	30	
08/11/2017	72	0	
09/11/2017	72	0	
10/11/2017	60	16	
11/11/2017	72	36	
12/11/2017			
13/11/2017	60	0	
14/11/2017	60	32	
15/11/2017	72	28	
16/11/2017	72	0	
17/11/2017	72	0	
18/11/2017	84	36	
19/11/2017			
20/11/2017	60	28	
21/11/2017	60	0	
22/11/2017	60	0	
23/11/2017	72	0	
24/11/2017	72	34	
25/11/2017	72	36	
26/11/2017			
27/11/2017	60	30	
28/11/2017	60	0	
29/11/2017	72	0	
30/11/2017	72	0	
01/12/2017	72	28	
02/12/2017	84	36	
03/12/2017			
04/12/2017	72	34	
05/12/2017	72	0	
06/12/2017	72	0	
07/12/2017	84	0	
08/12/2017			
09/12/2017	72	32	
10/12/2017			
11/12/2017	72	36	
12/12/2017	72	0	
13/12/2017	72	0	
14/12/2017	72	0	
15/12/2017	84	40	
16/12/2017	84	28	
17/12/2017			
18/12/2017	60	28	
19/12/2017	72	32	
20/12/2017	84	12	
21/12/2017	84	0	
22/12/2017	72	0	
23/12/2017	72	36	
24/12/2017			
25/12/2017			
26/12/2017	72	0	
27/12/2017	72	18	
28/12/2017	72	36	
29/12/2017	72	0	
30/12/2017	84	0	
31/12/2017			

Figura B45. Registro de productos defectuosos-Corte

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS		CALZADOS D'MODA KING
DEPARTAMENTO:	PRODUCCION	
AREA:	HABILITADO	
LINEA:	VESTIR Fiestas	CALZADOS-D'MODA KING
RESPONSABLE:	LUCERO ESPINOSA MENDOZA	<i>[Signature]</i> RUS-10180967091

FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	OBSERVACIONES
01/07/2017	60	0	
02/07/2017	—	—	
03/07/2017	48	0	
04/07/2017	60	0	
05/07/2017	72	36	
06/07/2017	60	30	
07/07/2017	60	30	
08/07/2017	60	—	
09/07/2017	—	—	
10/07/2017	60	74	
11/07/2017	60	18	
12/07/2017	60	0	
13/07/2017	60	0	
14/07/2017	60	0	
15/07/2017	60	38	
16/07/2017	60	—	
17/07/2017	48	0	
18/07/2017	60	0	
19/07/2017	60	36	
20/07/2017	60	24	
21/07/2017	60	0	
22/07/2017	60	0	
23/07/2017	—	1	
24/07/2017	60	74	
25/07/2017	60	20	
26/07/2017	60	30	
27/07/2017	72	30	
28/07/2017	60	30	
29/07/2017	60	30	
30/07/2017	—	—	
31/07/2017	60	22	
01/08/2017	72	0	
02/08/2017	60	0	
03/08/2017	60	34	
04/08/2017	72	26	
05/08/2017	60	28	
06/08/2017	—	—	
07/08/2017	60	30	
08/08/2017	72	30	
09/08/2017	72	0	
10/08/2017	60	26	
11/08/2017	72	0	
12/08/2017	72	0	
13/08/2017	—	—	
14/08/2017	60	0	
15/08/2017	72	28	
16/08/2017	60	32	
17/08/2017	60	24	
18/08/2017	72	0	
19/08/2017	72	0	
20/08/2017	—	—	
21/08/2017	60	24	

22/08/2017	72	0	
23/08/2017	72	0	
24/08/2017	72	32	
25/08/2017	72	40	
26/08/2017	72	26	
27/08/2017	—	0	—
28/08/2017	60	32	
29/08/2017	72	0	
30/08/2017	60	24	
31/08/2017	60	36	
01/09/2017	72	0	
02/09/2017	—	—	—
03/09/2017	72	0	
04/09/2017	72	32	
05/09/2017	72	48	
06/09/2017	72	0	
07/09/2017	72	0	
08/09/2017	72	0	
09/09/2017	72	0	
10/09/2017	72	0	
11/09/2017	72	0	
12/09/2017	72	0	
13/09/2017	72	32	
14/09/2017	72	32	
15/09/2017	72	30	
16/09/2017	72	0	
17/09/2017	—	—	—
18/09/2017	72	24	
19/09/2017	72	32	
20/09/2017	72	0	
21/09/2017	72	38	
22/09/2017	72	36	
23/09/2017	60	0	
24/09/2017	—	—	—
25/09/2017	72	48	
26/09/2017	72	36	
27/09/2017	72	0	
28/09/2017	72	0	
29/09/2017	72	12	
30/09/2017	72	50	
01/10/2017	—	—	—
02/10/2017	60	28	
03/10/2017	60	36	
04/10/2017	72	0	
05/10/2017	72	0	
06/10/2017	72	0	
07/10/2017	72	38	
08/10/2017	—	—	—
09/10/2017	60	34	
10/10/2017	72	32	
11/10/2017	72	0	
12/10/2017	72	0	
13/10/2017	72	0	
14/10/2017	72	28	
15/10/2017	—	—	—
16/10/2017	60	22	
17/10/2017	60	24	
18/10/2017	72	0	
19/10/2017	72	0	
20/10/2017	72	24	
21/10/2017	72	36	
22/10/2017	—	—	—
23/10/2017	60	22	
24/10/2017	72	30	

25/10/2017	32	26	
26/10/2017	32	26	
27/10/2017	32	26	
28/10/2017	32	26	
29/10/2017	32	26	
30/10/2017	32	26	
31/10/2017	32	26	
01/11/2017	32	26	
02/11/2017	32	26	
03/11/2017	32	26	
04/11/2017	32	26	
05/11/2017	32	26	
06/11/2017	32	26	
07/11/2017	32	26	
08/11/2017	32	26	
09/11/2017	32	26	
10/11/2017	32	26	
11/11/2017	32	26	
12/11/2017	32	26	
13/11/2017	32	26	
14/11/2017	32	26	
15/11/2017	32	26	
16/11/2017	32	26	
17/11/2017	32	26	
18/11/2017	32	26	
19/11/2017	32	26	
20/11/2017	32	26	
21/11/2017	32	26	
22/11/2017	32	26	
23/11/2017	32	26	
24/11/2017	32	26	
25/11/2017	32	26	
26/11/2017	32	26	
27/11/2017	32	26	
28/11/2017	32	26	
29/11/2017	32	26	
30/11/2017	32	26	
01/12/2017	32	26	
02/12/2017	32	26	
03/12/2017	32	26	
04/12/2017	32	26	
05/12/2017	32	26	
06/12/2017	32	26	
07/12/2017	32	26	
08/12/2017	32	26	
09/12/2017	32	26	
10/12/2017	32	26	
11/12/2017	32	26	
12/12/2017	32	26	
13/12/2017	32	26	
14/12/2017	32	26	
15/12/2017	32	26	
16/12/2017	32	26	
17/12/2017	32	26	
18/12/2017	32	26	
19/12/2017	32	26	
20/12/2017	32	26	
21/12/2017	32	26	
22/12/2017	32	26	
23/12/2017	32	26	
24/12/2017	32	26	
25/12/2017	32	26	
26/12/2017	32	26	
27/12/2017	32	26	
28/12/2017	32	26	
29/12/2017	32	26	
30/12/2017	32	26	
31/12/2017	32	26	

Figura B46. Registro de productos defectuosos-Habilitado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS		CAZADOS
		D'MODA KING
DEPARTAMENTO: <u>Producción</u>		
ÁREA: <u>PERFILADO</u>		
LÍNEA: <u>VESTIR FIESTAS</u>		CAZADOS: D'MODA KING
RESPONSABLE: <u>LUCERO ESPINOZA</u>		<i>[Firma]</i> Jefe de Calidad Mendoza Grande RUC 10180967091


FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	OBSERVACIONES
01/07/2017	60	0	
02/07/2017	—	—	—
03/07/2017	22	0	
04/07/2017	60	0	
05/07/2017	60	24	
06/07/2017	60	0	
07/07/2017	60	0	
08/07/2017	60	28	
09/07/2017	—	—	—
10/07/2017	60	24	
11/07/2017	60	14	
12/07/2017	60	0	
13/07/2017	60	0	
14/07/2017	60	0	
15/07/2017	60	36	
16/07/2017	—	—	—
17/07/2017	48	0	
18/07/2017	60	0	
19/07/2017	60	0	
20/07/2017	60	0	
21/07/2017	22	32	
22/07/2017	60	24	
23/07/2017	—	—	—
24/07/2017	60	24	
25/07/2017	60	24	
26/07/2017	60	12	
27/07/2017	60	0	
28/07/2017	60	0	
29/07/2017	60	30	
30/07/2017	—	—	—
31/07/2017	48	0	
01/08/2017	60	12	
02/08/2017	22	28	
03/08/2017	22	12	
04/08/2017	22	0	
05/08/2017	60	28	
06/08/2017	—	—	—
07/08/2017	60	0	
08/08/2017	60	0	
09/08/2017	22	30	
10/08/2017	22	24	
11/08/2017	22	0	
12/08/2017	60	0	
13/08/2017	—	—	—
14/08/2017	60	0	
15/08/2017	60	28	
16/08/2017	60	30	
17/08/2017	22	24	
18/08/2017	22	0	
19/08/2017	22	0	
20/08/2017	—	—	—
21/08/2017	60	0	

22/08/2017	60	0	
23/08/2017	72	24	
24/08/2017	72	32	
25/08/2017	72	10	
26/08/2017	72	24	
27/08/2017	60	14	
28/08/2017	60	0	
29/08/2017	72	0	
30/08/2017	60	24	
31/08/2017	72	32	
01/09/2017	72	0	
02/09/2017	72	0	
03/09/2017	72	0	
04/09/2017	60	0	
05/09/2017	72	24	
06/09/2017	72	24	
07/09/2017	72	32	
08/09/2017	72	0	
09/09/2017	72	0	
10/09/2017	72	0	
11/09/2017	72	0	
12/09/2017	72	0	
13/09/2017	72	26	
14/09/2017	72	32	
15/09/2017	72	24	
16/09/2017	72	0	
17/09/2017	72	0	
18/09/2017	72	24	
19/09/2017	72	32	
20/09/2017	72	0	
21/09/2017	72	32	
22/09/2017	72	36	
23/09/2017	60	0	
24/09/2017	60	0	
25/09/2017	72	24	
26/09/2017	72	36	
27/09/2017	72	0	
28/09/2017	72	0	
29/09/2017	72	12	
30/09/2017	72	36	
01/10/2017	60	24	
02/10/2017	60	36	
03/10/2017	72	0	
04/10/2017	72	0	
05/10/2017	72	0	
06/10/2017	72	32	
07/10/2017	72	0	
08/10/2017	60	30	
09/10/2017	72	36	
10/10/2017	72	0	
11/10/2017	72	0	
12/10/2017	72	12	
13/10/2017	72	24	
14/10/2017	72	0	
15/10/2017	60	24	
16/10/2017	60	24	
17/10/2017	72	0	
18/10/2017	72	0	
19/10/2017	72	24	
20/10/2017	72	24	
21/10/2017	72	24	
22/10/2017	60	22	
23/10/2017	72	30	
24/10/2017	72	0	
25/10/2017	72	0	
26/10/2017	72	36	
27/10/2017	72	36	

28/10/2017	72	24	
29/10/2017	—	—	—
30/10/2017	32	0	—
31/10/2017	32	0	—
01/11/2017	—	—	—
02/11/2017	60	32	—
03/11/2017	72	0	—
04/11/2017	72	0	—
05/11/2017	—	—	—
06/11/2017	60	12	—
07/11/2017	60	32	—
08/11/2017	72	60	—
09/11/2017	72	60	—
10/11/2017	60	24	—
11/11/2017	72	36	—
12/11/2017	—	—	—
13/11/2017	60	26	—
14/11/2017	60	0	—
15/11/2017	72	0	—
16/11/2017	72	0	—
17/11/2017	72	0	—
18/11/2017	24	32	—
19/11/2017	—	—	—
20/11/2017	60	36	—
21/11/2017	60	0	—
22/11/2017	60	0	—
23/11/2017	72	0	—
24/11/2017	72	24	—
25/11/2017	72	36	—
26/11/2017	—	—	—
27/11/2017	60	24	—
28/11/2017	60	14	—
29/11/2017	72	0	—
30/11/2017	72	0	—
01/12/2017	72	28	—
02/12/2017	24	36	—
03/12/2017	—	—	—
04/12/2017	72	38	—
05/12/2017	72	24	—
06/12/2017	72	0	—
07/12/2017	24	0	—
08/12/2017	—	—	—
09/12/2017	72	26	—
10/12/2017	—	—	—
11/12/2017	72	32	—
12/12/2017	72	0	—
13/12/2017	72	0	—
14/12/2017	72	0	—
15/12/2017	24	36	—
16/12/2017	24	24	—
17/12/2017	—	—	—
18/12/2017	60	22	—
19/12/2017	60	18	—
20/12/2017	24	0	—
21/12/2017	24	0	—
22/12/2017	72	28	—
23/12/2017	72	24	—
24/12/2017	—	—	—
25/12/2017	—	—	—
26/12/2017	24	24	—
27/12/2017	24	38	—
28/12/2017	72	0	—
29/12/2017	72	10	—
30/12/2017	72	0	—
31/12/2017	—	—	—

Figura B47. Registro de productos defectuosos-Perfilado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS		CAZADOS
		D'MODA KING
DEPARTAMENTO:	ARMADO	CALZADOS D'MODA KING 
AREA:	ARMADO	
LINEA:	VESTITIR FIESTRAS	
RESPONSABLE:	LUCERO ESPINOLA TENDERA	


FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	OBSERVACIONES
01/07/2017	60	0	
02/07/2017	60	0	
03/07/2017	60	0	
04/07/2017	60	12	
05/07/2017	60	0	
06/07/2017	60	0	
07/07/2017	60	0	
08/07/2017	60	0	
09/07/2017	60	0	
10/07/2017	60	0	
11/07/2017	60	0	
12/07/2017	60	0	
13/07/2017	60	0	
14/07/2017	60	0	
15/07/2017	60	0	
16/07/2017	60	0	
17/07/2017	60	0	
18/07/2017	60	0	
19/07/2017	60	0	
20/07/2017	60	0	
21/07/2017	60	0	
22/07/2017	60	0	
23/07/2017	60	0	
24/07/2017	60	0	
25/07/2017	60	0	
26/07/2017	60	0	
27/07/2017	60	0	
28/07/2017	60	0	
29/07/2017	60	0	
30/07/2017	60	0	
31/07/2017	60	0	
01/08/2017	60	0	
02/08/2017	60	0	
03/08/2017	60	0	
04/08/2017	60	0	
05/08/2017	60	0	
06/08/2017	60	0	
07/08/2017	60	0	
08/08/2017	60	0	
09/08/2017	60	0	
10/08/2017	60	0	
11/08/2017	60	0	
12/08/2017	60	0	
13/08/2017	60	0	
14/08/2017	60	0	
15/08/2017	60	0	
16/08/2017	60	0	
17/08/2017	60	0	
18/08/2017	60	0	
19/08/2017	60	0	
20/08/2017	60	0	
21/08/2017	60	0	

22/08/2013	60		
23/08/2013	72		
24/08/2013	72		
25/08/2013	84		
26/08/2013	52		
27/08/2013			
28/08/2013	60		
29/08/2013	60		
30/08/2013	72		
31/08/2013	60		
01/09/2013	72		
02/09/2013	72		
03/09/2013	72		
04/09/2013	60		
05/09/2013	72		
06/09/2013	84		
07/09/2013	72		
08/09/2013	84		
09/09/2013	84		
10/09/2013	84		
11/09/2013	72		
12/09/2013	72		
13/09/2013	84		
14/09/2013	84		
15/09/2013	72		
16/09/2013	84		
17/09/2013	72		
18/09/2013	84		
19/09/2013	72		
20/09/2013	72		
21/09/2013	84		
22/09/2013	72		
23/09/2013	60		
24/09/2013	72		
25/09/2013	84		
26/09/2013	84		
27/09/2013	84		
28/09/2013	84		
29/09/2013	72		
30/09/2013	72		
01/10/2013	60		
02/10/2013	60		
03/10/2013	72		
04/10/2013	72		
05/10/2013	72		
06/10/2013	72		
07/10/2013	72		
08/10/2013	60		
09/10/2013	72		
10/10/2013	72		
11/10/2013	72		
12/10/2013	72		
13/10/2013	72		
14/10/2013	72		
15/10/2013	60		
16/10/2013	60		
17/10/2013	60		
18/10/2013	72		
19/10/2013	72		
20/10/2013	72		
21/10/2013	72		
22/10/2013	60		
23/10/2013	72		
24/10/2013	72		
25/10/2013	72		
26/10/2013	72		
27/10/2013	72		

28/10/2017	32	25	
29/10/2017	32		
30/10/2017	32		
31/10/2017	32		
01/11/2017	32		
02/11/2017	32		
03/11/2017	32		
04/11/2017	32		
05/11/2017	32		
06/11/2017	32		
07/11/2017	32		
08/11/2017	32		
09/11/2017	32		
10/11/2017	32		
11/11/2017	32		
12/11/2017	32		
13/11/2017	32		
14/11/2017	32		
15/11/2017	32		
16/11/2017	32		
17/11/2017	32		
18/11/2017	32		
19/11/2017	32		
20/11/2017	32		
21/11/2017	32		
22/11/2017	32		
23/11/2017	32		
24/11/2017	32		
25/11/2017	32		
26/11/2017	32		
27/11/2017	32		
28/11/2017	32		
29/11/2017	32		
30/11/2017	32		
01/12/2017	32		
02/12/2017	32		
03/12/2017	32		
04/12/2017	32		
05/12/2017	32		
06/12/2017	32		
07/12/2017	32		
08/12/2017	32		
09/12/2017	32		
10/12/2017	32		
11/12/2017	32		
12/12/2017	32		
13/12/2017	32		
14/12/2017	32		
15/12/2017	32		
16/12/2017	32		
17/12/2017	32		
18/12/2017	32		
19/12/2017	32		
20/12/2017	32		
21/12/2017	32		
22/12/2017	32		
23/12/2017	32		
24/12/2017	32		
25/12/2017	32		
26/12/2017	32		
27/12/2017	32		
28/12/2017	32		
29/12/2017	32		
30/12/2017	32		
31/12/2017	32		

Figura B48. Registro de productos defectuosos-Armado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

REGISTRO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS		CAIZADOS
		D'MODA KING
DEPARTAMENTO: <u>Producción</u>		
ÁREA: <u>ALISTADO</u>		
LINEA: <u>VESTIR FIESTAS</u>		
RESPONSABLE: <u>LUCERO ESPINOLA MORAÑA</u>		CALZADOS D'MODAKING.  <small>Lucero Espinola Moraña</small> <small>RUC 10180987091</small>

FECHA	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO	PRODUCTOS DEFECTUOSOS	OBSERVACIONES
01/07/2017	60	12	
02/07/2017	—	—	
03/07/2017	—	—	
04/07/2017	60	12	
05/07/2017	60	12	
06/07/2017	60	0	
07/07/2017	60	0	
08/07/2017	72	36	
09/07/2017	60	0	
10/07/2017	—	—	
11/07/2017	48	0	
12/07/2017	60	12	
13/07/2017	72	0	
14/07/2017	60	0	
15/07/2017	60	24	
16/07/2017	—	—	
17/07/2017	48	12	
18/07/2017	60	24	
19/07/2017	60	0	
20/07/2017	60	0	
21/07/2017	72	36	
22/07/2017	60	0	
23/07/2017	—	—	
24/07/2017	60	24	
25/07/2017	60	0	
26/07/2017	60	0	
27/07/2017	60	0	
28/07/2017	60	18	
29/07/2017	60	24	
30/07/2017	—	—	
31/07/2017	48	12	
01/08/2017	60	0	
02/08/2017	72	12	
03/08/2017	72	12	
04/08/2017	72	24	
05/08/2017	60	24	
06/08/2017	—	—	
07/08/2017	60	24	
08/08/2017	60	0	
09/08/2017	72	34	
10/08/2017	72	0	
11/08/2017	72	32	
12/08/2017	60	0	
13/08/2017	—	—	
14/08/2017	60	0	
15/08/2017	60	24	
16/08/2017	60	—	
17/08/2017	72	0	
18/08/2017	72	0	
19/08/2017	72	34	
20/08/2017	—	—	
21/08/2017	60	0	

22/08/2017	60		
23/08/2017	72		
24/08/2017	72		30
25/08/2017	84		32
26/08/2017	72		36
27/08/2017	—		24
28/08/2017	60		—
29/08/2017	60		—
30/08/2017	72		00
31/08/2017	60		24
01/09/2017	72		36
02/09/2017	72		00
03/09/2017	—		—
04/09/2017	60		—
05/09/2017	72		24
06/09/2017	84		48
07/09/2017	72		36
08/09/2017	84		—
09/09/2017	74		00
10/09/2017	—		—
11/09/2017	72		28
12/09/2017	72		00
13/09/2017	84		00
14/09/2017	84		00
15/09/2017	72		28
16/09/2017	84		—
17/09/2017	—		—
18/09/2017	84		24
19/09/2017	72		00
20/09/2017	72		00
21/09/2017	84		32
22/09/2017	72		36
23/09/2017	60		24
24/09/2017	—		—
25/09/2017	72		48
26/09/2017	84		36
27/09/2017	84		00
28/09/2017	84		00
29/09/2017	72		—
30/09/2017	72		28
01/10/2017	—		—
02/10/2017	60		00
03/10/2017	60		36
04/10/2017	72		00
05/10/2017	72		24
06/10/2017	72		32
07/10/2017	—		—
08/10/2017	60		34
09/10/2017	72		32
10/10/2017	72		00
11/10/2017	72		12
12/10/2017	72		12
13/10/2017	72		32
14/10/2017	72		—
15/10/2017	—		—
16/10/2017	60		74
17/10/2017	60		30
18/10/2017	72		00
19/10/2017	72		34
20/10/2017	72		00
21/10/2017	—		—
22/10/2017	60		24
23/10/2017	72		30
24/10/2017	72		00
25/10/2017	72		00
26/10/2017	72		34
27/10/2017	72		—

28/10/2017	72	0	
29/10/2017	72	32	
30/10/2017	72	0	
31/10/2017	72	0	
01/11/2017	60	0	
02/11/2017	72	0	
03/11/2017	72	0	
04/11/2017	60	0	
05/11/2017	60	0	
06/11/2017	72	0	
07/11/2017	72	0	
08/11/2017	72	0	
09/11/2017	60	0	
10/11/2017	72	0	
11/11/2017	72	0	
12/11/2017	60	0	
13/11/2017	72	0	
14/11/2017	72	0	
15/11/2017	72	0	
16/11/2017	72	0	
17/11/2017	72	0	
18/11/2017	72	0	
19/11/2017	72	0	
20/11/2017	72	0	
21/11/2017	72	0	
22/11/2017	72	0	
23/11/2017	72	0	
24/11/2017	72	0	
25/11/2017	72	0	
26/11/2017	72	0	
27/11/2017	72	0	
28/11/2017	72	0	
29/11/2017	72	0	
30/11/2017	72	0	
01/12/2017	72	0	
02/12/2017	72	0	
03/12/2017	72	0	
04/12/2017	72	0	
05/12/2017	72	0	
06/12/2017	72	0	
07/12/2017	72	0	
08/12/2017	72	0	
09/12/2017	72	0	
10/12/2017	72	0	
11/12/2017	72	0	
12/12/2017	72	0	
13/12/2017	72	0	
14/12/2017	72	0	
15/12/2017	72	0	
16/12/2017	72	0	
17/12/2017	72	0	
18/12/2017	72	0	
19/12/2017	72	0	
20/12/2017	72	0	
21/12/2017	72	0	
22/12/2017	72	0	
23/12/2017	72	0	
24/12/2017	72	0	
25/12/2017	72	0	
26/12/2017	72	0	
27/12/2017	72	0	
28/12/2017	72	0	
29/12/2017	72	0	
30/12/2017	72	0	
31/12/2017	72	0	

Figura B49. Registro de productos defectuosos-Alistado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

Valor del Cp.	Clase de proceso	Decisión
$C_p > 2$	Clase mundial	Tiene calidad seis sigma
$1.33 \leq C_p \leq 2$	1	Más que adecuado
$1 \leq C_p < 1.33$	2	Adecuado para el trabajo, pero requiere de un control estricto conforme el Cp. se acerca a uno.
$0.67 \leq C_p < 1$	3	No adecuado para el trabajo. Un análisis del proceso es necesario. Requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria
$C_p < 0.67$	4	No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones serias.

Figura B50. Valor de la capacidad del proceso

Fuente: GÓMEZ FRAILE, Fermín, VILAR BARRIO, José Francisco y TEJERO MONZÓN, Miguel. *Seis Sigma*. Madrid: Fundación Confemetal. 2009. 278 pp. ISBN: 84-95428-43-1.




Figura B51. Valor de la razón de habilidad del proceso

Fuente: GÓMEZ FRAILE, Fermín, VILAR BARRIO, José Francisco y TEJERO MONZÓN, Miguel. *Seis Sigma*. Madrid: Fundación Confemetal. 2009. 278 pp. ISBN: 84-95428-43-1.




Figura B52. Diagrama de Pareto

Fuente: GÓMEZ FRAILE, Fermín, VILAR BARRIO, José Francisco y TEJERO MONZÓN, Miguel. Seis Sigma. Madrid: Fundación Confemetal, 2009. 278 pp. ISBN: 84-95428-43-1.




Figura B53. Gráfico circular

Fuente: VERGARA SCHMALBACH, Juan Carlos y QUESADA IBARGÜEN, Víctor Manuel. Estadística básica con aplicaciones en MS EXCEL. Cartagena: GMCG. 2011. 208 pp. ISBN: 978-84-690-5503-8




Figura B54. Gráfico de control

Fuente: ALCALDE SAN MIGUEL, Pablo. Calidad. Madrid: Thomson Editores Spain, 2008. 289 pp. ISBN: 978-84-9732-542-4.




Figura B55. Histograma

Fuente: GÓMEZ FRAILE, Fermín, VILAR BARRIO, José Francisco y TEJERO MONZÓN, Miguel. Seis Sigma. Madrid: Fundación Confemetal. 2009. 278 pp. ISBN: 84-95428-43-1.




Figura B56. Ishikawa

Fuente: MOLTENI, Raúl y CECCHI, Oscar. El Liderazgo del Lean Six Sigma. Buenos Aires: Macchi Grupo Editor S.A. 2008. 240 pp. ISBN: 950-537-638-3.




Figura B57. Localización de la empresa Calzados D'Moda King

Fuente: Google Maps

Título del proyecto: Aplicación de la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King	
Nombres de los líderes: Gonzalez Lora Nelson Esteban Leiva Díaz Dodanim Tarsis	g-mail: estebanglora@gmail.com dodanim.leiva@gmail.com
Nombre de la empresa: Calzados D'Moda King	celulares: 937231726 - 944687114

La empresa Calzados D'Moda King dedicada a la producción y venta de calzados sport para mujer, según el registro de producción encontrados de los meses de Julio a Diciembre del año 2017, indican que se fabricaron en promedio 72 pares de calzados vestir fiestas diarios, alcanzando un número de producción de 10620 productos terminados, equivalente a 53100 productos en proceso de la línea de calzados vestir fiestas en dicho semestre, de los cuales se hallaron en el proceso productivo la siguiente cantidad de productos defectuosos; 2250 pares de calzados vestir fiestas en el proceso de corte, 2498 en el proceso de habilitado, 2302 en el proceso de perfilado, 1942 en el proceso de armado, y 2186 en el proceso de alistado, sumando en total 11178 productos en proceso defectuosos; es decir, el 21.05% de la producción total de dicho semestre representa la alta cantidad de productos en proceso defectuosos y reprocesados

Impacto del proyecto: El presente proyecto impacta en el proceso productivo de la línea de calzado vestir fiestas

Objetivo general del proyecto: Aplicar la metodología DMAIC para reducir los productos defectuosos en la empresa Calzados D'Moda King, 2018.
--

Variable de medición: Pares defectuosos
Cálculo: % de pares defectuosos: pares defectuosos/ pares producidos
Linea base: 21.05% Actual: 23.44% Meta: 10%

Fecha de inicio del proyecto: 03 de Septiembre de 2018
Fecha de finalización del proyecto: 05 de Diciembre de 2018

Impacto sobre el negocio:
Productividad <input type="text"/> Servicio <input type="text"/> Seguridad <input type="text"/> Calidad <input type="text"/> Defectos <input type="text"/>

Miembros del equipo	Luz Angélica Mendoza Aranda (Dueña de la empresa) Lucero Espinola Mendoza (Jefa de almacén) Nelson Esteban Gonzalez Lora (Estudiante de Ingeniería Industrial) Dodanim Tarsis Leiva Díaz (Estudiante de Ingeniería Industrial) Operarios del área de producción (21 operarios)
---------------------	--

Soporte Requerido	Información del área productiva Información del área de almacén
-------------------	--

Cronograma					
Etapa	Definir	Medir	Analizar	Mejorar	Controlar
Fecha final de etapa	3/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	8/10/2018	19/11/2018






Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Nombre: Nelson Esteban Gonzalez Lora Dni: 70387736	 Nombre: Ricardo Steiman Benites Aliaga CIP: 65143	 Nombre: Gonzalo Ramiro Perez Rodriguez CIP: 77424	 Nombre: Segundo Gerardo Ulloa Bocanegra CIP: 55433
Nombre: Dodanim Tarsis Leiva Díaz Dni: 48106593	 Nombre: Luz Angélica Mendoza Aranda Dni: 47615006	 Luz Angélica Mendoza Aranda RUC 10180967091	

Figura B58. Project Charter desarrollado



Figura B59. Corte de piezas

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B60. Sellado de la marca

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B61. Desbastado del modelo

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B62. Limpieza del modelo

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B63. Pegado de plantillas

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B64. Diseño de la mejora bosquejo de las medidas para calcular el sellado de la marca

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B65. Escala de medición para la bandeja de la máquina selladora

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

Corte de piezas forro

ÁREA DE CORTE

GALEONES INSTRUCTIVO DE TRABAJO Página: 1 de 1

ÁREA:	Corre	PROCESO:	Corte de forro
MATERIALES:	Forro Tiza para marcar	Herramientas:	Cuchilla Dedales Módulo Manos Estante

PROCEDIMIENTOS:

1. Verificar el punto de trabajo.
2. Receptorizar materiales para realizar el corte.
3. Verificar materiales de trabajo.
4. Doblar forro en dos partes.
5. Colocar forro en mesa de corte.
6. Colocar un índice en cada extremo del forro.
7. Colocar molde sobre forro.
8. Colocar dedales.
9. Sujetar molde sobre forro.
10. Presionar molde sobre forro.
11. Cortar piezas de forro respetando las dimensiones del molde.
12. Marcar con tiza la talla en pieza de corte.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL CORTE:

Corte de las piezas de forro con dimensiones según el molde.

Corte de piezas de forro estético.



Sellado de la marca

ÁREA DE HABILITADO

GALEONES INSTRUCTIVO DE TRABAJO Página: 1 de 1

ÁREA:	Habilitado	PROCESO:	Sellado de la marca
MATERIALES:	Planchillas Lámina pan de oro Rafia	Herramientas:	Tijera Máquina selladora con pan de oro

PROCEDIMIENTOS:

1. Verificar el punto de trabajo.
2. Receptorizar materiales para sellar.
3. Verificar materiales de trabajo.
4. Colocar molde de 30 cm de largo encima de lámina de pan de oro.
5. Cortar lámina pan de oro respetando las dimensiones especificadas.
6. Calentar máquina selladora con pan de oro 5 cm.
7. Medir 2 cm desde el borde de la planchilla y marcar.
8. Colocar lámina pan de oro en la posición de la marca de la planchilla.
9. Usar la palanca de la máquina selladora.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL SELLADO DE LA MARCA:

Un cuadrado de una lámina pan de oro sirve para sellar dos pares de planchillas.

Tempo de calentamiento: 5 min.


Sellado estético.

Sellado estético.



Sellado con letras legibles.



Desbastado del modelo



Pegado del modelo






Figura B66. Capacitación sobre procedimientos para realizar los procesos de las variables


Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

Corte de piezas forro

RESUMEN DE CREDITOS DE LA UNIDAD DEL TERCERA Y CUARTA SEMESTRE				LA ZARZA CARRERA 2003	
CREDITOS		CREDITOS DE LA UNIDAD DEL TERCERA Y CUARTA SEMESTRE			
UNIDAD	CREDITOS	UNIDAD	CREDITOS	UNIDAD	CREDITOS
1	3	4	3	7	3
2	3	5	3	8	3
3	3	6	3	9	3
4	3	10	3	12	3
5	3	11	3	13	3
6	3	14	3	15	3
7	3	16	3	17	3
8	3	18	3	19	3
9	3	20	3	21	3
10	3	22	3	23	3
11	3	24	3	25	3
12	3	26	3	27	3
13	3	28	3	29	3
14	3	30	3	31	3
15	3	32	3	33	3
16	3	34	3	35	3
17	3	36	3	37	3
18	3	38	3	39	3
19	3	40	3	41	3
20	3	42	3	43	3
21	3	44	3	45	3
22	3	46	3	47	3
23	3	48	3	49	3
24	3	50	3	51	3
25	3	52	3	53	3
26	3	54	3	55	3
27	3	56	3	57	3
28	3	58	3	59	3
29	3	60	3	61	3
30	3	62	3	63	3
31	3	64	3	65	3
32	3	66	3	67	3
33	3	68	3	69	3
34	3	70	3	71	3
35	3	72	3	73	3
36	3	74	3	75	3
37	3	76	3	77	3
38	3	78	3	79	3
39	3	80	3	81	3
40	3	82	3	83	3
41	3	84	3	85	3
42	3	86	3	87	3
43	3	88	3	89	3
44	3	90	3	91	3
45	3	92	3	93	3
46	3	94	3	95	3
47	3	96	3	97	3
48	3	98	3	99	3
49	3	100	3	101	3
50	3	102	3	103	3
51	3	104	3	105	3
52	3	106	3	107	3
53	3	108	3	109	3
54	3	110	3	111	3
55	3	112	3	113	3
56	3	114	3	115	3
57	3	116	3	117	3
58	3	118	3	119	3
59	3	120	3	121	3
60	3	122	3	123	3
61	3	124	3	125	3
62	3	126	3	127	3
63	3	128	3	129	3
64	3	130	3	131	3
65	3	132	3	133	3
66	3	134	3	135	3
67	3	136	3	137	3
68	3	138	3	139	3
69	3	140	3	141	3
70	3	142	3	143	3
71	3	144	3	145	3
72	3	146	3	147	3
73	3	148	3	149	3
74	3	150	3	151	3
75	3	152	3		



Sellado de la marca

[illegible]




Figura B67. Capacitación sobre control de calidad de las variables claves del proceso

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B68. Capacitación sobre la metodología 5s

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B69. Capacitación sobre el primer paso de la metodología 5s: Clasificar

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B70. Aplicación de tarjetas rojas área de corte

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B71. Aplicación de tarjetas rojas área de habilitado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B72. Aplicación de tarjetas rojas área de perfilado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B73. Aplicación de tarjetas rojas área de alistado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B74. Reubicación de jabas con hormas-Área de corte
Fuente: Empresa Calzados D´Moda King



Figura B75. Reubicación de hilos-Área de perfilado
Fuente: Empresa Calzados D´Moda King

REUBICACIÓN-ÁREA DE ALISTADO




Figura B76. Reubicación de talonario de facturas y plantillas-Área de alistado
Fuente: Empresa Calzados D´Moda King



Figura B77. Zona roja

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B78. Capacitación sobre el segundo paso de la metodología 5s: Ordenar

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King

ANTES	DESPUÉS

Figura B79. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de corte

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B80. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de habilitado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B81. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de perfilado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B82. Desarrollo del segundo paso de la metodología 5s en el área de alistado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B83. Capacitación del tercer paso de la metodología 5s: Limpiar

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B84. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de corte

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B85. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de habilitado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B86. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de perfilado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B87. Desarrollo del tercer paso de la metodología 5s en el área de alistado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B88. Área de limpieza

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B89. Publicación del manual de limpieza

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



**Figura B90. Capacitación del cuarto paso de la metodología 5s:
Estandarizar**

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B91. Publicación de políticas de orden y limpieza

Fuente: Empresa Calzados D´Moda King




Figura B92. Publicación del cronograma de limpieza general semanal

Fuente: Empresa Calzados D´Moda King



Figura B93. Letreros motivacionales

Fuente: Empresa Calzados D´Moda King



Figura B94. Letrero con el nombre de área de corte

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B95. Letrero con el nombre de área de habilitado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B96. Letrero con el nombre de área de perfilado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B97. Letrero con el nombre de área de alistado

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B98. Capacitación del quinto paso de la metodología 5s: Disciplina

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B99. Charla motivacional sobre el esfuerzo

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B100. Charla motivacional sobre la responsabilidad

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B101. Charla motivacional sobre la disponibilidad al cambio

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B102. Charla motivacional sobre la calidad

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B103. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 27/10/2018

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B104. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 3/11/2018

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King



Figura B105. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 10/11/2018

Fuente: Empresa Calzados D'Moda King




Figura B106. Reconocimiento al trabajador más proactivo y puesto de trabajo modelo de la semana 17/11/2018


Fuente: Empresa Calzados D'Moda King


C. ANEXO DE INSTRUMENTOS

ANEXO C1. Acta de constitución

Nombre del proyecto:					
Nombre del líder:	e-mail:				
Empresa:	celular:				
Descripción del proyecto					
Alcance del proyecto					
Metas del proyecto					
Variable de medición:					
Cálculo	Meta:				
Línea base:					
Fecha de inicio del proyecto:					
Fecha de finalización del proyecto:					
Impacto sobre el negocio:					
Seguridad <input type="text"/>	Calidad <input type="text"/>				
Servicio <input type="text"/>	Productividad <input type="text"/>				
Desperdicio <input type="text"/>	Costo <input type="text"/>				
Miembros del equipo					
Soporte Requerido					
Aprobaciones					
Nombre	Cargo				
Cronograma					
Etapa	Definir	Medir	Analizar	Mejorar	Controlar
Fecha final de etapa					



Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143



Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodríguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C2. Ficha de especificaciones técnicas

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CALZADO					LOGO DE LA EMPRESA
LÍNEA:		ESTILO:	FICHA:	FECHA:	
VARIABLES					
ÁREA	INPUT	ESPECIFICACIONES	OUTPUT	ESPECIFICACIONES	CRITERIO


 Nombre: Ricardo Steiman
 Benites Aliaga
 CIP: 65143


 Nombre: Gonzalo Ramiro
 Perez Rodriguez
 CIP: 77424


 Nombre: Segundo Gerardo
 Ulloa Bocanegra
 CIP: 55433

ANEXO C3. Matriz de evaluación de variables

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES

Proyecto:


Empresa:

Líder:

[illegible]


Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143


Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodríguez
CIP: 77424


Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C4. Planilla de medición

PLANILLA DE MEDICIÓN

Área	Kpv's	Medición	Indicador	Rangos	Puntuación	Especificaciones del cliente	
						Especificación inferior	Especificación superior



Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143



Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodríguez
CIP: 77424



Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C5. Registro de control de calidad

[illegible]


Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143

Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodríguez
CIP: 77424

Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C6. Lluvia de ideas

Dimensión	KPV1	KPV2	KPV3	KPV4	KPV5



Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143





Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodriguez
CIP: 77424





Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C7. Instructivo de trabajo


CALZADOS D'MODA KING		INSTRUCTIVO DE TRABAJO		Página:
ÁREA:		PROCESO:		
MATERIALES		HERRAMIENTAS		
N°	PROCEDIMIENTOS	ILUSTRACIÓN		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE PARA LA EVALUACIÓN FINAL				


 Nombre: Ricardo Steiman
 Benites Aliaga
 CIP: 65143



 Nombre: Gonzalo Ramiro
 Perez Rodríguez
 CIP: 77424



 Nombre: Segundo Gerardo
 Ulloa Bocanegra
 CIP: 55433

ANEXO C8. Plan de capacitación


PLAN DE CAPACITACIÓN				CALZADOS D'MODA KING 
FECHA	TEMÁTICA	OBJETIVO	GRUPO OBJETIVO	RESPONSABLES


Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143



Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodríguez
CIP: 77424



Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C9. Control de asistencia

CONTROL DE ASISTENCIA		CALZADOS D'MODA KING 	
Fecha:			
Tema:			
Facilitadores:			
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			



Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143



Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodriguez
CIP: 77424



Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C10. Formato de auditoría


FORMATO DE AUDITORÍA DE 5S		CALZADOS D'MODA KING 	
Área:		Fecha:	
C L A S I F I C A R		sí	NO
O R D E N A R			
L I M P I A R			
E S T A N D A R I Z A R			
I S C I P L I N A			



Nombre: Ricardo Steiman
Benites Aliaga
CIP: 65143



Nombre: Gonzalo Ramiro
Perez Rodriguez
CIP: 77424



Nombre: Segundo Gerardo
Ulloa Bocanegra
CIP: 55433

ANEXO C11. Plan de reconocimiento y motivación

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN			CALZADOS D'MODA KING 
FECHA	ACTIVIDAD	GRUPO OBJETIVO	RESPONSABLES


 Nombre: Ricardo Steiman
 Benites Aliaga
 CIP: 65143


 Nombre: Gonzalo Ramiro
 Perez Rodríguez
 CIP: 77424


 Nombre: Segundo Gerardo
 Ulloa Bocanegra
 CIP: 55433